KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Touran	**Model - doplňující informace**	1.2 TSi Cup
Karoserie	MPV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	177 787 km	**Rok výroby**	2014
Datum první registrace	15.10.2014	**STK**	14.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	**Barva**	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5
☒ **První majitel** ☒ **Nehavarované** ☒ **Servisní knížka**	☐ **COC list**	☒ **Eko poplatek uhrazen** ☐ **Protokol STK** ☐ **Pro zdravotně postižené**	

Poznámka prodejce

Bez koroze a poškození, velmi pěkný stav. Servisní kniha, 2x klíč. Prodej a prohlídka po tel domluvě.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 9x, Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Záruka, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie












ICUP








15:08
Spotřeba
6.4 l/100km
25.8 °C
17846 493.0
AIRBAG


Výměna oleje
14200 km / 209 dny/dni
Inspekce
29200 km / 209 dny/dni
00/SET


PASSENGER AIR BAG
AUTO
SYNC
SOUND
FM1: R-LBC R4
PAVEL BOBEK - NEDELNI RANO
MALOVANKI
RADIO 2
97.7 MHz
RADIO 10
RADIO538
RADIO
MEDIA
TP
MENU
FOLDER
SEEK/TRACK


OFF
OFF
SET










TSI







205/55 R16 V

PremiumContact
Continental
205/55 R16 V

55 R 16 V
Continental
Continental

Continental
Continental













Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.












Service-Nachweis 4
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 27.01.2022
bei km-Stand: 61.199
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str.3
45881 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel.0209/9404040 & Fax.0209/9404040
email: info@automobile-basdorf.de
Stempel des Fachbetriebes
Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wurden vorgenommen:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Hinterachskupplung Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str.3
45881 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel.0209/9404040 & Fax.0209/9404040
email: info@automobile-basdorf.de
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
am (Datum): 10.2022
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Steinschlag
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs
12 Serviceplan
Der Volkswagen Service 13



Service-Nachweis 5
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 2.11.17
bei km-Stand: 54876
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str.3
45881 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel.0209/9404040 & Fax.0209/9404040
email: info@automobile-basdorf.de
Stempel des Fachbetriebes
Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wurden vorgenommen:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Hinterachskupplung Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Steinschlag
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs



Service-Nachweis 6
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 15.7.18
bei km-Stand: 64858
Rechnungsnummer: 8813
Service durchgeführt von:
Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str.3
45881 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel.0209/9404040 & Fax.0209/9404040
email: info@automobile-basdorf.de
Stempel des Fachbetriebes
Mobilitätsgarantie bis 12.7.2023/37874
Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wurden vorgenommen:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Hinterachskupplung Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Steinschlag
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs



Service-Nachweis 7
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 26.5.19
bei km-Stand: 65444
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str.3
45881 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel.0209/9404040 & Fax.0209/9404040
email: info@automobile-basdorf.de
Stempel des Fachbetriebes
Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wurden vorgenommen:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Hinterachskupplung Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Steinschlag
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs



Service-Nachweis 8
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am:
bei km-Stand:
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
GmbH & Co. KG
Lindenstr. 108
45894 Gelsenkirchen
Tel.0209/1701891
Stempel des Fachbetriebes
Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wurden vorgenommen:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Hinterachskupplung Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Steinschlag
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs
Der Volkswagen Service 21



Service-Nachweis 9
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 29.05.19
bei km-Stand: 83695
Rechnungsnummer: 0703847
Service durchgeführt von:
GmbH & Co. KG
Lindenstr. 108
45894 Gelsenkirchen
Stempel des Fachbetriebes
Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wurden vorgenommen:
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Hinterachskupplung Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllfläche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Steinschlag
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs
Der Volkswagen Service 23



Service-Nachweis 10
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosseriеprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 25-02-'20
bei km-Stand: 95 885
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
AUTOHAVEN
Tel: 0251-785746 Mobil: 0684636048
Havenstraat 2 • 1944NP Beverwijk
autuhavenbeverwijk@hotmail.com
Stempel des Fachbetriebs
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 25-08-2070
oder
bei (km-Stand): 100.000
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetriebs



Service-Nachweis 12
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 01.06.2025
bei km-Stand: 165.325
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Autohaven
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 01.06.2026
oder
bei (km-Stand): 185.000
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 14 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fachbetr



AUTOSERVICE WFO
Zaadmarkt, 39a 39
1681 PD Zwaagdijk
0238-568991
Email:info@autoservicewfo.nl
Bankrek: nl76ingb0004281881
BTW-nummer: nl002177678b15
KVK-nummer: 37110155
Aan Dhr. Veenhuis
Factuur
Factuur nr.: 25-0072
Factuurdatum: 11 februari 2025
Klantnummer: 0863
KENTEKEN H-720-FR
Merk VOLKSWAGEN
Type TOURAN
Km. stand 160898
APK datum 06-03-2025
Omschrijving
Aantal
Stuksprijs
Bedrag
kleinmateriaal/milieutoeslag 1,00 16,53 16,53
koelvloeistof 2,00 6,00 12,00
Werkplaatstarief olielekkage repareren / bovenste distributiedekselpakking vervangen / dynamo , aircocompressor , en oliewarmtewisselaar de+montage en pakking wisselaar vervangen. 3,25 74,00 240,50
Subtotaal € 269,03
21% BTW hoog € 56,50
Totaalbedrag € 325,53
Serviceplan
PKW
Serviceplan Deutschland


RDW
Keuringsrapport
NL H-720-FR
Resultaat keuring Goedgekeurd
Geldig tot 6 maart 2027
Gegevens voertuig
Identificatienummer WVGZZZ1TZFW022724
Voertuigcategorie M1
Merk VOLKSWAGEN
Type TOURAN
Tellerstand 176278 kilometer
Adviespunten
Bevinding
Dit rapport is afgegeven door
Keuringsinstantie KWIK-FIT FILIAAL 212
Adres DE COMPAGNIE 24
Postcode en plaats 1689 AG ZWAAG
Pasnummer keurmeester 133877
Keuringsinstantie-nummer SA22K06
Handtekening keurmeester
Datum en tijdstip afmelding 27 februari 2026 14:53 uur
Transactiecode KB/KD RDW afdruk
Steekproef Nee
Herkeuring na goedkeuring
Door de gegevens hieronder in te vullen, gaat u in bezwaar of administratief beroep bij de RDW tegen de goedkeuring van het voertuig. Hierbij moet het daarvoor vastgestelde tarief betaald worden. (art. 91 WVW 1994).
Naam
Datum en tijdstip
Handtekening


RDW
Keuringsrapport
NL H-720-FR
Resultaat keuring Goedgekeurd
Geldig tot 6 maart 2026
Gegevens voertuig
Identificatienummer WVGZZZ1TZFW022724
Voertuigcategorie M1
Merk VOLKSWAGEN
Type TOURAN
Tellerstand 162098 kilometer
Adviespunten
Bevinding
Dit rapport is afgegeven door
Keuringsinstantie KWIK-FIT FILIAAL 366
Adres ROBBENKOOG 7
Postcode en plaats 1822 BA ALKMAAR
Pasnummer keurmeester 150260
Keuringsinstantie-nummer SA22K24
Handtekening keurmeester
Datum en tijdstip afmelding 5 maart 2025 09:50 uur
Transactiecode PM/LL RDW afdruk
Steekproef Nee
Herkeuring na goedkeuring
Door de gegevens hieronder in te vullen, gaat u in bezwaar of administratief beroep bij de RDW tegen de goedkeuring van het voertuig. Hierbij moet het daarvoor vastgestelde tarief betaald worden. (art. 91 WVW 1994).
Naam
Datum en tijdstip
Handtekening
Serviceplan
PKW
Serviceplan Deutsc


RDW
NL
Gegevens voertuig en resultaat keuring
H-720-FR
WVGZZZ1TZFW022724
M1
VOLKSWAGEN
TOURAN
Goedgekeurd
06 maart 2026
11:31
Dit rapport is afgegeven door
KWIK-FIT FILIAAL 212
DE COMPAGNIE 24
1689 AG ZWAAG
SA22K06
WP van der Kraat
198004
Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVW 94).
Resultaat
Onze voor j


Onze service voor jou?
MDX-500 series
KLEINE BEURT
INSPECTIE-OVERZICHT
AUTO BENZEEN
AUTO HALF HOGG


ONDERDELEN
NOTITIES
WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD
GECONTROLEERD DOOR
VOOR GEZIEN