

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	69 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63 KW Ambiente
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	226 399 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	16.04.2012	STK	22.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, 1. Majitel, servisní knížka, pravidelně servisováno jen ve škodovce do poslední chvíle,, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, Garance najetých KM i původu vozidla, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









g-Daten

Prüfungs-Nr. **1601412**

Barcode: **TMBJM25J1C3152734** CBZA

5452F4 FABIA COM TSI AMB
MFJ LF8J-9J9J BA 63KW CBZA

Motorcode

VOWA
INNSBRUCK
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Zweig Niederlassung Vow Inter-...
6020 Innsbruck
Tel. 051 2 666 3100

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 2)

Service-Nachweis

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: **777.684**
Datum: **22.3.2024**
Bemerkungen: **Serviceaktion + Öl**
BRF + MORS

PORSCHE
INNSBRUCK-HALLER STRASSE
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Haller Straße 165
6020 Innsbruck
Telefon +43 505 911 73
www.porsche.at

Stempel SKODA Servicepartner

km-Stand: **222.037 km**
Datum: **30.5.2015**
Bemerkungen: **Ölwechsel + Öl**
Pollenfilter - Luftfilter - Zündkerzen
570

PORSCHE
INNSBRUCK-HALLER STRASSE
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Haller Straße 165
6020 Innsbruck
Telefon +43 505 911 73
www.porsche.at

Stempel SKODA Servicepartner

Service-Nachweis

Datum: **5.12.23** km-Stand: **203950 km**

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐		☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Intervall-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

PORSCHE
INNSBRUCK-HALLER STRASSE
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Haller Straße 165
6020 Innsbruck
Telefon +43 505 911 73
www.porsche.at

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: **21. Anzeige**
Datum: **5.12.23**
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 38, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: **8.5.2022** km-Stand: **187.012**

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐		☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒			
Inspektions-Service	☒	☐			
Intervall-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

PORSCHE
INNSBRUCK-HALLER STRASSE
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Haller Straße 165
6020 Innsbruck
Telefon +43 505 12 2423-0
www.porsche.at/hallerstrasse

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: **212.012**
Datum: **5/2023**
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 38, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: **7.7.2020** km-Stand: **65009**

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐		☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Intervall-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

PORSCHE
INNSBRUCK-HALLER STRASSE
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Haller Straße 165
6020 Innsbruck
Telefon +43 505 12 2423-0
www.porsche.at/hallerstrasse

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: **80.009**
Datum: **7/21**
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 38, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 26.3.2019 km-Stand: 116.577

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen! ☐ ja ☒ nein

Bremsschichtwechsel ☐ ja ☒ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinbauschwechsel ☐ ja ☒ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

VOWA INNBRUCK

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Zweiggründerleitung VOWA Innbruck
6020 Innbruck, Heller Straße 165
Tel. 0 51204 23, Fax 0 51204 23-2699

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 3/2020

Datum: 16.5.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Benötigen Sie die Unterstützung des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 22.8.2016 km-Stand: 116.555

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☐ ja ☒ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☒ nein

Intervall-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen! ☐ ja ☒ nein

Bremsschichtwechsel ☐ ja ☒ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinbauschwechsel ☐ ja ☒ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

VOWA INNBRUCK

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Zweiggründerleitung VOWA Innbruck
6020 Innbruck, Heller Straße 165
Tel. 0 51204 23, Fax 0 51204 23-2699

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 116.000

Datum: 22.8.2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Benötigen Sie die Unterstützung des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 14.7.2015 km-Stand: 63738

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☐ ja ☒ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen! ☐ ja ☒ nein

Bremsschichtwechsel ☐ ja ☒ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinbauschwechsel ☐ ja ☒ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

VOWA INNBRUCK

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Zweiggründerleitung VOWA Innbruck
6020 Innbruck, Heller Straße 165
Tel. 0 51204 23, Fax 0 51204 23-2699

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 79.000

Datum: 14.7.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Benötigen Sie die Unterstützung des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 13.8.2014 km-Stand: 49280

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen! ☐ ja ☒ nein

Bremsschichtwechsel ☐ ja ☒ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinbauschwechsel ☐ ja ☒ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

VOWA INNBRUCK

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Zweiggründerleitung VOWA Innbruck
6020 Innbruck, Heller Straße 165
Tel. 0 51204 23, Fax 0 51204 23-2699

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 54280

Datum: 13.8.2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Benötigen Sie die Unterstützung des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 6.11.2013 km-Stand: 33.088

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen! ☐ ja ☒ nein

Bremsschichtwechsel ☐ ja ☒ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinbauschwechsel ☐ ja ☒ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

VOWA INNBRUCK

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Zweiggründerleitung VOWA Innbruck
6020 Innbruck, Heller Straße 165
Tel. 0 51204 23, Fax 0 51204 23-2699

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 48.088

Datum: 6.11.2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Benötigen Sie die Unterstützung des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 25.02.2013 km-Stand: 17.085

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Intervall-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen! ☐ ja ☒ nein

Bremsschichtwechsel ☐ ja ☒ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinbauschwechsel ☐ ja ☒ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

VOWA INNBRUCK

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Zweiggründerleitung VOWA Innbruck
6020 Innbruck, Heller Straße 165
Tel. 0 51204 23, Fax 0 51204 23-2699

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 32.000

Datum: 02.14

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Benötigen Sie die Unterstützung des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.