KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Mercedes-Benz
Model	A 180	**Model - doplňující informace**	Třídy A,A180, vyhř....
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	90 kW
Objem motoru	1595 ccm	**Emisní norma**	EURO 6
Stav tachometru	107 000 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	10.10.2013	**STK**	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 935 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

1. Majitel, Servisní knížka

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Kožené čalounění, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie






















Auto Kulda












AUTO


OK
AIRBAG


Navigace
Audio
Telefon
Systém
Na celou obrazovku
Nastavení
Čas
Displej vyp


AIRBAG


AIRBAG





RADIO
DISC
NAVI
TEL
SYS
CLEAR
ON
ECO


Navigace
Audio
Telefon
Systém
ROCK R.
Kiss - Say yeah
Rádio
Paměť
Info
FM
Zvuk








Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Daimler AG; vertreten durch Mercedes-Benz Vertriebs GmbH; Niederlassung Magdeburg Dornbergsweg 41 Wernigerode	Datum Laufleistung Service	05.11.2015 27243 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG; vertreten durch Mercedes-Benz Vertriebs GmbH; Niederlassung Magdeburg Dornbergsweg 41 Wernigerode	Datum Laufleistung Service	08.10.2014 12552 km Service A



Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz
Daimler AG; vertreten durch Mercedes-Benz Vertriebs GmbH; Niederlassung Magdeburg Dornbergsweg 41 Wernigerode

Datum 08.10.2014
Rep.-Auftr.-Nr. 73372
Laufleistung 12552 km

Durchgeführter Service
Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 7 Tage
Restlaufstrecke 12700 km


Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten ☑

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt ☑



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten
Fahrzeug A 180
Erstzulassung 10.10.2013
FIN WDD1760421J187129

Nächster Service 11.2016 52243 km
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 2
Mercedes-Benz
Daimler AG; vertreten durch Mercedes-Benz Vertriebs GmbH; Niederlassung Magdeburg Dornbergsweg 41 Wernigerode

Datum 05.11.2015
Rep.-Auftr.-Nr. 02-77093
Laufleistung 27243 km

Durchgeführter Service
Service Service B
Werkstattcode E0E
Restlaufzeit -28 Tage
Restlaufstrecke 10313 km


Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität MB 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel ☑
Bremsflüssigkeit erneuert ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten ☑


Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt ☑



Rechnung

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis		Summe
1	52067R1	Bremsscheibe hinten HS	2,00	54,00		108,00
2	555326HG	Bremsklötze - Satz hinten HS	1,00	91,00	20,00%	72,80
3	52905ST8	Bremsscheibe vorn HS	2,00	105,00		210,00
4	P 50 093	Bremsklötze - Satz vorn HS	1,00	89,84		89,84
5	555007N5	Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß HS	1,00	7,30	20,00%	5,84
6	6	Bremsenschutz	2,00	1,00		2,00
7	500945F4	Filter, Innenraumluft HS	1,00	44,90	15,00%	38,16
8	101653	Ölfilter HS	1,00	18,00	15,00%	15,30
9	29	Reiniger	0,30	4,98		1,49
10	11	Dichtring DelaBlaSchraube	1,00	0,34		0,34
11	28	Mannol MN 7715 Synt DPF Longlife 5W30	5,80	9,96		57,88
12	1N30001000	Innenraumfilter erneuern	1,00	5,25		5,25
13	OE	Ölservice	5,00	5,25		26,25
14	GO	Alurad kompl. 8,5x17 ET38 Maxxis 205/45 R17 88V Snow WP6	4,00	171,00		684,00
15	BVL	Bremsscheibe vorn links erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	8,00	5,25		42,00
16	BVR	Bremsscheibe vorn rechts erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	8,00	5,25		42,00
17	BHL	Bremsscheibe hinten links erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	10,00	5,25		52,50
18	BHR	Bremsscheibe hinten rechts erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	10,00	5,25		52,50

Übertrag 1.508,16




Rechnung

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeb

Kunden-Nr 11266 Beleg-Nr.
Seite 1 Datum
Leistungserstellung 20.11.2023 bis 27.11.2023
Kennz WR-EP 14
Ident-Nr. WDD1760421J187129 Nächste HU
Hersteller Nächste AU
Modell A 180 KM-Stand

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis		Summe	
1	529677R1	Bremsscheibe hinten HS	2,00	54,00		108,00	1
2	555326H3	Bremsklötze - Satz hinten HS	1,00	91,00	-20,00%	72,80	1
3	529055T8	Bremsscheibe vorn HS	2,00	105,00		210,00	1
4	P 50 093	Bremsklötze - Satz vorn HS	1,00	89,84		89,84	1
5	555007N5	Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß HS	1,00	7,30	-20,00%	5,84	1
6	6	Bremsenschutz	2,00	1,00		2,00	1
7	500945F4	Filter, Innenraumluft HS	1,00	44,90	-15,00%	38,16	1
8	101653	Ölfilter HS	1,00	18,00	-15,00%	15,30	1
9	29	Reiniger	0,30	4,98		1,49	1
10	11	Dichtring Ölablaßschraube	1,00	0,34		0,34	1
11	26	Mannol MN 7715 Synt DPF Longlife 5W30	5,80	9,98		57,88	1
12	1N30001000	Innenraumfilter erneuern	1,00	5,25		5,25	1
13	OE	Oelservice	5,00	5,25		26,25	1
14	GO	Alurad kompl. 6,5x17 ET38 Maxxis 205/45 R17 88V Snow WP6	4,00	171,00		684,00	1
15	BVL	Bremsscheibe vorn links erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	8,00	5,25		42,00	1
16	BVR	Bremsscheibe vorn rechts erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	8,00	5,25		42,00	1
17	BHL	Bremsscheibe hinten links erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	10,00	5,25		52,50	1
18	BHR	Bremsscheibe hinten rechts erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	10,00	5,25		52,50	1

Übertrag



Service & Reifenhandel Schmidt


Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben

Kunden-Nr 11266 Beleg-Nr. 220370
Seite 1 Datum 14.11.202
Leistungserstellung 11.11.2022 bis 14.11.2022
Kennz WR-EP 14
Ident-Nr. WDD1760421J187129 Nächste HU 11/ 24
Hersteller Nächste AU 11/ 24
Modell A 160 KM-Stand 95513

Rechnung

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	Mwst
1	F 026 400 380	Luftfilter HS	1,00	43,05	43,05	19,00
2	HU 711/8 z	Ölfilter HS	1,00	18,22	18,22	19,00
3	29	Reiniger	0,30	4,98	1,49	19,00
4	06277	Verschlussschraube, Ölwanne HS	1,00	3,45	3,45	19,00
5	26	Rowe Higthec Multi Synt DPF Longlife 5W30	5,80	9,98	57,88	19,00
6	KLM	Kleinmaterial/ Entsorgung	1,00	2,48	2,48	19,00
7	34391011	Luftfilter erneuern	3,30	4,95	16,34	19,00
8	-34391521	Hauptinspektion - Service A	10,00	4,95	49,50	19,00

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Räder müssen nach 50 km nachgezogen werden.



Rechnung

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben

Kunden-Nr 11266 Beleg-Nr. 230421
Seite 1 Datum 27.11.2023
Leistungserstellung 20.11.2023 bis 27.11.2023
Kennz WR-EP 14
Ident-Nr. WDD1760421J187129 Nächste HU 11/ 24
Hersteller Nächste AU 11/ 24
Modell A 180 KM-Stand 98834

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis		Summe	Mwst
1	529677R1	Bremsscheibe hinten HS	2,00	54,00		108,00	19,00 %
2	555326H3	Bremsklötze - Satz hinten HS	1,00	91,00	20,00%	72,80	19,00 %
3	529055T8	Bremsscheibe vorn HS	2,00	105,00		210,00	19,00 %
4	P 50 093	Bremsklötze - Satz vorn HS	1,00	89,84		89,84	19,00 %
5	555007N5	Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß HS	1,00	7,30	20,00%	5,84	19,00 %
6	6	Bremsenschutz	2,00	1,00		2,00	19,00 %
7	500945F4	Filter, Innenraumluft HS	1,00	44,90	15,00%	38,16	19,00 %
8	101653	Ölfilter HS	1,00	18,00	15,00%	15,30	19,00 %
9	29	Reiniger	0,30	4,98		1,49	19,00 %
10	11	Dichtring Ölablaßschraube	1,00	0,34		0,34	19,00 %
11	26	Mannol MN 7715 Synt DPF Longlife 5W30	5,80	9,98		57,88	19,00 %
12	1N30001000	Innenraumfilter erneuern	1,00	5,25		5,25	19,00 %
13	OE	Oelservice	5,00	5,25		26,25	19,00 %
14	GO	Alurad kompl. 6,5x17 ET38 Maxxis 205/45 R17 88V Snow WP6	4,00	171,00		684,00	19,00 %
15	BVL	Bremsscheibe vorn links erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	8,00	5,25		42,00	19,00 %
16	BVR	Bremsscheibe vorn rechts erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	8,00	5,25		42,00	19,00 %
17	BHL	Bremsscheibe hinten links erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	10,00	5,25		52,50	19,00 %
18	BHR	Bremsscheibe hinten rechts erneuern incl. Sattelhalter aufarbeiten	10,00	5,25		52,50	19,00 %



DEKRA
404191866

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P076206011117
vom 18.11.2024, 13:59
HU-Prüfziffer p7omu3kX
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
WR EP14
nächste HU fällig November 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2026.

festgestellte Mängel:
*3.1.2A (EM)
Abblendlicht links Einstellung zu niedrig
*4.1.2A (EM)
Abblendlicht rechte Einstellung zu niedrig

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden um 08:40 Uhr festgestellt und waren um 13:55 Uhr behoben.

DEKRA
Ihr zwei.anerk. Sachverständiger o.Pr.
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Mehne

Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service: dekra.de/erinnern
Oder QR-Code scannen
Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. ST2-14-3437-63 am 18.11.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte Bremsanlage

Achse	BBA li. daN	BBA re. daN	B Anf daN	F min %	Ant daN	Ant min %	FBA li. daN	FBA re. daN
1	211	178	43,0	334	69,2	55,2		
2	211	178	97,0	203	30,8	14,8	162	158

Abbremsung z = 16.59

Systemdaten Stand: 4.27.0
Quittung Nr. 76206000000009972 bar Betrag erhalten Perz. Nr. 028916
Leistungsdatum 18.11.2024

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart

1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU) 61,81 EUR
2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO 1,19 EUR
Gesamtbetrag ohne MwSt 63,00 EUR



Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz