

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	104 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TDI 55 KW ROZVODY STK
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	55 kW
Objem motoru	1199 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	164 775 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	29.11.2013	STK	06.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

ÚSPORNÝ MOTOR TDI, HEZKÁ KAROSERIE A KILOMETRY, NOVÉ ROZVODY MOTORU+MOT. OLEJ, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, NOVĚ OBŠITÝ VOLANT, DVA KLÍČE, VÝBAVA, SERVISNÍ KNIHA, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 10/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie
















Fahrzeugdaten		Vorwort
Fahrzeug-Identifizierungsnr. (VIN)	TMBJK65J1E024557 CFMA	Die Bedeutung Im Serviceplan mit Sachmängelliste für die Herstellung für die Aufarbeitung der in S. 12 angegebenen S. 13 des Serviceplans S. 14. Diese Daten tragen im Jahre 2016 ein, wenn Sie im Jahr 2016 in den Serviceplan eintragen. In den ersten 12 Monaten der Durchführung der vorgeschriebenen Ausstattungen 1. Aus diesen Daten kann im Serviceplan festgestellt werden. Verwendung In diesem Serviceplan
Fahrzeugtyp	545121 FABIA COM GL ACT	
Serviceplan-Identifizierungsnr. (Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku)	MZN LA7W-BE8E BA 55W CFMA	Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen ordnungsgemäßer Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde. Unterschrift des Kunden
Serviceplan-Identifizierungsnr. (Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku)	EDW 1D0 55U 5R0 1KT 6FF 1AT 3FA 1N2 1NL H2U 4UF 4R2 3NC 4GU 4X3 4A3 BL5 J2D 616 B6U 6YO 9AB BRM 700 BDR 89L 8X0 4K3 B01 7MJ GNO 3L1 7P3 01A 7X0 740 84B 7A0 3GA 7AA 004 L13 7P0 F0A 352	SKODA Partner Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Serviceplan-Identifizierungsnr. (Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku / Lithium-Ionen-Akku)	294256	SKODA 2 Jahre Mobilitätsgarantie Service durchgef. von 175 / 4091 OSTERMAYER LICHTINGER Nächster Serviceplanwechsel Datum: 11/2016

Service-Nachweis		Korrosionsschutz der Karosserie
Datum: 29.06.2015	km-Stand: 27'883	Zeichnen Sie in die Abbildung die zu ersetzenden Teile ein. Abb. 2: Karosserie
Service-Engpass	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweiterten Serviceumfang Motoröl für das Service-Intervall 0/0 Karosserie auf Leckschäden geprüft Parasiten-Druckentlastungswechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstoffwechsel Luftfilterwechsel Öl- und Ölwechsel im automatisierten Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollewechsel Halbes Kupplungs-Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	
Benutzungswechsel Datum: 11/2016		Abb. 3: Karosserie

Service-Nachweis		Korrosionsschutz der Karosserie
Datum: 11.07.2016	km-Stand: 37874	Zeichnen Sie in die Abbildung die zu ersetzenden Teile ein. Abb. 3: Karosserie
Service-Engpass	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweiterten Serviceumfang Motoröl für das Service-Intervall 0/0 Karosserie auf Leckschäden geprüft Parasiten-Druckentlastungswechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstoffwechsel Luftfilterwechsel Öl- und Ölwechsel im automatisierten Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollewechsel Halbes Kupplungs-Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	
Benutzungswechsel Datum: 11/2018		Abb. 4: Karosserie

Service-Nachweis		Korrosionsschutz der Karosserie
Datum: 06.06.2018	km-Stand: 58'870	Zeichnen Sie in die Abbildung die zu ersetzenden Teile ein. Abb. 4: Karosserie
Service-Engpass	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweiterten Serviceumfang Motoröl für das Service-Intervall 0/0 Karosserie auf Leckschäden geprüft Parasiten-Druckentlastungswechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstoffwechsel Luftfilterwechsel Öl- und Ölwechsel im automatisierten Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollewechsel Halbes Kupplungs-Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	
Benutzungswechsel Datum: 06/2020		Abb. 5: Karosserie

Service-Nachweis		Korrosionsschutz der Karosserie
Datum: 17.10.2019	km-Stand: 76433	Zeichnen Sie in die Abbildung die zu ersetzenden Teile ein. Abb. 5: Karosserie
Service-Engpass	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweiterten Serviceumfang Motoröl für das Service-Intervall 0/0 Karosserie auf Leckschäden geprüft Parasiten-Druckentlastungswechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstoffwechsel Luftfilterwechsel Öl- und Ölwechsel im automatisierten Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollewechsel Halbes Kupplungs-Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	
Benutzungswechsel Datum: 01/2022		Abb. 6: Karosserie

Service-Nachweis		Korrosionsschutz der Karosserie
Datum: 04.01.2020	km-Stand: 91'158	Zeichnen Sie in die Abbildung die zu ersetzenden Teile ein. Abb. 6: Karosserie
Service-Engpass	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweiterten Serviceumfang Motoröl für das Service-Intervall 0/0 Karosserie auf Leckschäden geprüft Parasiten-Druckentlastungswechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstoffwechsel Luftfilterwechsel Öl- und Ölwechsel im automatisierten Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollewechsel Halbes Kupplungs-Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	
Benutzungswechsel Datum: 01/2022		Abb. 6: Karosserie

Service-Nachweis		km-Stand: 122.449	
Datum: 10.01.2024			
Service-Ergebnis			
Ölwechsel-Service	☒		
Inspektion	☒		
mit Ölwechsel	☒		
mit moderner Serviceumgebung	☒		
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒		
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒		
Parasiten-/Dichtungswechsel	☒		
Zusätzliche Servicearbeiten	☒		
Kraftstoffsystemwechsel	☒		
Zündkerzenwechsel	☒		
Luftfilter-/Wasserpumpe	☒		
Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe	☒		
Zahnriemenwechsel	☒		
Zahnriemen-/Spannrollewechsel	☒		
Halbes-Kupplung Ölwechsel	☒		
Stoß- und Polierbohrerwechsel	☒		
Bremsflüssigkeitswechsel	☒		
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel			
Datum: 01.12.2026			

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

SKODA
MTS Automobile Hochtaunus GmbH
SKODA Vertragshändler
Plattensees 5-10, 61440 Oberursel
Tel. 0 171 88719 10 Fax 0 171 88719 20

Abb. 9 Karosserie

26 Service-Nachweis

Service-Nachweis		km-Stand: 137.336	
Datum: 30.05.2025			
Service-Ergebnis			
Ölwechsel-Service	☒		
Inspektion	☒		
mit Ölwechsel	☒		
mit moderner Serviceumgebung	☒		
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒		
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒		
Parasiten-/Dichtungswechsel	☒		
Zusätzliche Servicearbeiten	☒		
Kraftstoffsystemwechsel	☒		
Zündkerzenwechsel	☒		
Luftfilter-/Wasserpumpe	☒		
Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe	☒		
Zahnriemenwechsel	☒		
Zahnriemen-/Spannrollewechsel	☒		
Halbes-Kupplung Ölwechsel	☒		
Stoß- und Polierbohrerwechsel	☒		
Bremsflüssigkeitswechsel	☒		
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel			
Datum: 05.12.7			

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

SKODA
MTS Automobile Hochtaunus GmbH
SKODA Vertragshändler
Plattensees 5-10, 61440 Oberursel
Tel. 0 171 88719 10 Fax 0 171 88719 20

Abb. 9 Karosserie

24 Service-Nachweis