KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	1,2TSi, 77kW, vyhř...
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	142 700 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	16.12.2013	**STK**	30.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 585 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5
☒ **První majitel** ☒ **Nehavarované** ☒ **Servisní knížka**	□ **COC list**	□ **Eko poplatek uhrazen** □ **Protokol STK** □ **Pro zdravotně postižené**	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















Auto Kulda
- autobazar
- autoservis
- pneuservis
- odtahová služba
- náhradní díly












ŠkodaAuto
BLUES
MP3
RADIO
TP
AC



ŠkodaAuto
BLUES
MP3
RADIO
MEDIA
TP
MENU




AUX







Service-Nachweis

Datum: 2. 11. 2015 km-Stand: 17332


Service-Ereignis	Durchgeführt ja	nein
Ölwechsel-Service	X	
Inspektion	X	
mit Ölwechsel	X	
mit erweitertem Serviceumfang		X
Motoröl für das Service-Intervall QI6		
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	X	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	X	
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel		X
Zündkerzenwechsel		X
Luftfilereinsatzwechsel		X
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		X
Zahnriemenwechsel		X
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		X
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		X
Staub- und Pollenfilterwechsel		X

SIMPLY CLEVER ŠKODA
Autohaus Krammer
94491 Hengersberg
1 Jahr Mobil. Garantie
HD-Nr. 5750350
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09901/9347-0 · Fax 09901/9347-66
1575336

Service durchgeführt von:
Autohaus Krammer
94491 Hengersberg
HD-Nr. 5750350
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09901/9347-0 · Fax 09901/9347-66
Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel ☐ X — Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 12/2016

* Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.



Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.

Abb. 2 Karosserie


	Ja	Nein
Mängel festgestellt	☐	X

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:
Autohaus Krammer
94491 Hengersberg
HD-Nr. 5750350
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09901/9347-0 · Fax 09901/9347-66
Stempel des Fachbetriebs

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden



Service-Nachweis

Datum: 15. 09. 2017 km-Stand: 57048


Service-Ereignis	Durchgeführt ja	nein
Ölwechsel-Service	X	
Inspektion	X	
mit Ölwechsel	X	
mit erweitertem Serviceumfang		X
Motoröl für das Service-Intervall QI6	X	
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	X	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	X	
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel		X
Zündkerzenwechsel	X	
Luftfilereinsatzwechsel	X	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	X	
Zahnriemenwechsel	X	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	X	
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	X	
Staub- und Pollenfilterwechsel	X	

Mobilitätsgarantie**
Krammer
94491 Hengersberg
HD-Nr. 5750350
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09901/9347-0 · Fax 09901/9347-66
Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 94491 Hengersberg
2/2.979.896

Bremsflüssigkeitswechsel ☐ X — Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: Last Service

* Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.



Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.

Abb. 3 Karosserie

Am 4.12.2018
Tür in Lackierung gemacht
mit ŠKODA Fabia
KM 72.290 alles OK + gut
MO. Firma

	Ja	Nein
Mängel festgestellt	☐	☐

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Unterschrift des Kunden

