KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	429 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Tiguan	**Model - doplňující informace**	1.5TSi LED Navi Kamera...
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1498 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	119 684 km	**Rok výroby**	2019
Datum první registrace	11.06.2019	**STK**	10.10.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Model COMFORTLINE - 110 KW - 150 PS - do provozu 11.6.2019 - 119 684 km - LED světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - automatické parkování - bluetooth - adaptivní tempomat - výhřev sedadel - orig. výklopné tažné zařízení - parkovací kamera - orig. AL. kola 17", letní pneu, možnost dokoupení kompletní sady zimních AL. kol, servisní knížka, pravidelný servis, poslední výměna náplní 6/2026 při 114 653 km. NOVÉ PŘEDNÍ + ZADNÍ BRZDY. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, , Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Masážní sedadla, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie









0
AUTO


1 3 5
2 4 6


21.0
21.0
REST
AUTO
MENU
SYNC
MAX A/C
A/C


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
14:42
9.0°C
NAV
APP
CAR
MENU
CHRIS
JAZZY & CHRIS LORENZO - Invisible
EVROPA 2
B5 akt
ANTENNE
SWR1 BW
SWR3
BAYERN 3
21.0
21.0


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Hledání zařízení
Vyhledávají se zařízení...
Bluetooth audio je přerušeno.
Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth a viditelnost mobilních zařízení Bluetooth (mobilní telefon, audio přehrávač atd.) zapnuta.
Nápověda
Výsledky
NAV
APP
CAR
MENU
21.0
21.0


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
14:43
9.0°C
NAV
APP
CAR
MENU
Bylany
Bylany
Nový cíl
Moje cíle
Zvlášt. cíle
Náhled
Rádio
Hlášení
Nastav.
21.0
21.0


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
"App-Connect"
Funkci můžete uvolnit aktivačním klíčem.
Obraťte se na svého prodejce.


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Servis
Identifikační číslo vozidla:
WVGZZZ5NZKW868844
Prohlídka za 25000 km nebo 183 dny
Servis výměny oleje
za 25000 km nebo 548 dny


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Rádio
Média
Car-Net
App-Connect
Telefon
Vozidlo
Navigace
Doprava






















KFZ-Technik Näher

Durchsicht 26

Kontakt:
Reuthe 20
87663 Lengenwang
Telefon: 08364/9866499
Telefax: 08364/9866497

Rechnungs-Nr.: 2600338
Datum: 04.05.2026
Liefer-/Leistungsdatum: 04.05.2026
Kunden-Nr.: 11638
Sachbearbeiter/-in: Johannes Näher

Seite 1 von 1

Rechnung


Marke: VOLKSWAGEN-VW
Modell: TIGUAN 5N
Kennzeichen: OAL XO306
HSN: 0603
TSN: CIR
EZ: 11.06.2019
F.-Id.-Nr.: WVGZZZ5NZKW868844
HU: 06.2026
Km-Stand: 114.653

Pos	Nummer	Bezeichnung/Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	Ges. Preis St.	
1	35	Kleine Inspektion nach Herstellervorschrift	1,40	AW	61,00 €	85,40 €	A
2	11	Räder wechseln	1,00	AW	20,00 €	20,00 €	A
3	24300100716	Ölablassschraube M14x1,5x22 VW	1,00	Stk.	3,65 €	3,65 €	A
4	W 712/95	Ölfilter	1,00	Stk.	19,80 €	19,80 €	A
5	835060	Glysantin	0,50	Liter	10,50 €	5,25 €	A

Öl selber angeliefert von Liqui Moly 5W30 VW Norm 504 00/507 00

Zahlbar innerhalb 7 Tagen

Nettosumme: 134,10 €
MwSt (19 %): 25,48 €
Gesamtbetrag: 159,58 €



KFZ-Technik Näher

Bremsen + TÜV

Kontakt:
Reuthe 20
87663 Lengenwang
Telefon: 08364/9866499
Telefax: 08364/9866497

Rechnungs-Nr.: 2600583
Datum: 07.07.2026
Liefer-/Leistungsdatum: 07.07.2026
Kunden-Nr.: 11638
Sachbearbeiter/-in: Johannes Näher

Seite 1 von 1

Rechnung

Marke: VOLKSWAGEN-VW
Modell: TIGUAN 5N
Kennzeichen: OAL XO306
HSN: 0603
TSN: CIR
EZ: 11.06.2019
F.-Id.-Nr.: WVGZZZ5NZKW868844
HU: 07.2026
Km-Stand: 117.764 Km

Pos	Nummer	Bezeichnung/Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	Ges. Preis St.	
1	41	Bremse vorne ersetzt inkl. Bremsscheiben	1,30	AW	61,00 €	79,30 €	A
2	13	Bremsscheiben und Beläge hinten ersetzt	1,30	AW	61,00 €	79,30 €	A
3	1413	Eigendiagnose Elektrische Parkbremse	0,30	AW	61,00 €	18,30 €	A
4	DDF1305C	Bremsscheibe vorn	2,00				
5	FDB4433	Bremsbeläge vorn	1,00	Satz	115,90 €	231,80 €	A
6	DDF2506C	Bremsscheibe hinten	2,00	Stk.	101,60 €	101,60 €	A
7	FDB4697	Bremsbeläge hinten	1,00		100,20 €	200,40 €	A
8	HU	Hauptuntersuchung nach §29 StVZO	1,00		89,95 €	89,95 €	A
9	AU	Vorführung zur Abgasuntersuchung (AU)	1,00		105,00 €	105,00 €	B
					40,34 €	40,34 €	A

Zahlbar innerhalb 7 Tagen

Nettosumme: 840,99 €
MwSt (19 %): 159,79 €
Gesamtbetrag: 1.000,78 €
Fremdgebühren*: 105,00 €
zu zahlen: 1.105,78 €

*Durchlaufende Posten gem. §10 (1) UStG.




menhofer
Kfz - Reparaturzentrum

06.05.2025

Arbeitswerte
Inspektion
NACH HERSTELLERVORGABE DURCHGEFÜHRT
inklusive Verbrauchsmaterial Scheibenklar, Servoöl und Kühlflüssigkeit
- POLLEN-FRISCHLUFTFILTER ERNEUERT

Ersatzteile
1 Stück Pollenfilter



Service Service SKODA Service

Rechnung Nr. 3300082153


Kunden Nr.: 504441
Auftrag Nr.: 4051195
Datum: 30.07.24
Betrieb Nr.: 51675

Seite 1 von 2

Amtl. Kennzeichen | Typ/Modell | Fahrzeugident-Nr. | Auslieferung | Annahmetag | Km-Stand | Berater
OAL-XO 306 | AD13BX | WVGZZZ5NZKW868844 | 31.05.19 | 29.07.24 | 91.291 | RJ

Warenempfänger = Leistungsempfänger
Leistungserbringung: 30.07.2024
Datum der Erstzulassung: 11.06.2019

			Währung: EUR
01220000	Dialogannahme durchgeführt .	29 11	0,00
98089999	Innenraum gesaugt	29 11	0,00
01060051	Vorführung zur Abgasuntersuchung AU	29 11	39,49
4000	DEKRA-GEBÜHR HU	1 ST Z1	105,00
FOKD8675	Zusatzarbeit: Luftfiltereinsatz erse		
24245595	Luftfiltereinsatz ersetzen	29 11	10,08
5Q0129620G	Luftfiltereinsatz	1 ST 11	38,85
	>> Paketpreis EURO 48,93 Netto <<		
FOKD65E4	Zusatzarbeit: Zündkerzen ersetzen 60		
28705695	4 Zündkerzen ersetzen	29 11	60,50
WHT003247	Dichtring	1 ST 11	6,15
04E145853E	Haltebügel	1 ST 11	6,55
WHT001386	Dichtung	1 ST 11	4,40
05E905602	Zündkerze 'LongLife'	4 ST 11	103,00
	>> Paketpreis EURO 180,60 Netto <<		




Rechnung 22373

Rechnungsdatum: 28.10.2022 Kundennummer: 10911
Leistungszeitpunkt: 28.10.2022 Es bedient Sie Tobias Göppel

Amtl. Kennz.: OAL XO 306 Fahrzeug: VW TIGUAN (AD1, AX1) 1.5 TSI
Ident.Nr.: WVGZZZ5NZKW868844 Erstzul.: 11.06.2019 KM-Stand: 62.813
Hubraum: 1498 ccm KW / PS: 110 / 150 Emissionsschl.: 36AG
KBA Nr.: 0603CIR Motorcode: DPCA, DADA Nächste HU: 07.2024

ET/AW-Nr	Bezeichnung	MwSt	Menge	ME	E-Preis	G-Preis
	Die in Auftrag gegebenen Positionen berechnen wir wie folgt:					
	Bremsscheibe Hinterachse beide Seiten erneuern Bremsklotzsatz Hinterachse erneuern Bremsscheibe Hinterachse beide Seiten aus- und einbauen Bremssattelträger Hinterachse beide Seiten aus- und einbauen Rad Hinterachse beide Seiten aus- und einbauen Servicestellung der elektromechanischen Feststellbremse aktivieren	1	15,00	Aw	6,80	102,00 €
0 986 479 A84	Bremsscheibe	1	2,00	St	107,00	214,00 €
0 986 494 658	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	1	1,00	Se	87,90	87,90 €

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen "Gute Fahrt!"



Auto Hindelang
GmbH & Co. KG

Service Service SKODA Service

Rechnung Nr. 3300072959

Kunden Nr.: 504441
Auftrag Nr.: 4045138
Datum: 05.05.22
Betrieb Nr.: 51675

Seite 1 von 2

Amtl. Kennzeichen | Typ/Modell | Fahrzeugident-Nr. | Auslieferung | Annahmetag | Km-Stand | Berater
OAL-XO 306 | AD13BX | WVGZZZ5NZKW868844 | 31.05.19 | 04.05.22 | 55.741 | HM

Die montierten Räder sind für den Fahrzeugtyp passend und wurden von uns geprüft.
Prüfer/Verantwortlicher: Hindelang M.

Achtung: Einlagerung ab dieser Saison 35Euro

Warenempfänger = Leistungsempfänger
Leistungserbringung: 05.05.2022
Datum der Erstzulassung: 11.06.2019

			Währung: EUR
01220000	Dialogannahme durchgeführt .	35 11	0,00
98089999	Wagenwäsche u. Innenraum gesaugt	35 11	0,00
44950199	Quick-Check	35 11	0,00
44449903	Eingel. Sommerräder montiert	35 11	29,41
888888888	Einlagerungskosten	1 ST 11	21,01
FOKD63F5	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
01090014	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	35 11	83,19
04E115561H	Ölfilter	1 ST 11	15,20
N 90288901	Ölablassschraube	1 ST 11	4,30
WHT000729A	Schraube	3 ST 11	4,50
N 0138158	Dichtring	1 ST 11	2,30
OEL 008	Longlife0l 0W20 4,300 L	11	80,54
	>> Paketpreis EURO 190,03 Netto <<		
PA043693	Zusatzarbeit Bremsflüssigkeitswechse		
01400050	Bremsflüssigkeits Service .	35 11	27,73
30010756	Kupplungsanlage entlüften	35 11	11,90
B 000750M9	Bremsflüssigkeit 1,150 L	11	13,69
	>> Paketpreis EURO 51,32 Netto <<		



Auto Hindelang
GmbH & Co. KG

Service Service SKODA Service

Rechnung Nr. 3300068394

Kunden Nr.: 504441
Auftrag Nr.: 4042107
Datum: 10.05.21
Betrieb Nr.: 51675

Seite 1 von 1


Amtl. Kennzeichen | Typ/Modell | Fahrzeugident-Nr. | Auslieferung | Annahmetag | Km-Stand | Berater
OAL-XO 306 | AD13BX | WVGZZZ5NZKW868844 | 31.05.19 | 10.05.21 | 44.612 | HM

Warenempfänger = Leistungsempfänger
Leistungserbringung: 10.05.2021
Datum der Erstzulassung: 11.06.2019

			Währung: EUR
01220000	Dialogannahme durchgeführt .	3 11	0,00
44950199	Quick-Check	3 11	0,00
98089999	Wagenwäsche u. Innenraum gesaugt	3 11	0,00
01340000	Inspektion .	3 11	61,77
85181950	Staub-u.Pollenfiltor aus- u.einbauen	3 11	8,82
5Q0819669	Allergenfilter	1 ST 11	36,50

Land	St-M	St-K	Prozent	USt.-Basis	USt.-Betrag
DE	1	1	19,00 %	107,09	20,35

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Markus Hindelang unter der Telefonnummer 08349/920122



Auto Hindelang
GmbH & Co. KG

Service Service SKODA Service

Rechnung Nr. 3300063729

Kunden Nr.: 504441
Auftrag Nr.: 4039111
Datum: 25.05.20
Betrieb Nr.: 51675

Seite 1 von 2

Amtl. Kennzeichen | Typ/Modell | Fahrzeugident-Nr. | Auslieferung | Annahmetag | Km-Stand | Berater
OAL-XO 306 | AD13BX | WVGZZZ5NZKW868844 | 31.05.19 | 25.05.20 | 27.675 | KM

Warenempfänger = Leistungsempfänger
Leistungserbringung: 25.05.2020
Datum der Erstzulassung: 11.06.2019

			Währung: EUR
01220000	Dialogannahme durchgeführt .	44 11	0,00
98089999	Wagenwäsche u. Innenraum gesaugt	44 11	0,00
G 05216400	Scheibenreiniger 1,500 L	11	3,02
FOKD63F5	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
01090014	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	44 11	87,81
94151660	2 Scheinwerfer einstellen	44 11	15,97
04E115561H	Oelfilter	1 ST 11	12,10
N 0138157	Dichtring	1 ST 11	2,00
N 90288901	Oelablassschraube	1 ST 11	2,85
WHT000729A	Schraube	3 ST 11	3,45
OEL 002	Longlife0l 4,300 L	11	75,64
	>> Paketpreis EURO 199,82 Netto <<		


AUTO-RE










AUTO-RE






AUTO-RE
www.AUTO-RE.cz


TIGUAN
AUTO-RE




VREDESTEIN



