

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	216 590,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	II Kombi 2.0 TDi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	191 015 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	19.03.2010	STK	28.02.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
VOZIDLO PO VELKÉM SERWISE,NOVÉ ROZVODY ,KLADKY,OLEJ.FILTRY !!!			

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 

Typbeschreibung: 3T5275 SUP.CO CR DPF AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: KXZ 9157 BU 125KM C88B

Mehr-Ausstattung: E0A 1D2 5SL 5RG 1KJ 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL HJ6 4UP 3NW 3QT 4X3 4A3 8ZF J0L 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM 7G0 8AJ 8GL 8X1 4K3 B01 607 QN2 3PH 9P3 01G 7X2 9W0 8WD 7A0 3GG 0G1 7MG L03 7P7 F0A 2VA 3S9

Datum der Fahrzeugübernahme: 19.03.10

176/ 411400

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 22.06.11 km-Stand: 3.1987

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	ja	nein	Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:  Autohaus Weber 2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 1137420

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige Datum: 19.07.11

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 28.09.12 km-Stand: 62.595

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	ja	nein	Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:  Autohaus Weber 2 Jahre Mobilitätsgarantie 1545720

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige Datum: 19.07.11

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.02.14 km-Stand: 93.234

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	ja	nein	Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:  Autohaus Weber GmbH & Co. KG 2 Jahre Mobilitätsgarantie 2024333

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige Datum: 19.07.11

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.09.15 km-Stand: 124.770

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	ja	nein	Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:  2 Jahre Mobilitätsgarantie TMB HELD & STRÖHLE 2584437

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 154.770 Datum: 23.09.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 27.07.16 km-Stand: 139.400

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	ja	nein	Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:  2 Jahre Mobilitätsgarantie TMB HELD & STRÖHLE 2584437

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige Datum: 19.07.11

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

[illegible][illegible][illegible]