

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,9 TDi 77kW Serviska...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	225 332 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	06.03.2009	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost	1 705 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Leasing možný; Spotřebitelský úvěr; Serviska - pravidelný servis; dovoz D; Originál ALU kola + zimní sada; Parkovací senzory; Climatronic; Tempomat; Vyhřívání sedadel; Dálkové centrální zamykání; Palubní počítač; El. Okna+zrcátka; ABS+ASR+ESP; Isofix; Deaktivace airbagu spolujezdce__Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Autobazar AutoDEL s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Digitální příjem rádia (DAB), El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie














Service-Nachweis 15

Datum: 8.12.2010 km-Stand: 30642

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 973294

Auto-Sterner

Haunsbergweg 20, 83416 Surheim

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: 01.01.2011

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 17

Datum: 25.02.13 km-Stand: 61074

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie 1574152

SKODA

Auto-Sterner GmbH & Co. KG

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: 01.01.2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 19

Datum: 26.5.2014 km-Stand: 86628

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie 2092293

SKODA

TRETTNER Automobile

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 2092293

Datum: 01.01.2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Datum: 13.01.2020 km-Stand: 786884

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE

Peter Thürwächter

Steinweilenstr. 23, 78872 Winden

Tel. 06340-4114787 Fax 06340-4114788

E-Mail: info@kfz-service-qt.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 786884

Datum: 01.12.21

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 17.05.2021 km-Stand: 796280

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE

Peter Thürwächter

Steinweilenstr. 23, 78872 Winden

Tel. 06340-4114787 Fax 06340-4114788

E-Mail: info@kfz-service-qt.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 796280

Datum: 05.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 27.02.2023 km-Stand: 770537

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE

Peter Thürwächter

Steinweilenstr. 23, 78872 Winden

Tel. 06340-4114787 Fax 06340-4114788

E-Mail: info@kfz-service-qt.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 770537

Datum: 02.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.