

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	59 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1,4 TDi/59 kw
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	59 kW
Objem motoru	1422 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	175 736 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	01.09.2007	STK	01.05.2024

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU



Výbava

Airbag 10x , ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





Service-Nachweise

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:

is	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	is	nein
☒	☐	ATF	☐	☐
☒	☐	ATF-Ölbad	☐	☐
☒	☐	Aditiv	☐	☐
☒	☐	DIFF	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Filter	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Öl	☐	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
☒	☐	Luftfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen-Spannrolle	☐	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐	☐

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 19.03.09

km-Stand: 149322

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeföhrt von: Auto Rapp GmbH Volkswagen Partner

München Straße 87
85221 Dachau
Telefon +49 8131 5150-310
Telefax +49 8131 5150-355
info@auto-rapp.de
www.auto-rapp.de

Ihre nächsten Service-Ereignisse:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat: 08.08.2010 oder bei 160.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Zusatzumfänge Monat: 08.08.2010 oder bei 160.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsschleifschleits-Wechsel Monat: 08.08.2010 oder bei 160.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Service-Nachweise

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:

is	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	is	nein
☒	☐	ATF	☐	☐
☒	☐	ATF-Ölbad	☐	☐
☒	☐	Aditiv	☐	☐
☒	☐	DIFF	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Filter	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Öl	☐	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
☒	☐	Luftfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen-Spannrolle	☐	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐	☐

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 22.12.10

km-Stand: 55.282

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeföhrt von: Auto Rapp GmbH Volkswagen Partner

München Straße 87
85221 Dachau
Telefon +49 8131 5150-310
Telefax +49 8131 5150-355
info@auto-rapp.de
www.auto-rapp.de

Ihre nächsten Service-Ereignisse:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat: 22.12.2012 oder bei 116.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Zusatzumfänge Monat: 22.12.2012 oder bei 116.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsschleifschleits-Wechsel Monat: 22.12.2012 oder bei 116.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Service-Nachweise

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:

is	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	is	nein
☒	☐	ATF	☐	☐
☒	☐	ATF-Ölbad	☐	☐
☒	☐	Aditiv	☐	☐
☒	☐	DIFF	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Filter	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Öl	☐	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
☒	☐	Luftfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen-Spannrolle	☐	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐	☐

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 22.08.16

km-Stand: 105556

Rechnungsnummer: 285056

Reparaturempfehlung:

Service durchgeföhrt von: Auto Rapp GmbH Volkswagen Partner

München Straße 87
85221 Dachau
Telefon +49 8131 5150-310
Telefax +49 8131 5150-355
info@auto-rapp.de
www.auto-rapp.de

Ihre nächsten Service-Ereignisse:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat: 22.08.2018 oder bei 170.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Zusatzumfänge Monat: 22.08.2018 oder bei 170.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsschleifschleits-Wechsel Monat: 22.08.2018 oder bei 170.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Service-Nachweise

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:

is	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	is	nein
☒	☐	ATF	☐	☐
☒	☐	ATF-Ölbad	☐	☐
☒	☐	Aditiv	☐	☐
☒	☐	DIFF	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Filter	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Öl	☐	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
☒	☐	Luftfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen-Spannrolle	☐	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐	☐

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 22.08.2016

km-Stand: 119.758

Rechnungsnummer: 5707

Reparaturempfehlung:

Service durchgeföhrt von: Auto Rapp GmbH Volkswagen Partner

München Straße 87
85221 Dachau
Telefon +49 8131 5150-310
Telefax +49 8131 5150-355
info@auto-rapp.de
www.auto-rapp.de

Ihre nächsten Service-Ereignisse:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat: 22.08.2018 oder bei 170.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Zusatzumfänge Monat: 22.08.2018 oder bei 170.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsschleifschleits-Wechsel Monat: 22.08.2018 oder bei 170.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Service-Nachweise

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:

is	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	is	nein
☒	☐	ATF	☐	☐
☒	☐	ATF-Ölbad	☐	☐
☒	☐	Aditiv	☐	☐
☒	☐	DIFF	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Filter	☐	☐
☒	☐	Halbes Kupplung: Öl	☐	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
☒	☐	Luftfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinlass	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐	☐
☒	☐	Zahnriemen-Spannrolle	☐	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐	☐

LongLife-Motorenöl verwendet

Datum: 22.08.2016

km-Stand: 155.763

Rechnungsnummer: 285056

Reparaturempfehlung:

Service durchgeföhrt von: Auto Rapp GmbH Volkswagen Partner

München Straße 87
85221 Dachau
Telefon +49 8131 5150-310
Telefax +49 8131 5150-355
info@auto-rapp.de
www.auto-rapp.de

Ihre nächsten Service-Ereignisse:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat: 01.10.2018 oder bei 150.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Zusatzumfänge Monat: 01.10.2018 oder bei 150.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsschleifschleits-Wechsel Monat: 01.10.2018 oder bei 150.000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)



