

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,4 TSI, servis,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	227 524 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	06.08.2009	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Plnohodnotné rezervní kolo, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, Tempomat

KARTA VOZU


Fotografie













Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

Typbeschreibung: 1752L5 OCT COM AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: LHY 9910 CS 90KW CAXA

Mehr-Ausstattung:

EOA	1DO	SSL	SRG	1KF	6FB	1AT	3FA
1N3	1NN	H7F	4UF	4R5	3KD	3GT	4X3
4A3	8LS	J1P	7AA	8GU	6YO	9AP	8RM
7G0	8DN	BGL	8X0	4K3	B01	G02	GN2
3L3	9P1	7X1	9W0	BWB	7A0	3GN	
G61	7MG	L02	7P4	FOA	3S2	2UA	

Datum der Fahrzeugübernahme:

RÜDIGER
Skoda Autohaus Rüdiger GmbH
Hamburger Str. 35 • 21067 Dreesen
Telefon: (0351) 867 53 10 • Fax: 867 53 20
Handy-Nr.: 0170 600 9490

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßer Weise übernehme.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 16.09.2011 km-Stand: 30900

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐	Skoda Autohaus Rüdiger GmbH	☒	☐

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐	Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒	Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 42. Anzeig Datum: 11.10.11

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

RÜDIGER
Skoda Autohaus Rüdiger GmbH
Hamburger Str. 35 • 21067 Dreesen
Telefon: (0351) 867 53 10 • Fax: 867 53 20
Handy-Nr.: 0170 600 9490

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 1242389

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.09.2013 km-Stand: 61375

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Skoda Autohaus Rüdiger GmbH	☒	☐

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒	Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒	Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 72. Anzeig Datum: 11.10.13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

RÜDIGER
Skoda Autohaus Rüdiger GmbH
Hamburger Str. 35 • 21067 Dreesen
Telefon: (0351) 867 53 10 • Fax: 867 53 20
Handy-Nr.: 0170 600 9490

2 Jahre Mobilitätsgarantie 2094189

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 20.08.2015 km-Stand: 90648

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Skoda Autohaus Rüdiger GmbH	☒	☐

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒	Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒	Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: 11.10.15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Michael Wagner
Kfz-Service
01906 Großhirsdorf
Tel.: 03 59 52 14 63 63

Stempel Skoda Servicepartner

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 5.10.16 km-Stand: 106573

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒	Skoda Autohaus Rüdiger GmbH	☒	☐

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒	Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒	Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: 11.10.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Michael Wagner
Kfz-Service
01906 Großhirsdorf
Tel.: 03 59 52 14 63 63

Stempel Skoda Servicepartner

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 21.1.2020 km-Stand: 154716

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE MICHAEL WAGNER
FREIWERKSTATT
Radplatz 6
01900 Großschönau
Tel.: +49 (0) 35952 46563
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 20.5.2021 km-Stand: 173366

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ Schreier
Lutherstraße 33 • 01900 Großschönau
Tel.: 0359 21333927
jens@schreier-online.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 17.900 Datum: 5/2023

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 29.6.2022 km-Stand: 189557

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ Schreier
Lutherstraße 33 • 01900 Großschönau
Tel.: 0172 1333927
jens@schreier-online.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 18.900 Datum: 6/2023

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 9.11.2022 km-Stand: 211903

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ Schreier
Lutherstraße 33 • 01900 Großschönau
Tel.: 0172 1333927
jens@schreier-online.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 21.200 Datum: 11/2023

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt. Das Fahrzeug ist im November 2024 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Mißbach (TUV SÜD Auto Service GmbH)

Untersuchung des Abgasverhaltens am 03.11.2022 durch anerkannte Kfz-Werkstatt, Kontrollnummer FS-2-02-226-63

Messwerte:

	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Anteil (%)	Anteil M (%)
Bremsleistung (Werte in daN)							
Betriebsbremse 1. Achse	256	252	508	278	39,3	72	49
Betriebsbremse 2. Achse	188	190	378	231	78,2	28	21
Feststellbremse 2. Achse	151	169	320				

ALB soll / ist (1)
ALB soll / ist (2)
Feststellbremse blockiert: Ja

Profiltiefe (mm)

	Links	Rechts
1. Achse	7,5	7,5
2. Achse	7,5	7,5

(10) Hinweise:

Das Fahrzeug ist mit M+S-Reifen ausgestattet

BrainBee

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VII StVZO

Ausführende Stelle: Auto-Garage-Service an der Mitteln 14 01895 / Pulsnitz 035955-41002 FAX - EMAIL

Datum: 03.11.2022

Messprogramm: G-Kat mit OBD

Kraftstoffart: Benzin

Fahrzeug - Ident. - Daten

Arbeitsnummer	DO CM 912	Endausstellung	06.06.2005
Kennzeichen	195784	Schlüssel Nr. 1 / Feld 14.1 (Code zu Feld 14)	3540
Emissionsklasse	Stufe	Schlüssel Nr. 2 / Feld 2.1 (Code zu Feld 2)	8004
Fahrerlaubnis	Octavia II	Schlüssel Nr. 3 / Feld 2.2 (Code zu Feld 2.2)	AGP
Fzg-Typ/Anwendung	TMF-UR121A8010558		

Funktionsprüfung OBD:

Prüfumschalt: 0111111100001
Prüfumschalt: 0000000000000

Prüfung Signale der Regel-Sonden:

Prüfung: alle Systemsens durchgeführt
Prüfung: Bestätigung

Fzg - Solidaten

Fzg - Solidaten	Fzg - Istdaten	Ergebnis

Fehlerspeicher:

Anzahl abgasrelevanter Fehler: 0

Kontrolleuchte Motordiagnose:

Sichtprüfung: Status: Ansteuerung:

Funktionsprüfung Abgas:

	Fzg - Solidaten	Fzg - Istdaten	Ergebnis
Katalysator:			
Motorleistung:			
Abgasmessung:			
Erhöhter Leerlauf:			
Lambda Wert:			