

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	158 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	1.8 TSI 118kW 4X4
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	154 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	13.08.2010	STK	07.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 624 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 187 kg
Spotřeba	8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

V perfektním technickém i optickém stavu. 04/2023 výměna rozvodů, nová spojka. Pravidelný servis, pečlivě udržovaný vůz. POZOR - vozidlo nestojí na prodejní ploše, na prohlídku nutné volat dopředu. VIN VOZIDLA: TMBLB93TXB9012947 . OTEVŘENO PO-PÁ 8:30-12:00 a 13:00-17:00 , SO 9-12 po telefonické dohodě. Na kávu s Vámi se těší Lukáš. Najdete nás 5min od Třebíče směr Dukovany-Moravský Krumlov. Nákup vozidla v rodinné atmosféře. Zkušební projížďka samozřejmostí, prohlídka Vaším technikem, nebo návštěva Vámi vybraného autoservisu samozřejmostí. Nakupujte v klidu a dělejte si radost.


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. seřiditelná sedadla, El. seřiditelné sedadlo řidiče, El. sklopná zrcátka, El. startér, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace třízónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

















Service-Nachweis

Datum: 20/2016

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 54.130

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Petr VYBÍRAL
Nádraží 386, 675 21 Opatowitz
Tel.: 604 281 826
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 69.750 Datum: 28/2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Benötigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.10.2020

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 97.403

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Petr VYBÍRAL
Nádraží 386, 675 21 Opatowitz
Tel.: 604 281 826
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 112.000 Datum: 23.10.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Benötigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 13.10.2016

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 33.865

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

AUTO-WELT
770-Service-Station
74303 Schell
Tel.: 05238 796
Tel.: 05238 796
Tel.: 05238 796
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Benötigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 4/2019

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 87517

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Petr VYBÍRAL
Nádraží 386, 675 21 Opatowitz
Tel.: 604 281 826
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 96.500 Datum: 4/2020

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Benötigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 02.2022

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 120.300

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Petr VYBÍRAL
Nádraží 386, 675 21 Opatowitz
Tel.: 604 281 826
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 125.000 Datum: 02.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Benötigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 30.08.2017

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 113.32

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

21.08.2017
Longi-Service-Station
Longi-Service-Station
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 113.32 Datum: 08/2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Benötigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 8.12.2017

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Wahlöl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Im-Stand: GZ 017

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremssattelwechsel

Service durchgeführt:

Petr VYBÍRAL
 Nádraží 399, 475 11, Okružní
 154 000 541 11
 MČ 604 681 508

Stempel Standa Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 82000

Datum: 8.12.2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“