

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1.2 TDI Greenline
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	55 kW
Objem motoru	1199 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	178 346 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace		STK	01.11.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 769 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava


Tažné zařízení, El. přední okna, Airbag 8x, ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, CD přehrávač, Centrální zamykání, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, Dělená zadní sedadla, Imobilizér, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







Anteillich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
 Organisationsnummer: DEKRA
 Braunschweiger Str. 151, 38112 Braunschweig
 Tel.: 05371/897912-0 Fax: 05371/897912-1

DEKRA
 DEK 320438948

(1) Fz.-Nr. TMBNK65J6B5024622
 (2) Kennz. d. GF DK109
 (3) Prüfort Gifhorn, 14.07.2020
 (4) Km-Stand: 154011
 (5) Fz.-Kl. M1

Aufbau AF
 Herst. 8004
 Typ AJU
 Var. 000007

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Mehrzweckfahrzeug
 SKODA (CZ)
 APCFWAX01
 NFMSFM52R03315N
 EURO5;A;PI/CI; M, N1 I

EMI-Kl. 35A0
 zGM 1763 kg
 EZ 22.11.2010
 Dat.letzt.HU 03/2018
 Prüfort-Nr. 0000700241

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Eichlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P054306001981
 vom 14.07.2020, 14:50
 HU-Prüfziffer C-Poseve2
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
d GF DK109
 nächste HU fällig Juli 2022

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und abgegeben.
 Die nächste Hauptuntersuchung ist im Juli 2022 fällig.

Hinweise:
 - Reifen alle Profiltiefe beachten
 - Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreichen

Anteillich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
 Braunschweiger Str. 12, 38112 Braunschweig
 Tel.: 0531/2133-0 Fax: 0531/2133-258

DEKRA
 DEK 267340873

Fz.-Kl. M1
 Aufbau AF
 Herst. 8004
 Typ AJU
 Var. 000007

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Mehrzweckfahrzeug
 SKODA (CZ)
 APCFWAX01
 NFMSFM52R03315N
 EURO5;A;PI/CI; M, N1 I

EMI-Kl. 35A0
 zGM 1763 kg
 EZ 22.11.2010
 PIN TMBNK65J6B5024622

Km-Stand 109050
 Dat.letzt.HU 12/2015
 Prüfort 0000700113

Untersuchung gemäß § 29 StVZO
 Berichts-Nr. P043415015682
 vom 03.2018, 10:09
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 geringe Mängel
d GF DK109
 nächste HU fällig März 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und abgegeben.

Hinweise:
 - Scheibenwaschanlage vorn links und rechts
 - Spritzdüse ohne Funktion (G)
 - Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreichen

Service-Nachweis

Datum: 28.09.2022 km-Stand: 170 600

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Werkstoff	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		
Bremsschüsselswechsel	☒	☐	4,30 5W30		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	VW 504/50700		
Trichter der hinteren Bremse reinigen	☐	☒	Alpine		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Stempel Skoda Servicepartner		
Luftfiltereinbauschwechsel	☒	☐			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	km-Stand: ca. 200 000		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	Datum: 03/24		
Wischerblätter wechseln	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 19 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Anteillich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
 Ende Niederlassung:
 Sen Silberberg 5, 89130 Magdeburg
 Tel.: 0391/7260-33 Fax: 0391/7260-402

DEKRA
 DEK 187243395

Fz.-Arb./-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 AF Mehrzweckfahrzeug
 Hersteller 8004 SKODA (CZ)
 Typ AJU 57
 Var./Vers. 00007 APCFWAX01

Fz.-Ident-Nr. TMBNK65J6B5024622
 Zul.Ges.Masse 1763 kg
 Erstzulassung 11/2010
 Km-Stand 45715
 Dat.letzt.HU nicht vorhanden
 Prüfort 0000380351
 Kunden-Nr. 0000380351

Untersuchung gemäß § 29 StVZO
 Berichts-Nr. P037328007325 IQ
 vom 11.2013, 10:48
 Seite 1 von 1

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
d WF VS1500

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und abgegeben.

Anteillich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
 Braunschweiger Str. 12, 38112 Braunschweig
 Tel.: 0531/2133-0 Fax: 0531/2133-258

DEKRA
 DEK 228750859

Fz.-Kl. M1
 Aufbau AF
 Herst. 8004
 Typ AJU
 Var. 000007

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Mehrzweckfahrzeug
 SKODA (CZ)
 APCFWAX01
 NFMSFM52R03315N
 EURO5;A;PI/CI; M, N1 I

EMI-Kl. 35A0
 zGM 1763 kg
 EZ 22.11.2010
 PIN TMBNK65J6B5024622

Km-Stand 68741
 Dat.letzt.HU 12/2013
 Prüfort 0000700113

Untersuchung gemäß § 29 StVZO
 Berichts-Nr. P043546008245 LM
 vom 05.12.2015, 10:59
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
d GF DK109
 nächste HU fällig Dezember 2017

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihrem Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und abgegeben.

Hinweise:
 - Bremsscheibe alle beginnende
 - Tragbildschrankung, in Kürze erneuern

Service-Nachweis

Datum: 30.06.2018 km-Stand: 115 400

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Werkstoff	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		
Bremsschüsselswechsel	☒	☐	4,30 5W30		
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	VW 504/50700		
Trichter der hinteren Bremse reinigen	☐	☒	Alpine		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Stempel Skoda Servicepartner		
Luftfiltereinbauschwechsel	☐	☒			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	km-Stand: ca. 145 000		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	Datum: 06/20		
Wischerblätter wechseln	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 19 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 22.06.2016 km-Stand: 78000

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschaden prüfen¹⁾ ☒ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Trommeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Wischerblätter wechseln ☐ ☒

Service durchgeführt: 4,3l SW30 VW 507 000 Alpine
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: ca. 108000 Datum: 06/18
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 17 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

14 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 15.11.2015 km-Stand: 45785

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschaden prüfen¹⁾ ☒ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Trommeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Wischerblätter wechseln ☒ ☐

Service durchgeführt: 
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 1112015 Datum: 85000
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 15 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“