

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1.2Tsi 77kw
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	171 737 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	01.08.2013	STK	26.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
<input type="checkbox"/> První majitel	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen		
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> Protokol STK		
<input type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené		
COC list			

Poznámka prodejce

Servis pouze u dealera Škoda. Nové rozvody. Absolutně bez koroze!!! Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bezpečnostní pískování oken, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Míhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač




KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis	
Datum:	01.06.2016
Service-Ereignis	
Ölwechsel Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> Durchgeführte Fahrten <input checked="" type="checkbox"/> Pannenset: Dichtungsmittelwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Zusätzliche Servicearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämenwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen-Spannrollenwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-Kupplung: Ölwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden. <input checked="" type="checkbox"/> Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 15.
km-Stand:	41 767
 SKODA 1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 775L2J608943 1819209 <small>SAO 05420 Stand: 10/2015</small>	
Service durchgeführt von:	
 Autousa Biering GmbH SKODA Vertragshändler, Filiale Potsdam Hauptstr. 77, 14548 Potsdam (Geltow) Tel. (0331) 242304, Fax (0331) 242305 www.autousa-biering.de	
Nächster Bremsflüssigkeitwechsel	
Datum: 06/2018	

Service-Nachweis	
Datum:	05.07.2018
Service-Ereignis	
Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	
Motoröl für das Service-Interval QIS Karosserie auf Lackschäden geprüft* Pannenreset, Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnräderwechsel Zahnräder-Spaltwechsel Heckscheiben-Kupplung, Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	
Brennstoffflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
km-Stand: 80730	
Durchgeführte <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB: IE75L2D6080Z 1/2.597.716	
Service durchgeführt von: SKODA Autohaus Leining GmbH SKODA Servicepartner, Tel. 030-748 045, Fax 030-748 035 www.steels-leining.de	
Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Brennstoffflüssigkeitswechsel Datum: 07.10.2020	
<small>* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Leistungen nicht erfüllt wurden.</small>	
<small>** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 21.</small>	

Service-Nachweis

Datum: 13.02.2020

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁾
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterersatzwechsel
Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 112.246

Durchgeführt: ja nein

Mobilitätsgarantie²⁾

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartner

Service durchgeführt von:

Autohaus Biering GmbH
SKODA Servicestützpunkt
Großbeeren 116-118, 1442 Potsdam
Tel. 0331 748 13 49, Fax 0331 748 19 93
www.skoda-biering.de

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 07.2020

1 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Universellheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 25.

Service-Nachweis

Datum: 04.08.2020

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁾
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterersatzwechsel
Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 119.534

Durchgeführt: ja nein

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE** SKODA

TMB: 1/3.839.003

Service durchgeführt von:
SKODA Scherer GmbH & Co. KG
Kronenstraße 10
55469 Simmern

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

1 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Universellheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 27.

24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 29.07.2021

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁾
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterersatzwechsel
Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 136.635

Durchgeführt: ja nein

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE** SKODA

TMB: 1/4.448.571

Service durchgeführt von:
Autohaus Biering GmbH
SKODA Servicestützpunkt
Großbeeren 116-118, 1442 Potsdam
Tel. 0331 748 13 49, Fax 0331 748 19 93
www.skoda-biering.de

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 08.10.2022

1 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Universellheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 29.

28 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 21.08.2021

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁾
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterersatzwechsel
Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 165.140

Durchgeführt: ja nein

**1 Jahr
Mobilitätsgarantie** SKODA

TMB: 1/5.793.452

Service durchgeführt von:
SKODA Scherer GmbH & Co. KG
Kronenstraße 10
55469 Simmern

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 07.10.2024

1 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Universellheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 33.

32 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 26.07.2022

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁾
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterersatzwechsel
Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 150.603

Durchgeführt: ja nein

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE** SKODA

TMB: 1/5.141.839

Service durchgeführt von:
Autohaus Biering GmbH
SKODA Servicestützpunkt
Großbeeren 116-118, 1442 Potsdam
Tel. 0331 748 13 49, Fax 0331 748 19 93
www.skoda-biering.de

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 07.10.2024

1 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Universellheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 31.

30 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 17.08.2022

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁾
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterersatzwechsel
Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 191.366

Durchgeführt: ja nein

**Autoservice Bruchstr. 2
67098 Bad Dürkheim**

Service durchgeführt von:
**Autoservice Bruchstr. 2
67098 Bad Dürkheim**

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 08.2025

1 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Universellheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 35.