

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	126 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.2 TSi AMBIENTE
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	176 580 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	29.09.2011	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka, PO SERVISU !			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 19.08.2019 km-Stand: 80948

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle (QS) verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremsschleifschleifwechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe (DSG) wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☐

Wechsel der Lambda-Sonde ☐

Service durchgeführt:

Senger Holstein GmbH
 123/522383
 Hamburger Straße 05
 23843 Bad Oldesloe
 Tel: 045 31 89 99-0

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 13.2.2020 km-Stand: 98885

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle (QS) verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremsschleifschleifwechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe (DSG) wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☐

Wechsel der Lambda-Sonde ☐

Service durchgeführt:

Paul Felder GmbH
 KFZ-Reparaturen
 Empfehlungsstraße 14
 23843 Bad Oldesloe
 Tel. 04531 / 88131 Fax 82876
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 98885 Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 13.6.2025 km-Stand: 176506

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle (QS) verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremsschleifschleifwechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe (DSG) wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☐

Wechsel der Lambda-Sonde ☐

Service durchgeführt:

Andreas Tomig
 Ceramie 18/18 F18 01 Typak-Motors
 IC 6895280 DSC C27708064947
 TEL: 777 312 935

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 191500 Datum: 06/2026

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

- keine Lack-Defekte
 - keine Schäden an der Karosserie