

# KARTA VOZU

## Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.6 TDI Ambition
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	234 883 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.07.2027

## Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
<b>Spotřeba</b>			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
<b>Poznámka prodejce</b>			

# KARTA VOZU

## Výbava

**Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiproluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů**

---


# KARTA VOZU

## Fotografie











**Fahrzeugdaten**

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBJG7NE5E0053314	CLHA	
Fahrzeugtyp	SE5334 OCT	COM	AMB
Getriebe-/Kombibuchstaben / Lacknummern / Innenausstattung / Motorleistung / Motoren-/Kombibuchstaben	MNW LF9E-9P9P HA 77KW CLHA		
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	EOA 1D2 5S1 5RQ 1KD 6FF 1AT 3FA 1N3 1NL HH7 4U4 4R4 3NU 3QN 4X3 4A3 BZH J2D G1A BGU KH6 BRM 790 18A BGL BXO 4K3 B01 7MJ GNO 3L3 9P5 Q1A 7X2 9ZE BNB 3QN 7AA G01 L04 7P4 FOA 352 2UA		
Betriebsgewicht (in kg)			
Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert			
CO <sub>2</sub> - kombiniert (in g/km)			

„Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.“

**Service-Nachweis**

Datum: 20.08.11 km-Stand: 37657

Service-Ereignis Durchgeführt: ja, nein

Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>11</sup>  
Paniment: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

SKODA AH Kühl GmbH & Co KG Fahrzeughaus GF Süd SKODA Vertragshändler Wölflstraße 2, 38518 Gifhorn, Tel. 05371/807420 Händler-Nr. 5561170

SKODA Partner Stempel und Unterschrift des Verkäufers.

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

**Brremflüssigkeitwechsel**

Nächster Bremsflüssigkeitwechsel Datum: 05.16

11 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

**SKODA**  
**2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE**  
TMB: SE0053314  
2556140

Serv. SKODA-AH Kühl GmbH & Co KG  
**SKODA**  
Eyfelkamm 2, 38518 Gifhorn  
Tel. 05371/807420, Fax 05371/807450

Stempel des Fachbetriebs

**Service-Nachweis**

Datum: 23.03.2016 km-Stand: 55710

Service-Ereignis Durchgeführt: ja, nein

Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>11</sup>  
Paniment: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

SKODA AH Kühl GmbH & Co KG Fahrzeughaus GF Süd SKODA Vertragshändler Wölflstraße 2, 38518 Gifhorn, Tel. 05371/807420 Händler-Nr. 5561170

Nächster Bremsflüssigkeitwechsel Datum: 03.2018

11 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

12 Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.

**Service-Nachweis**

Datum: 26.10.2017 km-Stand: 75446

Service-Ereignis Durchgeführt: ja, nein

Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>11</sup>  
Paniment: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

SKODA AH Kühl GmbH & Co KG Fahrzeughaus GF Süd SKODA Vertragshändler Wölflstraße 2, 38518 Gifhorn, Tel. 05371/807420 Händler-Nr. 5561170

Nächster Bremsflüssigkeitwechsel Datum: 03.2018

11 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

12 Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.

**Service-Nachweis**

Datum: 1005.18 km-Stand: 106 101

Service-Ereignis  
Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft\* Pannenset: Dichtungsmitteleinsatzwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnräder-Wechsel Zahnräder-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel

Durchgeführt ja nein

Mobilitätsgarantie\*

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Nächster Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel Datum: 1005.18

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Universitethet des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 19.

18 Service-Nachweise

**Service-Nachweis**

Datum: 21.01.2024 km-Stand: 142041

Service-Ereignis  
Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft\* Pannenset: Dichtungsmitteleinsatzwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnräder-Wechsel Zahnräder-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel

Durchgeführt ja nein

KFZ-SERVICE & PFLEGE Mario Nasse MEISTERBETRIEBS Unterstr. 11 - 04288 Weimar/Logefeld Tel.: 03643-496415 • Fax: 775719

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Nächster Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel Datum: 01/22

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Universitethet des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 23.

22 Service-Nachweise

**Service-Nachweis**

Datum: 26.07.2024 km-Stand: 205 000

Service-Ereignis  
Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft\* Pannenset: Dichtungsmitteleinsatzwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnräder-Wechsel Zahnräder-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel

Durchgeführt ja nein

Urbach abR Rudolstädter Str. 12 99138 Ueffeln Tel. 0361/4 23 03 50 Fax 0361/4 23 03 59

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel Datum: 07/26

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Universitethet des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 27.

26 Service-Nachweise

**Service-Nachweis**

Datum: 05.09.19 km-Stand: 110 719

Service-Ereignis  
Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft\* Pannenset: Dichtungsmitteleinsatzwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnräder-Wechsel Zahnräder-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel

Durchgeführt ja nein

Mobilitätsgarantie\*

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Nächster Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel Datum: i.0.

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Universitethet des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 21.

20 Service-Nachweise

**Service-Nachweis**

Datum: 17.02.20 km-Stand: 171 126

Service-Ereignis  
Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft\* Pannenset: Dichtungsmitteleinsatzwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnräder-Wechsel Zahnräder-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel

Durchgeführt ja nein

Turbotechnik-Weimar.com

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel Datum: 03/24

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Universitethet des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 25.

24 Service-Nachweise

**Service-Nachweis**

Datum: 13.03.2025 km-Stand: 225 719

Service-Ereignis  
Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft\* Pannenset: Dichtungsmitteleinsatzwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öffilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnräder-Wechsel Zahnräder-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel

Durchgeführt ja nein

KFZ-SERVICE & PFLEGE Mario Nasse MEISTER-BETRIEB Unterstr. 11 - 04270 Weimar/Logefeld Tel.: 03643-476415 • Fax: 775719

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitstechnik Wechsel Datum:

\* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
\*\* Bestätigung der Universitethet des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 29.

28 Service-Nachweise