

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Land Rover
Model	Discovery	Model - doplňující informace	2,7TDV6*Man*Xenon...
Karoserie	Terénní	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	140 kW
Objem motoru	2720 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	304 316 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	29.06.2005	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Šedá
Provozní hmotnost	3 230 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	9,7 l		
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Spotřebitelský úvěr možný; Při 250.000km velký servis. Nové rozvody včetně všech olejů a filtrů; kompresor podvozku po GO; nové měchy a tlumiče. Pravidelná výměna oleje max 10.000km. Tažé zařízení na 3500Kg+expediční zahrádka. Tato nabídka není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.

KARTA VOZU

Výbava

Venkovní teploměr, Palubní počítač, Airbag 10x , Deaktivace airbagu spolujezdce, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Výškově nastavitelná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Dělená zadní sedadla, Originální autorádio, CD přehrávač, Imobilizér, Zatmavená zadní skla, Alarm, El. přední okna, Vyhřívané čelní sklo, Senzor stěračů, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Mlhovky, Ostřikovače světlometů, Tempomat, Automatická uzávěrka diferenciálu, Automatická uzávěrka diferenciálu, Isofix, Tažné zařízení, Regulace výšky podvozku, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Asistent při jízdě ze svahu, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Zadní loketní opěrka, Parkovací asistent, Klimatizovaná přihrádka, Parkovací senzory zadní, El. parkovací brzda, Vzduchové odpružení, El. startér, Uzávěrka mezinápravového diferenciálu, Tónovaná skla, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie













Pubblicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)

A ☐ Servizio olio
B ☐ Ispezione 1
C ☐ Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì ☐ No ☐

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 264.630

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firma: *Obej 5W JOLL*
Data: 10.10.2018

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

TI MBRO SERVIZIO

Firmato
Data

Pubblicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)

A ☐ Servizio olio
B ☐ Ispezione 1
C ☐ Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì ☐ No ☐

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 200000

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firma: *Obej 5W JOLL*
Data: 20.5.2014

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

TI MBRO SERVIZIO

Firmato
Data

Pubblicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)

A ☒ Servizio olio
B ☒ Ispezione 1
C ☒ Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì ☐ No ☐

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 190033

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firma: *TECNO GOMME Snc*
Data: 27/05/2014

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

TI MBRO SERVIZIO

Firmato
Data

Pubblicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)

A ☒ Servizio olio
B ☒ Ispezione 1
C ☒ Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì ☐ No ☐

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 161900

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firma: *TECNO GOMME Snc*
Data: 27/05/2014

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

TI MBRO SERVIZIO

Firmato
Data

Pubblicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)

A ☒ Servizio olio
B ☒ Ispezione 1
C ☒ Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì ☐ No ☐

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 118990

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firma: *benati*
Data: 27/10

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

TI MBRO SERVIZIO

Firmato
Data

Pubblicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)

A ☒ Servizio olio
B ☒ Ispezione 1
C ☒ Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì ☐ No ☐

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 118990

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firma: *benati*
Data: 27/10

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

TI MBRO SERVIZIO

Firmato
Data

zione "service record"

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì No

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 84000

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firmato
Data

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

CONCESSIONARIA LAND ROVER
BENATI S.r.l.
Via Torricelli, 42/a - 37135 VERONA
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0203702236
Tel. 045 954103 - Fax 045 954101

TIMBRO SERVIZIO

Firmato
Data 23/12/08

Publicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)
A Servizio olio
B Ispezione 1
C Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì No

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 84000

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firmato
Data

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

CONCESSIONARIA LAND ROVER
BENATI S.r.l.
Via Torricelli, 42/a - 37135 VERONA
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0203702236
Tel. 045 954103 - Fax 045 954101

TIMBRO SERVIZIO

Firmato
Data 23/12/08

Publicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)
A Servizio olio
B Ispezione 1
C Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì No

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 51800

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firmato
Data

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

CONCESSIONARIA LAND ROVER
BENATI S.r.l.
Via Torricelli, 42/a - 37135 VERONA
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0203702236
Tel. 045 954103 - Fax 045 954101

TIMBRO SERVIZIO

Firmato
Data 23/12/08

Publicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)
A Servizio olio
B Ispezione 1
C Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì No

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 84000

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firmato
Data

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

CONCESSIONARIA LAND ROVER
BENATI S.r.l.
Via Torricelli, 42/a - 37135 VERONA
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0203702236
Tel. 045 954103 - Fax 045 954101

TIMBRO SERVIZIO

Firmato
Data 23/12/08

zione "service record"

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì No

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 42350

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firmato
Data

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

CONCESSIONARIA LAND ROVER
BENATI S.r.l.
Via Torricelli, 42/a - 37135 VERONA
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0203702236
Tel. 045 954103 - Fax 045 954101

TIMBRO SERVIZIO

Firmato
Data 23/12/08

Publicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)
A Servizio olio
B Ispezione 1
C Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì No

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 42350

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firmato
Data

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

CONCESSIONARIA LAND ROVER
BENATI S.r.l.
Via Torricelli, 42/a - 37135 VERONA
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0203702236
Tel. 045 954103 - Fax 045 954101

TIMBRO SERVIZIO

Firmato
Data 23/12/08

Publicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)
A Servizio olio
B Ispezione 1
C Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì No

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 21200

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firmato
Data

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

CONCESSIONARIA LAND ROVER
BENATI S.r.l.
Via Torricelli, 42/a - 37135 VERONA
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0203702236
Tel. 045 954103 - Fax 045 954101

TIMBRO SERVIZIO

Firmato
Data 23/12/08

Publicazione "service record"

TIPO DI SERVIZIO (da indicare)
A Servizio olio
B Ispezione 1
C Ispezione 2

Si richiedono riparazioni della carrozzeria
Sì No

Garanzia anticorrosione
Relazione dell'ispezione:

Richieste supplementari
Sostituzione del liquido freni
Sostituzione del liquido di raffreddamento
Ispezione anticorrosione

Letture dell'odometro 42350

Interventi supplementari effettuati oppure suggeriti per attenzione in futuro

Firmato
Data

Il Concessionario Land Rover/Riparatore Autorizzato di Riparazione certifica che le riparazioni anticorrosione sono state effettuate come prescritto.

CONCESSIONARIA LAND ROVER
BENATI S.r.l.
Via Torricelli, 42/a - 37135 VERONA
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0203702236
Tel. 045 954103 - Fax 045 954101

TIMBRO SERVIZIO

Firmato
Data 23/12/08