

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2TSi, 77kW, vyhř...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	142 700 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	16.12.2013	STK	01.12.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Česká republika	Barva		Šedá metalíza
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		1 585 kg
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☒ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☒ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					
1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka					

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 2.10.2015 km-Stand: 27332

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service	☒
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kaufstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbes-Kupplung-Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 12/2016

Krammer
94491 Hengersberg
HD-Nr. 5750350
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09801/3347-0 Fax 09801/3347-88
Stempel des Fachbetriebs

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Klötchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

12 Service-Nachweise

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.

Abb. 2 Karosserie

Mängel festgestellt ☒ Ja ☒ Nein

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:

Krammer
94491 Hengersberg
HD-Nr. 5750350
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09801/3347-0 Fax 09801/3347-88
Stempel des Fachbetriebs

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweise 13

Service-Nachweis

Datum: 15.09.2017 km-Stand: 57048

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service	☒
Inspektion	☒
mit Ölwechsel	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kaufstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbes-Kupplung-Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: laut Anzeige

Krammer
94491 Hengersberg
HD-Nr. 5750350
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09801/3347-0 Fax 09801/3347-88
Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 94491 Hengersberg
2/2.979.896
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09801/3347-0 Fax 09801/3347-88
Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Klötchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

14 Service-Nachweise

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.

Abb. 3 Karosserie

Mängel festgestellt ☒ Ja ☒ Nein

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:

Krammer
94491 Hengersberg
HD-Nr. 5750350
www.autohaus-krammer.de
Tel. 09801/3347-0 Fax 09801/3347-88
Stempel des Fachbetriebs

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweise 15

