

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1.2 TSI Ambition
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	221 552 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	STK		01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 615 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
pravidelný servis ve škodovce včetně mobilní garance; cena včetně přihlášení v ČR (při prodeji nová T.K. + registrace na značky na nového majitele)			

KARTA VOZU

Výbava



Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, El. sklopná zrcátka, Palubní počítač, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Airbag 6x, Imobilizér, Isofix, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis

Datum: 15.01.15 km-Stand: 31.277

Service-Eingangs: ☒ Ölwechsel/Service, ☒ Inspektion, ☒ mit Ölwechsel, ☒ mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Leckschäden geprüft
Panoramafenster-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterwechsel
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Halter-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von: **SKODA Autohaus ERTL GmbH**
Mastener Straße 1 e
04720 Döben
Telefon: 03431 / 66 66 60
Fax: 03431 / 66 66 61
Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: laut Anzeige

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gezeichnet, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriechutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

12 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 02.03.2016 km-Stand: 61.027

Service-Eingangs: ☒ Ölwechsel/Service, ☒ Inspektion, ☒ mit Ölwechsel, ☒ mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Leckschäden geprüft
Panoramafenster-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterwechsel
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Halter-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von: **SKODA Autohaus ERTL GmbH**
Mastener Straße 1 e
04720 Döben
Telefon: 03431 / 66 66 60
Fax: 03431 / 66 66 61
Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 11.10.16

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gezeichnet, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriechutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

14 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 15.11.2016 km-Stand: 78.776

Service-Eingangs: ☒ Ölwechsel/Service, ☒ Inspektion, ☒ mit Ölwechsel, ☒ mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Leckschäden geprüft
Panoramafenster-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterwechsel
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Halter-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von: **SKODA Autohaus ERTL GmbH**
Mastener Straße 1 e
04720 Döben
Telefon: 03431 / 66 66 60
Fax: 03431 / 66 66 61
Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 11.10.18

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gezeichnet, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriechutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 19.06.2018 km-Stand: 116.350

Service-Eingangs: ☒ Ölwechsel/Service, ☒ Inspektion, ☒ mit Ölwechsel, ☒ mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Leckschäden geprüft
Panoramafenster-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterwechsel
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Halter-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von: **SKODA Autohaus ERTL GmbH**
Mastener Str. 1 e
04720 Döben
Tel.: 0 34 31 / 66 66 60
Fax: 0 34 31 / 66 66 61
Händlernummer: 6222280

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum:

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gezeichnet, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriechutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 26.06.2019 km-Stand: 162.929

Service-Eingangs: ☒ Ölwechsel/Service, ☒ Inspektion, ☒ mit Ölwechsel, ☒ mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Leckschäden geprüft
Panoramafenster-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterwechsel
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Halter-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von: **SKODA Autohaus ERTL GmbH**
Mastener Str. 1 e
04720 Döben
Tel.: 0 34 31 / 66 66 60
Fax: 0 34 31 / 66 66 61
Händlernummer: 6222280
Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum:

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gezeichnet, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriechutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 16.02.2020 km-Stand: 164.159

Service-Eingangs: ☒ Ölwechsel/Service, ☒ Inspektion, ☒ mit Ölwechsel, ☒ mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Leckschäden geprüft
Panoramafenster-Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterwechsel
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollewechsel
Halter-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von: **SKODA Autohaus ERTL GmbH**
Mastener Str. 1 e
04720 Döben
Tel.: 0 34 31 / 66 66 60
Fax: 0 34 31 / 66 66 61
Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum:

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gezeichnet, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriechutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 08.07.2021 km-Stand: 174.563 km

Service-Ereignis:
 Ölwechsel-Service ☒ ja ☒ nein
 Inspektion ☒ ja ☒ nein
 mit Ölwechsel ☒ ja ☒ nein
 mit erweitertem Serviceumfang ☒ ja ☒ nein

Motortätigkeit für das Service-Intervall Oils
 Karosserie auf Lackschäden geprüft
 Permanent: Dichtungsmittelwechsel
 Zusätzliche Servicearbeiten
 Kurbelgehäuseventilwechsel ☒ ja ☒ nein
 Zylinderkopfventilwechsel ☒ ja ☒ nein
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☒ nein
 Zahnriemenwechsel ☒ ja ☒ nein
 Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☒ nein
 Hallex-Kupplung Ölwechsel ☒ ja ☒ nein
 Staub- und Pollenfilterwechsel ☒ ja ☒ nein

0412025

Service durchgeführt von:
 ERTL
 AUTOHAUS ERTL GMBH
 Mastener Str. 1a • 04720 Döbeln
 Tel.: 03431 - 66 66 60
 Fax: 03431 - 66 66 61

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

26 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 7.12.2023 km-Stand: 206.611 km

Service-Ereignis:
 Ölwechsel-Service ☒ ja ☒ nein
 Inspektion ☒ ja ☒ nein
 mit Ölwechsel ☒ ja ☒ nein
 mit erweitertem Serviceumfang ☒ ja ☒ nein

Motortätigkeit für das Service-Intervall Oils
 Karosserie auf Lackschäden geprüft
 Permanent: Dichtungsmittelwechsel
 Zusätzliche Servicearbeiten
 Kurbelgehäuseventilwechsel ☒ ja ☒ nein
 Zylinderkopfventilwechsel ☒ ja ☒ nein
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☒ nein
 Zahnriemenwechsel ☒ ja ☒ nein
 Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☒ nein
 Hallex-Kupplung Ölwechsel ☒ ja ☒ nein
 Staub- und Pollenfilterwechsel ☒ ja ☒ nein

7.12.23

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 2/3.437.896
 2/3.437.896

Service durchgeführt von:
 ERTL
 AUTOHAUS ERTL GMBH
 Mastener Str. 1a • 04720 Döbeln
 Tel.: 03431 - 66 66 60
 Fax: 03431 - 66 66 61

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

30 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 11.12.2025 km-Stand: 221.007 km

Service-Ereignis:
 Ölwechsel-Service ☒ ja ☒ nein
 Inspektion ☒ ja ☒ nein
 mit Ölwechsel ☒ ja ☒ nein
 mit erweitertem Serviceumfang ☒ ja ☒ nein

Motortätigkeit für das Service-Intervall Oils
 Karosserie auf Lackschäden geprüft
 Permanent: Dichtungsmittelwechsel
 Zusätzliche Servicearbeiten
 Kurbelgehäuseventilwechsel ☒ ja ☒ nein
 Zylinderkopfventilwechsel ☒ ja ☒ nein
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☒ nein
 Zahnriemenwechsel ☒ ja ☒ nein
 Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☒ nein
 Hallex-Kupplung Ölwechsel ☒ ja ☒ nein
 Staub- und Pollenfilterwechsel ☒ ja ☒ nein

221007

Service durchgeführt von:
 ERTL
 AUTOHAUS ERTL GMBH
 Mastener Str. 1a • 04720 Döbeln
 Tel.: 03431 - 66 66 60
 Fax: 03431 - 66 66 61

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

32 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 30.11.2025 km-Stand: 221.007 km

Service-Ereignis:
 Ölwechsel-Service ☒ ja ☒ nein
 Inspektion ☒ ja ☒ nein
 mit Ölwechsel ☒ ja ☒ nein
 mit erweitertem Serviceumfang ☒ ja ☒ nein

Motortätigkeit für das Service-Intervall Oils
 Karosserie auf Lackschäden geprüft
 Permanent: Dichtungsmittelwechsel
 Zusätzliche Servicearbeiten
 Kurbelgehäuseventilwechsel ☒ ja ☒ nein
 Zylinderkopfventilwechsel ☒ ja ☒ nein
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☒ nein
 Zahnriemenwechsel ☒ ja ☒ nein
 Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☒ nein
 Hallex-Kupplung Ölwechsel ☒ ja ☒ nein
 Staub- und Pollenfilterwechsel ☒ ja ☒ nein

30.11.25

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 2/4.036.536
 2/4.036.536

Service durchgeführt von:
 ERTL
 AUTOHAUS ERTL GMBH
 Mastener Str. 1a • 04720 Döbeln
 Tel.: 03431 - 66 66 60
 Fax: 03431 - 66 66 61

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

34 Service-Nachweise

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 174.425
 Datum: 08.12.2020
 Bemerkungen: Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt

Stempel des Fachwerks

km-Stand:
 Datum:
 Bemerkungen: