

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.6 TDI Digi A/C
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	151 508 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované		<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace aut. , Tempomat, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Palubní počítač, CD přehrávač, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Litá kola, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Airbag 4x, ABS, ESP, Imobilizér, Alarm, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis			
Datum: 21.09.2015	km-Stand: 28537		
Zeichnung Rückseitig			
Service-Ereignis			
Ölwechsel-Service			
Inspektion			
mit Ölwechsel			
mit erweitertem Serviceumfang			
Motoröl für das Service-Interval Q16			
Panzerseife auf Leckstellen geprüft			
Zusatzzuliefererleistungen			
Kraftstofffilterwechsel			
Zündkerzenwechsel			
Luftfilterwechsel im automatischen Getriebe			
Zahnriemenwechsel			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel			
Haltekupplung Ölwechsel			
Stab- und Pollerfilterwechsel			
Brennstoffflüssigkeitswechsel			
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Mobilitätsgarantie ¹⁾	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Service durchgeführt von:	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		6816 Bürgle Garage Rudolf Schwarz 6816 Dornbirn Staubdichtbauchsicherung	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Datum: 07.10.15	
<small>¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Befüllung nicht durchgeführt wurde.</small>			

Abb. 2

Service-Nachweis			
Datum: 06.09.16	km-Stand: 75459		
Zeichnung Rückseitig			
Service-Ereignis			
Ölwechsel-Service			
Inspektion			
mit Ölwechsel			
mit erweitertem Serviceumfang			
Motoröl für das Service-Interval Q16			
Panzerseife auf Leckstellen geprüft			
Zusatzzuliefererleistungen			
Kraftstofffilterwechsel			
Zündkerzenwechsel			
Luftfilterwechsel im automatischen Getriebe			
Zahnriemenwechsel			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel			
Haltekupplung Ölwechsel			
Stab- und Pollerfilterwechsel			
Brennstoffflüssigkeitswechsel			
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Mobilitätsgarantie ¹⁾	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Service durchgeführt von:	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		6816 Bürgle Garage Rudolf Schwarz 6816 Dornbirn Staubdichtbauchsicherung	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Datum: 06.10.16	
<small>¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Befüllung nicht durchgeführt wurde.</small>			

Abb. 3

Service-Nachweis			
Datum: 22.6.2018	km-Stand: 75459		
Zeichnung Rückseitig			
Service-Ereignis			
Ölwechsel-Service			
Inspektion			
mit Ölwechsel			
mit erweitertem Serviceumfang			
Motoröl für das Service-Interval Q16			
Kraftstoff auf Leckstellen geprüft			
Panzerseife auf Leckstellen geprüft			
Zusatzzuliefererleistungen			
Kraftstofffilterwechsel			
Zündkerzenwechsel			
Luftfilterwechsel im automatischen Getriebe			
Zahnriemenwechsel			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel			
Haltekupplung Ölwechsel			
Stab- und Pollerfilterwechsel			
Brennstoffflüssigkeitswechsel			
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Mobilitätsgarantie ¹⁾	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Service durchgeführt von:	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		6816 Bürgle Garage Rudolf Schwarz 6816 Dornbirn Staubdichtbauchsicherung	
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Datum: 06.10.18	
<small>¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Befüllung nicht durchgeführt wurde.</small>			

Abb. 4

Service-Nachweis

Datum: 08.08.2022

km-Stand: 731 986

Service-Ereignis
Öwerhels-Service
Inspektion
mit Öwerhels
mit erweiterter Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16
Karosserie- und Lackarbeiten geprüft
Pannenetz: Dichtungsmittevwchsel
Zusatzaerarbeiten
Kraftstoffflaschenwechsel
Luftfiltereinwechsel
Öl- und Differenzialwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Hilfs-/Kupplung Öwerhels
Stab- und Polierfilterwechsel

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartner
Service durchgeführt von: **WATTER MOBILITY**
NATTER GMBH, AM STEN 483, 6883 AU
TEL: +43 (0) 351 51 2433
Stempel des Fachbetriebs

Bremsschlüsselwechsel
 Nächster Bremsschlüsselwechsel
Datum:


* Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Bemerkung der Unverhältnismäßigkeit des Karossereschutzes der Karosserie bzw. Verminderung eventueller Schäden = Seite 21.

20 Service-Nachweise

6.2.1 Führerhausschlüssel – Zustand

Bemerkung: Dienst-Anstummen

Abb. 5



* Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Bemerkung der Unverhältnismäßigkeit des Karossereschutzes der Karosserie bzw. Verminderung eventueller Schäden = Seite 19.