

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	95 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	167 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	21.01.2014	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	1 571 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,4 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Záruka na původ vozu a stav najetých kilometrů. Kompletní servisní historie; K autu sada zimních kol. Dovozová TK zahrnuta v ceně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Servisní doklad	Stav km:
Suma: 28 03 2024	151 998
servis prohlídka	Provedeno
is výměny oleje	ano ☐ ne ☒
sůla	☐
linou oleje	☐
ilným rozsahem prohlídky	☐
vý olej pro interval servisních prohlídek Q16	☐
sa poškození laku karoserie ¹⁾	☐
utěšovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	☐
né servisní ukony	☐
palivového filtru	☐
zapalovacích svíček	☐
vložky vzduchového filtru	☐
oleje a olejového filtru v automatické převodovce	☐
zubeného řemene	☐
spínací kladky zubeného řemene	☐
leje Haldex spojky	☐
achového a pylvového filtru	☐
dové kapaliny	Příští výměna brzdové kapaliny ☐ Datum: 03 2025

Servisní doklad		Stav km: 89995	
Datum: 24.5.18		Provedeno	
Servisní prohlídka		ano	☐
Servis výměny oleje		ne	☐
Prohlídka			☐
s výměnou oleje			☐
s rozšířeným rozsahem prohlídky			☐
Motorový olej pro interval servisních prohlídek Q16			☐
kontrola poškození laku karoserie			☐
kontrola utěsňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik			☐
statistické servisní úkony			☐
měna palivového filtru			☐
měna zapalovacích svíček			☐
měna vložky vzduchového filtru			☐
měna oleje a olejového filtru v automatické převodovce			☐
měna ozubeného řemene			☐
měna napínací kladky ozubeného řemene			☐
měna oleje Halder spojky			☐
měna prachového a pylového filtru			☐
brzdové kapalin			☐
Průřez brzdové kapalin			☐
Datum: 09/2020			

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: EM7577E3047703

2/3.258.129

SA001968301 Stand 01/2018

Servisní prohlídku provedl:

Autohaus

Paul
 02565 / 77 24 24
 N. Rothemann

Se byl vyřízen pouze partnerem SKODA, popř. servisním partnerem SKODA. Pole buď partnerem SKODA, popř. servisním partnerem SKODA proktrnuto, pokud nebyly splněny podmínky partnerství.

seušenosti antikorozní ochrany karoserie, resp. zaznamenání případných poškození – strana 13.

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V., Dresden
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-15-11219-01-00)
Betreuen Sie die Niederlassung:
Löbauer Str. 75, 02625 Bautzen
Tel.: 03591/278-0 Fax: 03591/278-50

DEKRA
420781207

Letzter Ölwechsel:
durchgeführt am: 03.12.5
bei km-Stand: 163.448
mit folgendem Mitsubishi Motoröl:
☒ DIAMOND EVOLUTION 5W-30
☐ DIAMOND PERFORMANCE 5W-40
☐ DIAMOND PROTECTION 10W-40
☐ DIAMOND CLEARTEC 0W-20

Nächster Ölwechsel:
am: 03.12.6
bei km-Stand: 183.000

Autotehaus Gärtner
Hauptstr. 73, 02742 Friedersdorf
Tel.: 03 58 72 / 3 69-0 Fax: -20
info@autotehaus-gaertner.de

(1) DEKRA (2) Kennz. D LÖB AW62 (3) Prüfort Prüfaderdorf (4) km-St. 162024 (5) Pz.-Kl. NI Aufbau AS Herat. 8004 Typ. AJW Var. 00169 Vers. EMI-Kl. 3530** sck 1571 kg EZ 21.01.2014 Dat. letzt. HU 12/2022 Prüfart-Nr. 0213428634

29 StVZO
2014/45/EU
ing to 2014/45/EU
1 D Dresden 00)

Ergebnis:
geringe Mängel
D LÖB AW62
nächste HU fällig Januar 2027

(6) Festgestellte Mängel:
*5.3.3a (EM)
Querlenker Vorderachse links innen
Gummilagerung beschädigt
*5.3.3a (EM)
Querlenker Vorderachse rechts innen
Gummilagerung beschädigt
-D8.4.1b (GM)
Umweltbelastung: Motor ölfleucht

Hinweise:
-1.1.6c
Feststellbremse Betätigungseinrichtung

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Maik Meyring
Siegel und Unterschrift