

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	1,6 TDI 77 KW Elegance
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	263 220 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	27.03.2013	STK	28.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost	1 539 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 102 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo registrované jako nové Německu, 1. Majitel v ČR,, k vozu druhá sada kol , k vozu druhá sada kol alu kola,, servisní knížka, pravidelně servisováno, Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie













Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN): TMBJJ73T4D9037800 CAYC

Fahrzeugtyp: 3T5214 SUP.CO CR DPF AMB

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben: MTG LA7W-8E8E BU 77kW CAYC

Teilweise Fahrzeugbeschreibung:

EOA	1D2	5SL	5RQ	1KS	6FB	1AT	3FA
1N3	1NL	H7D	4UP	3NW	3GT	4X3	
4A3	8ZF	JOL	Q16	8GU	6YO	9AK	8RM
7UC	8AY	8QL	8X0	4K3	B01	7MG	GN2
3L3	9P3	Q1G	7X1	9ZG	8WB	7AO	3GG
7AA	G07	L02	7P4	FOA	3S2	2UA	

Betriebsgewicht (in kg):

Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert

CO₂ - kombiniert (in g/km)

Datum der Auslieferung: 05.03.13

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughalter Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 11.2.2013 km-Stand: 131810

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Service durchgeführt von:
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐	SKODA
Inspektions-Service	☒	☐	Flach Smol
Intervall-Service	☒	☐	SKODA Servicepartner, H&M Nr. 51000
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐	Mobiltelefon: 31 85661 Forstberg
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	T 0812 9360, F 0812 45462
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐	www.arschulzservice.de
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	Stempel des SKODA Servicepartners
Zündkerzenwechsel	☒	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	km-Stand: nach Anzeige
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐	Datum: 11.2.2013
Zahnriemenwechsel	☒	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	
Halbex-Kupplung-Ölwechsel	☒	☐	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐	

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMBJJ73T4D9037800

2/3.253.563

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 25.

Service-Nachweis

Datum: 08.3.2021 km-Stand: 213.515

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Service durchgeführt von:
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐	TOTAL Station Gailg
Inspektions-Service	☒	☐	Gailg u. Mehlinger GbR
Intervall-Service	☒	☐	Hauptstraße 40
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐	85559 Forstern
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Tel. 08124/527059
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐	St-Nr. 114/168/53306
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	Kfz-Service/Mechanik/Helfer
Zündkerzenwechsel	☒	☐	Stempel des SKODA Servicepartners
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐	km-Stand: 21. Anzeige
Zahnriemenwechsel	☒	☐	Datum: 11.2.2021
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Halbex-Kupplung-Ölwechsel	☒	☐	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐	

Batterie ersetzt

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 25.

Service-Nachweis

Datum: 5.11.2022 km-Stand: 255.450

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Service durchgeführt von:
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐	SERVIS AUTO & MOTO
Inspektions-Service	☒	☐	RAV2 auto - moto s.r.o.
Intervall-Service	☒	☐	Radovodská 206/12
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐	370 01 Česká Budějovice
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	tel. 220716701, fax 220711576
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐	Stempel des SKODA Servicepartners
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:
Zündkerzenwechsel	☒	☐	km-Stand: 265.450
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	Datum: 11.2.2024
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemenwechsel	☒	☐	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	
Halbex-Kupplung-Ölwechsel	☒	☐	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐	

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 27.

Service-Nachweis

Datum: 17.9.15

Durchgeführt wurde:

- ☒ Motorölwechsel
- ☒ Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet
- ☒ Inspektions Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft
- ☒ Bremsflüssigkeitswechsel
- ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service
- ☒ vicer
- ☒ Kluftschiffwechsel
- ☒ Zündkerzenwechsel
- ☒ Luftfiltereinsatzwechsel
- ☒ Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe
- ☒ Zahnriemenwechsel
- ☒ Zahnriemen, Spannrollenwechsel
- ☒ Halbes Kupplungs Ölwechsel
- ☒ Parameter, Dichtungseinsatzwechsel

km-Stand:

120749

ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JJ 75 T 4 D 903 7800

2559677

SAG 196802 Stmk 01/03

Tel. 08121493 260

Online-Shop: 0171 2601745

Service:

km-Stand:

Datum:

Anzeige

Zahnrücken und Wasserpumpe an.
Staubfilter an.

^a Bestätigen Sie in diesem Fall die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervalls Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^b Bestätigen Sie die Überarbeitung des Komminischnur der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 19.

18

Service-Nachweise