

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	105 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1,2 TSI,63KW,KLIMA,VÝHŘEV
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	163 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	01.07.2010	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 676 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

PŮVOD A; SERVISNÍ KNÍŽKA; DIGIKLIMA; VÝHŘEV SEDÁKŮ; TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ; VIN ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ; Garance původu vozidla. Možnost prohlídky v servisu. Možnost prodloužené záruky na mechanické a elektronické části vozidla. Možnost vyřízení úvěru ihned na místě. Vyřízení veškerých dokladů k přihlášení vč. STK a emisí na místě. Protiúčet i výměna možná. NEVYBRALI JSTE SI ? NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ DOVOZ DLE VAŠEHO VÝBĚRU A PŘÁNÍ !

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie















Service-Nachweis

Datum: 28.06.2013 km-Stand: 43.393

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremsschlagwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trasmen der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:  06362
4710 Grieskirchen
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 58.000 Datum: 06.08.14

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 1.6.2014 km-Stand: 51.85

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremsschlagwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trasmen der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:  06362
4710 Grieskirchen
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 72.000 Datum: 02.08.15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 24.06.2015 km-Stand: 72.63

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremsschlagwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trasmen der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:  06362
4710 Grieskirchen
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 82.000 Datum: 02.08.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 27.05.2016 km-Stand: 87.777

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremsschlagwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trasmen der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:  06362
4710 Grieskirchen
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 102.000 Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 06.06.2017 km-Stand: 103.702

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremsschlagwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trasmen der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:  06362
4710 Grieskirchen
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 118.000 Datum: 04.08.18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 27.04.18 km-Stand: 119.661

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen¹⁾ ☒ ja ☐ nein

Bremsschlagwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Trasmen der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnrinnen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:  06362
4710 Grieskirchen
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 133.661 Datum: 04.08.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 18.04.20
km-Stand: 73329

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwendet	☒	ja	nein
Inspektions-Service	☒	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	☒	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	☒	ja	nein
Traverse der hinteren Bremse reinigen	☒	ja	nein
Zündkerzenwechsel	☒	ja	nein
Luftfilterwechsel	☒	ja	nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	ja	nein
Zahnriemenwechsel	☒	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	ja	nein
Wischerblätter wechseln	☒	ja	nein

Service durchgeführt:

PÜRSTINGER
KFT TED-BIK
STAMPED SERVICE PARTNER

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 74829
Datum: 04.10.20
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Angebot)

* Beißen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden in Seite 11 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 25.06.2020
km-Stand: 14348

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwendet	☒	ja	nein
Inspektions-Service	☒	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	☒	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	☒	ja	nein
Traverse der hinteren Bremse reinigen	☒	ja	nein
Zündkerzenwechsel	☒	ja	nein
Luftfilterwechsel	☒	ja	nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	ja	nein
Zahnriemenwechsel	☒	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	ja	nein
Wischerblätter wechseln	☒	ja	nein

Service durchgeführt:

PÜRSTINGER
KFT TED-BIK
STAMPED SERVICE PARTNER

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 15800
Datum: 06.20.21
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Angebot)

* Beißen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden in Seite 11 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 27.04.2020
km-Stand: 150390

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwendet	☒	ja	nein
Inspektions-Service	☒	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	☒	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	☒	ja	nein
Traverse der hinteren Bremse reinigen	☒	ja	nein
Zündkerzenwechsel	☒	ja	nein
Luftfilterwechsel	☒	ja	nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	ja	nein
Zahnriemenwechsel	☒	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	ja	nein
Wischerblätter wechseln	☒	ja	nein

Service durchgeführt:

PÜRSTINGER
KFT TED-BIK
STAMPED SERVICE PARTNER

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 150390
Datum: 27.04.2020
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Angebot)

* Beißen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden in Seite 11 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 24.06.2020
km-Stand: 162000

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle (VCI) verwendet	☒	ja	nein
Inspektions-Service	☒	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	☒	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	☒	ja	nein
Traverse der hinteren Bremse reinigen	☒	ja	nein
Zündkerzenwechsel	☒	ja	nein
Luftfilterwechsel	☒	ja	nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	ja	nein
Zahnriemenwechsel	☒	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	ja	nein
Wischerblätter wechseln	☒	ja	nein

Service durchgeführt:

PÜRSTINGER
KFT TED-BIK
STAMPED SERVICE PARTNER

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 162000
Datum: 24.06.2020
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Angebot)

* Beißen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden in Seite 11 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“