

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,6 TDi, SERVIS.KN.,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	254 438 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	07.10.2009	STK	01.03.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 980 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,7 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel; Spotřebitelský úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Střešní nosič, Střešní okno, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 10.04.2021 km-Stand: 166 458

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Material für variable Service-Intervalle OGE verwenden	☐	☒	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschaden prüfen ¹⁾	☐	☒	Service durchgeführt		

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zurücksetzen	☐	☒
Luftfilterwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒

Service durchgeführt

KFZ-TECHNIK ZIEHL
Auto Meisterwerkstatt
MARLUS ZUTY Kfz-Meister
 Karmelberg 1, 12039 Karmelberg
 Tel. 0342 999 84-0 (Mo-Fr 8.00-18.00, Sa 9.00-13.00)
 E-Mail: kfz-technik.ziehl@t-online.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 196 858 Datum: 10.9.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Überarbeitung des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 22 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

17.5.2023 195 600 km

vyměna oleje, filtr

prilouv^{km} filtr

spodní čepy předek

stabilizační tyčky

kotouče přední

destičky

matéria/ celkem 4430,-

práce 1500,-

Nová spojka komplet

+ práce 15000,-

10.12.2023

208 000 km

olej, filtr, nafta filtr

Kabinový

18.5.2024 220 000 km

2x SILENTBLOK PŘEDNÍ

SPODNÍHO RAMENE

2x GUTA STABILIZÁTORU

ZADNÍ

4x DESTIČKY ZADNÍ

5 Litrov^o OLEJ + FILTR

FILTR KABINOVÝ

PALIVOVÝ

CELKEM 6300,-

1.6.2025

2x STABILIZAČNÍ TYČKY