

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	148 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	II KOMBI 1.4 TSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	160 336 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	07.04.2010	STK	11.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Nehavarované, Servisní knížka, 4 X ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace čtyřzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač




KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 14.04.2012 km-Stand: 18274

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

SKODA VERTRAGSHÄNDLER
Edmund Automobile GmbH
In der oberen Aum. 98530 Wechmar
T 036646 687-0 F 036646 687-10
http://eckardt-automobile.skoda-auto.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 48274 Datum: 04/12

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 07.10.13 km-Stand: 38167

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

Service durchgeführt:

SKODA VERTRAGSHÄNDLER
Edmund Automobile GmbH
In der oberen Aum. 98530 Wechmar
T 036646 687-0 F 036646 687-10
http://eckardt-automobile.skoda-auto.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11-15 Datum: 68000

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 04.09.15 km-Stand: 52278

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

SKODA VERTRAGSHÄNDLER
Edmund Automobile GmbH
In der oberen Aum. 98530 Wechmar
T 036646 687-0 F 036646 687-10
http://eckardt-automobile.skoda-auto.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 04-17 Datum: 82000

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.5.2017 km-Stand: 77771

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

Service durchgeführt:

Gumtow GmbH
16866 Genseric, Gewerbegebiet
Tel. 0 33 977 80 100 Fax 80 235

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 107000 Datum: 05/2019

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 08.05.2019 km-Stand: 92433

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 122000 Datum: 05/2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.02.21 km-Stand: 105984

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

Gumtow GmbH
16866 Genseric, Gewerbegebiet
Tel. 0 33 977 80 100 Fax 80 235

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 136000 Datum: 02/23

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Service-Nachweis

Datum: 11.09.23 km-Stand: 130757

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsschleifschleif	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	☐			

Zusätzlich:

Alle 30.000 km ☒ ☐

Alle 60.000 km ☐ ☐

Alle 90.000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfilter/Service-Service ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrolle/Service ☐ ☒

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service durchgeführt:

MT FAHRZEUGECHNIK
FALKE KFZ-MEISTERWERKSTATT
FAHRZEUGECHNIK
MUTENWÄLKER STR. 36
16064 KINZIG
TEL. 033971-52197
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: NACH
Datum: 11.09.23

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

GTÜ

Herr Tobias Gorisch
16321 Bernau

FX30284
Skoda Octavia

Kfz-Prüfziffer: W6g3198e

Nachuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1JK014857/A
zu Hauptuntersuchung Nr. 1JK014734 vom 13.05.2025, GTÜ

(3) 27.05.2025 16:27

(2) Amtl. Kennzeichen: D BAR-KY 2 (1) Fzg-Ident-Nr. TMBHJ61Z7A8035301

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1-AC)
Hersteller (-Nr) SKODA (CZ) (8004)
Typ und Ausführung (-Nr) 1Z (AGP-00017)
Erstzulassung 04/2010
(4) Stand des Wegstreckenzählers 158.323
Zul. Gesamtmasse 1930 kg
letzte Hauptuntersuchung vom 05/2023
(3) Prüfart: Fehrbellin, 0004-10/HH-HH
Version Systemdaten-Anwendung 4.28.1

(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 13.05.2025, Kontrollnummer: 00563-002

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- * D1.1.21b Radbremse, Bremsbelag 1, Achse links und rechts schleift (GM)
- * 4.3.1a Leuchten, Bremsleuchte mitte Mehrfach-/LED-Lichtquellen bis zu 1/3 ohne Funktion (GM)
- * 7.5 Wändereck / Warmluchte / Verbandkasten, Verbandkasten fehlt (GM)

Gutachten 366-0311-13-MURD
zur Erteilung einer ABE
zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: Pneumat trading s.r.o.

Radtyp: CA347
Stand: 24.02.2014

TUV
Auto Service

Seite: 1 von 7

Fahrzeughersteller : AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 47
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung	Mittell-och (mm)	Zentrierung-werkstoff	zul. Rad-last (kg)	zul. Abroll-uml. (mm)	gültig ab Fertigung datum
112557147	CA347 ohne	57,1		650	2040	08/13

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschraven M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: AUDI A3, S3

Fahrzeugtyp	Betriebsleistung	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0217*	77	195/65R15	12R, 51G	Sportback (4-türig);
8PA	e1*2001/116*0418*		205/60R15 91	12A	Schragheck 2-türig;
8PB	e13*2007/46*1082*				10B; 11B; 11G; 11H;