

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1,4 i, klima, serv....
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	157 300 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	30.03.2010	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 670 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; Úvěr možný; Rozvodová sada v 104.820km-03/2020		

KARTA VOZU


Výbava

Centrální zamykání, El. přední okna, Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Posilovač řízení, Parkovací senzory zadní


KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 15

Datum: 27.01.2012 km-Stand: 26720

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	ja	nein	Bremssflüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackchäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein

Service durchgeführt:

Autobaus Skomrad
 Markengruppe der Handelspartner
 August-Ebel-Damm 1367494
 Telefon 03 91 7 50 90 30 - Telefax 03 91 7 50 93 28
 Skoda Servicepartner HDL-Nr. 65 917 00

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 119 800
 Datum: 11.12.22

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Karosseriechutz der Karosserie prüfen“.

2025/10/03

Service-Nachweis 17

Datum: 29.10.2011 km-Stand: 55 500

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	ja	nein	Bremssflüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackchäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein

Service durchgeführt:

Autobaus Skomrad
 Markengruppe der Handelspartner
 August-Ebel-Damm 1367494
 Telefon 03 91 7 50 90 30 - Telefax 03 91 7 50 93 28
 Skoda Servicepartner HDL-Nr. 65 917 00

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 119 800
 Datum: 11.12.22

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Karosseriechutz der Karosserie prüfen“.

2025/10/03

Service-Nachweis 19

Datum: 13.12.16 km-Stand: 76 622

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	ja	nein	Bremssflüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackchäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein

Service durchgeführt:

CITROËN
 AUTOMATISCHES PUMPENSYSTEM
 39 120 14 00 10 00 00
 Tel.: 03 91 7 50 90 30 - Telefax 03 91 7 50 93 28
 Skoda Servicepartner HDL-Nr. 65 917 00

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 119 800
 Datum: 11.12.22

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Karosseriechutz der Karosserie prüfen“.

2025/10/03

Service-Nachweis 21

Datum: 29.12.16 km-Stand: 87 300

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	ja	nein	Bremssflüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackchäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein

Service durchgeführt:

Liebe
 Wolfgang Peckmann
 Skoda-Vertragshändler u. Service
 Grabenweg 14526 Sangerhausen
 Tel. (03464) 54110 - Fax (03464) 541118

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 119 800
 Datum: 11.12.22

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Karosseriechutz der Karosserie prüfen“.

2025/10/03

Service-Nachweis 23

Datum: 10.3.2020 km-Stand: 104 820

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	ja	nein	Bremssflüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackchäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein

Service durchgeführt:

Liebe
 Wolfgang Peckmann
 Skoda-Vertragshändler u. Service
 Grabenweg 14526 Sangerhausen
 Tel. (03464) 54110 - Fax (03464) 541118

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 119 800
 Datum: 3/2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Karosseriechutz der Karosserie prüfen“.

2025/10/03

Service-Nachweis 25

Datum: 12.1.2022 km-Stand: 121 350

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwenden	ja	nein	Bremssflüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackchäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein

Service durchgeführt:

Liebe
 Wolfgang Peckmann
 Skoda-Vertragshändler u. Service
 Grabenweg 14526 Sangerhausen
 Tel. (03464) 54110 - Fax (03464) 541118

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 119 800
 Datum: 11/24

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Karosseriechutz der Karosserie prüfen“.

2025/10/03