

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	combi 1.2 TSI Ambition
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	131 340 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace		STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Isofix, Imobilizér, Airbag 8x, Parkovací senzory zadní, Palubní počítač, El. přední okna, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Tažné zařízení, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. Datum der Fahrzeugübernahme: 18.06.12

Typbeschreibung TMBJM65JXC3127032 CBZA

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode 5452F4 FABIA COM TSI AMB MFX LFBJ-9J9J BA 63KW CBZA

Mehr-Ausstattung

ESC	1D0	SSJ	5R0	1KT	6FF	1AT	3FA
IN2	1NL	H1F	4UF	4R3	3NC	4GU	4X3
4A3	8L5	J1P	7AA	8G6	6Y0	7AK	8RM
700	8DR	8Q8	8X0	4K3	801	602	GN3
3L3	9P3	Q1A	7X1	9W0	BWA	7A0	3GA
GG1	7MG	L03	7P0	F0A			3S2

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßerem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 10.11.2014 km-Stand: 26682

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Intervall-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions/Intervall-Service: laut Service-Intervallanzeige

Datum: 10.11.2014

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 18, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 28.07.2016 km-Stand: 46276

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Intervall-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions/Intervall-Service: laut Service-Intervallanzeige

Datum: 28.07.2016

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis Service-Nachweise 21

Datum: 31.01.2018 km-Stand: 82195

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.127.544

SAZS 968 301 Stand 08/2016

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis Service-Nachweise 23

Datum: 13.06.2019 km-Stand: 75967

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.291.671

SAZS 968 301 Stand 08/2016

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis Service-Nachweise 25

Datum: 12.12.2020 km-Stand: 91675

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.395.681

SAZS 968 301 Stand 08/2019

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis Service-Nachweise 27

Datum: 02.05.22 km-Stand: 103891

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.501.280

SAZS 968 301 Stand 08/2020

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis Service-Nachweise 29

Datum: 10.11.22 km-Stand: 108613

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.777.763

SAZS 968 301 Stand 08/2022

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Polterfilter 11/2022 bei 108615km

Service-Nachweis Service-Nachweise 31

Datum: 29.11.2023 km-Stand: 117621

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.777.763

SAZS 968 301 Stand 08/2022

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 15.06.25 km-Stand: 120500

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 120500

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Sen. **SKODA**

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB: 2/4.251.917 SAO/0968301 Stand 09/2024

Autobrevier-Lösung GmbH
Geschäftsführer: Christoph Beckmann
Peiner Straße 101-38229 Salzgitter
Tel. 05341/8889-0
www.autobrevier.de

Nächster Inspektionsintervall: 120500

km-Stand: 120500 Datum: 17.03.2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 18949

Datum: 17.03.2014

Bemerkungen: Aktion 9728
Befestigung Leitungstrag

Stempel SKODA Servicepartner

km-Stand: _____ Datum: _____

Bemerkungen: _____

Stempel SKODA Servicepartner

SKODA Fahrzeughaus Salzgitter Zweigniederlassung der Fahrzeughaus Beyerlein GmbH Peiner Straße 101 38229 Salzgitter Tel. 05341/8889-0 Fax 05341/8889-320