

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 899,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2,0 TDI,Bi-Xenon,Digi...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	226 800 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	28.08.2014	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bronzová
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Úvěr možný; servisní knížka; pravidelný servis =ŠKODA=; rozvody při 216 tis km; KOMPLET NOVÉ BRZDY; Bi-Xenon; alu kola; Sun Set; kožený volant; loketní opěrka; Lze sjednat záruku až na 36 měsíců; která se vztahuje na elektronické nebo vnitřní mechanické poruchy vozidla; Vůz užíván pouze jedním majitelem; zachovalý interiér; písemná garance km; CENA 239.900; - UVEDENA S 21% DPH - MOŽNOST ODPOČTU DPH



KARTA VOZU






Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie





Service-Nachweis

Datum: 31.03.2018 km-Stand: 83877

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfitterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Halder-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 138770 F 03879 43 94 66
1/2.428.700

Service durchgeführt von:
SKODA Autohaus Eckstein
Inhaber: Alfred Rösche
An der Mülz 7, 96315 Sonneberg
T 03879 43 94 66 F 03879 43 94 66
Hd.-Nr. 65 876 90
Stempel des Fachbetriebs

Brandsflüssigkeitswechsel

Nächster Brandsflüssigkeitswechsel
Datum: 03.19

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 26.6.2019 km-Stand: 112275

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfitterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Halder-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 138770 F 03879 43 94 66
1/3.093.460

Service durchgeführt von:
SKODA Autohaus Eckstein
Inhaber: Alfred Rösche
An der Mülz 7, 96315 Sonneberg
T 03879 43 94 66 F 03879 43 94 66
www.skoda-sonneberg.de
Stempel des Fachbetriebs

Brandsflüssigkeitswechsel

Nächster Brandsflüssigkeitswechsel
Datum: 06/2021

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 16.07.2020 km-Stand: 138640

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfitterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Halder-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 138640 F 03879 43 94 66
1/3.754.350

Service durchgeführt von:
SKODA Autohaus Eckstein
Inhaber: Alfred Rösche
An der Mülz 7, 96315 Sonneberg
T 03879 43 94 66 F 03879 43 94 66
www.skoda-sonneberg.de
Stempel des Fachbetriebs

Brandsflüssigkeitswechsel

Nächster Brandsflüssigkeitswechsel
Datum: 06/2021

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 29.09.2021 km-Stand: 164137

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfitterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Halder-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 164137 F 03879 43 94 66
1/4.552.002

Service durchgeführt von:
SKODA Autohaus Eckstein
Inhaber: Alfred Rösche
An der Mülz 7, 96315 Sonneberg
T 03879 43 94 66 F 03879 43 94 66
www.skoda-sonneberg.de
Stempel des Fachbetriebs

Brandsflüssigkeitswechsel

Nächster Brandsflüssigkeitswechsel
Datum: 09/2023

22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 15.11.22 km-Stand: 182944

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfitterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Halder-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 182944 F 03879 43 94 66
1/5.268.470

Service durchgeführt von:
SKODA Autohaus Eckstein
Inhaber: Alfred Rösche
An der Mülz 7, 96315 Sonneberg
T 03879 43 94 66 F 03879 43 94 66
www.skoda-sonneberg.de
Stempel des Fachbetriebs

Brandsflüssigkeitswechsel

Nächster Brandsflüssigkeitswechsel
Datum: 09/2023

24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 26.9.23 km-Stand: 199048

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfitterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Halder-Kupplung Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 199048 F 03879 43 94 66
1/5.755.217

Service durchgeführt von:
SKODA Autohaus Eckstein
Inhaber: Alfred Rösche
An der Mülz 7, 96315 Sonneberg
T 03879 43 94 66 F 03879 43 94 66
www.skoda-sonneberg.de
Stempel des Fachbetriebs

Brandsflüssigkeitswechsel

Nächster Brandsflüssigkeitswechsel
Datum: 09/2025

26 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 18.02.21 km-Stand: 216680

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft

Pannenset, Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und ÖlfILTERwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannstollenwechsel

Halbex-Kupplung, Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

Durchgeführt: ja ☒ nein ☒

Mobilitätsgarantie

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Kfz-Meisterbetrieb

Greiner - Kaiser GbR

Lauschaer Str. 64a • 96523 Steinach

Telefon: 03 67 62 / 3 11 48

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 08.10.2021

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden -> Seite 25.

28 Service-Nachweise

Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr beim DEKRA e.V. Dresden

Stätte:

Radler Str. 199, 96515 Sonneberg

03675/75610 Fax: 03675/7561-29

DEKRA

357609426

TICHY autocar

vas prověřený prodejce

Autocar Tichý, s.r.o.

mobit: 603 525 700, tel.: 577 101 167, autocar@seznam.cz

Kvítkovická 1527, Napsajeda 763 61

www.autocartichy.cz

(1) KFM: TMBJW7370P5015798

(2) Kennz. d. SON JG75

(3) Prüfart: Sonneberg 28.09.2023

(4) Kennz. 199105

(5) FK-XI: MI

Aufbau AC

Herst. 8004

Typ A10

Vari. 00164

Verz. ACCFFBX01

gBW 2117 kg

EZ 28.08.2014

Dat. Letzt. HU 09/2021

Prüfer-Nr. 0000700560

Regulator-Nr. 0000320161

Fz.z. Pers.bef.b. 6 Spl.

Kombilimousine

SKODA (CZ)

3T

NFM6FM62Q0257

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

d. SON JG75

nächste HU fällig September 2025

Hinweise:

- Rahmen, Hilferahmen, tragende Teile angerostet

- Bremsachse 1. Achse in Kürze verschlissen (leichte Riefenbildung)

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU

Berichts-Nr. P069936000825

vom 28.09.2023, 13:54

HU-Prüfer: QrRdJmYt

Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(*) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und











