

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1,2 TSI, 77kW,digiklima...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	113 961 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	01.09.2014	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost	1 630 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný			



KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, USB, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Multifunkční volant, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU

Fotografie















Komplettnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBEN6NHE4535437
Typbezeichnung	RAPID SPB AMB TS7712 MBF
Datum der Auslieferung	2014-09-01
Inspektion	
Datum	2016-08-18
Laufleistung	18269 km
Auftragsnummer	8671
Nummer Mob. Marke 1888815	☒ Staub-u-Pollenfilter
Durchgeführte Zusatzarbeiten	Autohaus Walter GmbH
Durchgeführt von	Leubinger Straße 8
	99610 Sömmersda
	Deutschland
	Ja
Autoskizzen Service-Partner	Ja (bis Anzeige Service)
Mobilinspektionsgarantie	
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2016-01-08
Laufleistung	14243 km
Auftragsnummer	5256
Durchgeführt von	Autohaus Walter GmbH
	Leubinger Straße 8
	99610 Sömmersda
	Deutschland

Wartungstabellen

Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp
5258	Jan 34H
Fahrgestellnummer	MLB
TMBEN0HHE4535437	C82B
Verkaufstyp	GKB
RAPID SPB AMB T5711 2	NBU
Ölwechsel	

Fahrzeug von innen

- Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen
- Abfahlsystem Verbandskasten prüfen

Fahrzeug von außen

- * Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung

Fahrzeug von unten

- Motoröl: Ablassen oder absaugen; Öffnen
- Scheibenbremsbeläge: Dicke prüfen

Motorraum

- Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ergänzen), Norm V-W 504 00 Füllmenge

Abschließende Arbeiten

- Spiegelgehäuse ausfüllen und am Inn einige Länder.

Wartungstabellen

Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zul.
05653	Jan 34H		
Fahrgestellnummer	MLB	Kilometerstand	Se
TMBEN0HHE4535437	C82B		
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	De
RAPID SPB AMB T5711 2	NBU	2014	20
Übergabe-Inspektion			

Fahrzeug (außen)

- Kunststoff- und Gummiteile: Auf Sauberkeit und Beschädigungen prüfen
- Karosserie auf Beschädigungen prüfen, Lackkontrolle durchführen
- Funktionsprüfung Zentralf. Türverriegelungen, Kindersicherungen, Türgriffverriegelung, Türkontaktschaltung und Schließbarkeit aller Schösser und Schlüssel (inklusive Ersatzschlüssel) durchführen, Türen, Heckklappe, Tankverschluss, Motorraumklappe prüfen
- Rastbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen
- Bremseffizienz wechseln (bei Fahrzeugalter von über 12 Monaten)
- Dachantenne montieren (falls vorhanden)
- Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 7,9
- Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen 7,4

Motorraum (von oben)

- Batterie- Ruhespannung prüfen, eventuell Batterie laden
- Festsitz elektrischer Kabel und Steckverbindungen prüfen (speziell Batterieakabel)
- Bremseffizienztstand: Auf Maximum prüfen
- Motoröstand: Prüfen; beim Nachfüllen Ölspezifikation beachten

