

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	Scout 1.2 TSI 77kW
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	160 966 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	20.07.2011	STK	29.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zlatá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v D, Vozidlo registrované jako nové Německu, pravidelně servisováno, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, možné financování vozidla, Možnost prodloužení záruky, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 02 Juli 2014 km-Stand: 41857

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	Wendel der Lambda-Sonde	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QSI verwenden	☐		
Inspektions-Service	☒	Service durchgeführt	☒
Karosserie auf Leckschäden prüfen*	☐		
Bremsschaltlichtwechsel	☒		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐		
Kraftstofffilterwechsel	☐		
Zündkerzenwechsel	☐		
Luftfilterwechsel	☐		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	Nächster Inspektions-Service:	<u>2/15</u>
Zahnriemenwechsel	☐	km-Stand:	<u>53154</u>
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	Datum:	<u>2/15</u>

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 19 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Korrosionsschutz der Karosserie
Zeichnen Sie in die Abbildung die Austausch erfordern.

5543210
Autoschuttschicht
75172-Platzhalter

Abb. 3 Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 10. Okt. 2014 km-Stand: 65.276

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	ja	nein
Bremsscheibenwechsel	ja	nein
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfilterwechsel	ja	nein
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja	nein

Werkstatt der Lambda-Sonde

Service-Partner:

SKODA

2 Jahre MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 5543210 2257155

Autohaus Rösch
75172 Pforsheim

Nächster Inspektions-Service: max
km-Stand: 75.276
Datum: 10/16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 03. Nov. 2015 km-Stand: 60.280

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	ja	nein
Bremsscheibenwechsel	ja	nein
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfilterwechsel	ja	nein
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja	nein

Werkstatt der Lambda-Sonde

Service-Partner:

SKODA

2 Jahre MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 5543210 2257155

Autohaus Rösch
75172 Pforsheim

Nächster Inspektions-Service: max
km-Stand: 75.276
Datum: 10/16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 06. Mai 2016 km-Stand: 65.582

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	ja	nein
Bremsscheibenwechsel	ja	nein
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfilterwechsel	ja	nein
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja	nein

Werkstatt der Lambda-Sonde

Service-Partner:

SKODA

2 Jahre MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2744139 2744139

Autohaus Rösch
75172 Pforsheim

Nächster Inspektions-Service: max
km-Stand: 75.582
Datum: 05/16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 02. Juli 2018 km-Stand: 92402

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	ja	nein
Bremsscheibenwechsel	ja	nein
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfilterwechsel	ja	nein
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja	nein

Werkstatt der Lambda-Sonde

Service-Partner:

SKODA

2 Jahre MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2744139 2744139

Autohaus Rösch
75172 Pforsheim

Nächster Inspektions-Service: max
km-Stand: 102.000
Datum: 07/20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 18. Juli 2019 km-Stand: 104.500

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	ja	nein
Bremsscheibenwechsel	ja	nein
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfilterwechsel	ja	nein
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja	nein

Werkstatt der Lambda-Sonde

Service-Partner:

SKODA

2 Jahre MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.227.618 2/3.227.618

Autohaus Rösch
75172 Pforsheim

Nächster Inspektions-Service: max
km-Stand: 104.000
Datum: 07/20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 18.07.2019 km-Stand: 145.58

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	ja	nein
Bremsscheibenwechsel	ja	nein
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	ja	nein
Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfilterwechsel	ja	nein
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	ja	nein
Zahnriemenwechsel	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	ja	nein

Werkstatt der Lambda-Sonde

Service-Partner:

SKODA

2 Jahre MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.669.835 2/3.669.835

Autohaus Rösch
75172 Pforsheim

Nächster Inspektions-Service: max
km-Stand: 145.000
Datum: 07/20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.