

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 RS 147 kW Serviska
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	147 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	227 726 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	03.06.2008	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 955 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	8,2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; ŠKODA OCTAVIA RS 2.0 125 kW .			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, CD přehrávač, Klimatizace aut. , Dálkové centrální zamykání, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sportovní podvozek, Sportovní sedadla, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











-Daten

344524 1212VE 1255RS
TMBUF212282171938 BWA

1255RS OCT COM RS
KNU 9910 VE 147KW BWA

EOA 1DO 6UC 6TB 1KP 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL H6L 4UF 4R4 3NW 3GT 4X1
4A3 BL3 JOL 7AA 8QU 6YD 9AK 8RM
790 8YH 8GL 8X1 4K3 813 007 0H2
3L3 9P1 7X1 9WS BNR 7AD 3GA
8G1 0G0 L5B 7P4 FOA 3S7 2UC

Datum der Fahrzeugübernahme: 06.06.03

Ich bestätige, dass ich den Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit den richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen verfahren gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers: [Signature]

Service-Nachweis

Datum: 22. September 2003 km-Stand: 18704

Übergeprüft wurde:

Motorschleifschicht	☒	☐	Werkstoff der Landfahrzeug-Sonde	☐	☒
Motorschleifschicht für verändertes Service-Intervall OGL werden der	☒	☐	Brennstoffschichtschicht	☐	☒
Inspektions-Schicht	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 10.000 km	☐	☒
alle 50.000 km	☐	☒
alle 100.000 km	☐	☒

Zusätzliche Service:

Luftdruckmessung	☐	☒
Luftdruckmessung	☐	☒
Luftdruckmessung	☐	☒
Zahnradmessung	☐	☒
Zahnradmessung	☐	☒

Service durchgeführt:

Stempel des Service-Partners: [Stamp]

Nächster Inspektions-Schicht:

km-Stand: [Signature]

Datum: [Signature]

Ge nachfolgend, was durch ersetzt bzw. nach Service-Intervall-Regelung

Service-Nachweis

Datum: 19.1.2011 km-Stand: 38535

Übergeprüft wurde:

Motorschleifschicht	☒	☐	Werkstoff der Landfahrzeug-Sonde	☐	☒
Motorschleifschicht für verändertes Service-Intervall OGL werden der	☒	☐	Brennstoffschichtschicht	☐	☒
Inspektions-Schicht	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 10.000 km	☐	☒
alle 50.000 km	☐	☒
alle 100.000 km	☐	☒

Zusätzliche Service:

Luftdruckmessung	☐	☒
Luftdruckmessung	☐	☒
Luftdruckmessung	☐	☒
Zahnradmessung	☐	☒
Zahnradmessung	☐	☒

Service durchgeführt:

Stempel des Service-Partners: [Stamp]

Nächster Inspektions-Schicht:

km-Stand: [Signature]

Datum: [Signature]

Ge nachfolgend, was durch ersetzt bzw. nach Service-Intervall-Regelung

Service-Nachweis

Datum: 21.5.2012 km-Stand: 59157

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒

Service durchgeführt:

010 6910

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: longlife

Datum: longlife

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ausgang)

Service-Nachweis

Datum: 1.10.13 km-Stand: 81292

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☒	☐

Service durchgeführt:

010 6910

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Longlife

Datum: Longlife

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ausgang)

Service-Nachweis

Datum: 6.02.2015 km-Stand: 701893

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA

Fritz Schöpfer & Co. AG

9013 St. Gallen

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 717859

Datum: 03.2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ausgang)

Service-Nachweis

Datum: 22.06.16 km-Stand: 124268

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☒	☐
alle 90 000 km	☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA

Fritz Schöpfer & Co. AG

9013 St. Gallen

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 134 000

Datum: 06.18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ausgang)

Bremsen scheitern und bleibe viel mit Hilfen. 179900km in 2017-18

Service-Nachweis

Datum: 06.03.19 km-Stand: 157120

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒

Service durchgeführt:

w. Gelcer

Tel: (0 83 51) 8 03-122

Maggensulze 24

87527 Seinhofen

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 172000

Datum: 03.2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ausgang)

Service-Nachweis

Datum: 28.05.2021 km-Stand: 180348

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QGI verwenden	☒	☐	Bremsschlauchwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☒	☐
alle 90 000 km	☐	☒

Service durchgeführt:

R&W Kitz-Service GmbH

Kitz-Minsterbetrieb

Hindenberg Straße 27

87527 Seinhofen

Telefon 0 83 21 / 8 00 60

Telefax 0 83 21 / 88 18

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 210348

Datum: 05.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ausgang)

Service-Nachweis

Datum: 24.11.2023 km-Stand: 203.182

Durchgeführt wurde:

Werkstoffwechsel	☒	Werkstoff der Lambda-Sonde	☐
Werkstoff für variables Service-Intervall (VSI) wechseln	☒	Brumffähigkeitwechsel	☒
Inspektions-Service	☒		

Zusätzlich:

alle 30.000 km	☒
alle 60.000 km	☒
alle 90.000 km	☒
Lebensdauerwechsel	☒
Luft/Wasserpumpenwechsel	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒
Ölwechsel	☐
Ölwechsel-Serviceintervallwechsel	☐

Service durchgeführt:

Autoshaus Angerer
Kemptener Str. 28 - 30
87508 Immenstadt
08321 9894-0

Spezial des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach
Datum: Januar

(Je nach Service, was zuerst eintritt, bitte nach Service-Intervall-Anzeige)

Maximilian Fendelgott
Ema-Brandstr. 29
87527 Sudhofen

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Nummer 11 + 41 EU - Prüfbescheinigung seitliche Wording in 2014/45 EU

Prüfungsnr.: TMSUF21Z282171938 in Fahrzeug M1AC P.z. Pers. bef. D. S. S. 8171448574

Prüfungstermin: 04.04.2023 / 13:35 Prüfungsort: Kempten/Immenstadt 208 1955 Prüfungsstelle: Muffel/FSC

Prüfungsergebnis: 04.04.2023 / 13:35 Prüfungsnummer: 8004 SKODA (CS) 11026001

Prüfungsort: Sudhofen Prüfungsnummer: 00000000 12 Prüfungsnummer: 28155A

Prüfungsergebnis: 198222 km Eintrag: 06/2008 Motor-Nr. 05/2021 Prüfungsnummer: 28155B

Sie, geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde.

Bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:

Achskörper - hinten korrodiert
Abgasrohr - korrodiert

Die nächste HU ist fällig im April 2025.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte (std) gemessen:

Beinbremsenmontage	links	rechts	Beinbremsen
1. Achse	353	352	Beinbremsen
2. Achse	208	215	Beinbremsen

Feststellbremsenmontage:

links	rechts	Beinbremsen	
1. Achse	130	152	Beinbremsen

Prüfungsergebnis: 100 % Punkte