

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,2 TSi 77kW, servis jen...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	157 334 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	23.11.2012	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,7 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Po celou dobu servisováno pouze v originálním servisu ŠKODA. Zánovní zimní pneumatiky CONTINENTAL. Dovoz NĚMECKO; Dovozová STK v ceně; 2x originální klíč. Nabízíme možnost si auto pečlivě prohlédnout a samozřejmě si jej důkladně projet. Váš mechanik; technik a jim podobní jsou také vítáni; aby se zúčastnili vaší prohlídky. Ke každému vozu DÁREK ZDARMA.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, CD přehrávač, Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU


Fotografie













[illegible][illegible]

Service-Nachweis **P**

Service-Nachweis

Km-Stand: A48034

Datum: 16.09.2020

	Jah.	km	nach
Tauschöl wird	☒	☒	☒
Motölbwechsel	☒	☒	☒
Hinweise für variable Service-Intervalle QDI verwenden	☒	☒	☒
Inspektions-Service	☒	☒	☒
Interval-Service	☒	☒	☒
Karosserie auf Leckschäden prüfen*	☒	☒	☒
Bremssicherheitswechsel	☒	☒	☒
Zusätzlich alle EO 600 km oder 4 Jahre	☒	☒	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒	☒	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☒	☒
Luftfilterservice	☒	☒	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☒	☒
Zahnriemenwechsel	☒	☒	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☒	☒

* Bei festgelegter Lebensdauer des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

**2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE**

IMO FH 152C6088078
2/3440.082

SKODA logo

Stempel: SKODA SERVICE CENTER
Datum: 16.09.2020
Handwerker-Mitgliedsnummer: 6923650

Nächster Inspektions-/Intervall-Service:

Km-Stand: _____ Datum: 16.09.2020

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeigen)

[illegible]

1. Nach der Untersuchung der Hauptuntersuchungsergebnisse des DEKRA e.V. Dresden
 wird hiermit nach dem am 20.01.2014 durch die Deutsche Automobilgesellschaft
 herausgegebenen Merkblatt Nr. 11130 Magdeburg
 der Schaden 01286260 Nr. 11130 Magdeburg
 Tel.: 0391/7260-3 Fax: 0391/7260-402

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA

Klaus-Dieter Bending
 Verkehrslehrer 26
 39124 Magdeburg

Klaus-Dieter Bending
 Verkehrslehrer 26
 39124 Magdeburg

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA
 DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Bericht-Nr. PD2614-009166
 vom 09.01.2024, 11:01
 HU-Prüfziffer FyR819ES
 Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 (7) Ihr Fahrzeug wird ohne festgestellte
 Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht
 erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und
 angebracht.
 (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist
 fällig im Januar 2026.

(9) DEKRA
 Ihr Prüflingenieur
 B.Sc. Rob Schwarz
 (Stempel und Unterschrift)

DEKRA
 TMS/F7512C688578
 12/12/2024
 09.01.2024
 Fe 2 Pers. Bef. b. 8 Sp1.
 Konstruktionsklasse
 SKODA (CZ)
 Typ
 ACW
 Motor
 00040
 ACCHERO
 NPMGFWA10100
 01/2022
 0213342019

12/12/2024
 09.01.2024
 Fe 2 Pers. Bef. b. 8 Sp1.
 Konstruktionsklasse
 SKODA (CZ)
 Typ
 ACW
 Motor
 00040
 ACCHERO
 NPMGFWA10100
 01/2022
 0213342019

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
 b MD KA2012
 nächste HU fällig Januar 2026

Hinweise:
 - Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze
 erreicht

(Der Kaut
 der Best
 und über
 informiert



