

# KARTA VOZU

## Základní údaje

Cena	279 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.2 TSi Webasto Xenony...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	146 500 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	22.07.2013	STK	07.04.2027

## Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
<b>Spotřeba</b>			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo s plnou servisní historií , Servisní kniha + doklady DEKRA , Bohatá výbava: Xenony , Webasto , NAVI , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Autorádio, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač**




---

# KARTA VOZU

## Fotografie







**Service-Nachweis**

Datum: 28.05.2018

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>a</sup> Pannenset: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öfflerwechsel im automatischen Getriebe Zahnrämenwechsel Zahnrämen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 60.985

Durchgeführt ja nein

Service durchgeführt von: HdL-Nr. 8338710 Autobus Adler GmbH & Co. KG Kundendienst Tel. 03501 / 46 60-20 Fax 03501 / 46 60-20 01798 Plana Stempel des Fachbetriebs

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE SKODA

TMB: 1BNEZE002099 1/2.540.441

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 05.2020

a) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
b) Bestätigung der Unverehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 19.

**Service-Nachweis**

Datum: 26.04.2018

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>a</sup> Pannenset: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öfflerwechsel im automatischen Getriebe Zahnrämenwechsel Zahnrämen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 71.995 km

Durchgeführt ja nein

Service durchgeführt von: HdL-Nr. 8338710 Autobus Adler GmbH & Co. KG Kundendienst Tel. 03501 / 46 60-20 Fax 03501 / 46 60-20 01798 Plana Stempel des Fachbetriebs

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE SKODA

TMB: 1BNEZE002099 1/3.043.078

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 07.2018

a) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
b) Bestätigung der Unverehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 21.

**Service-Nachweis**

Datum: 16.04.2020

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>a</sup> Pannenset: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öfflerwechsel im automatischen Getriebe Zahnrämenwechsel Zahnrämen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 82.916

Durchgeführt ja nein

Service durchgeführt von: HdL-Nr. 8338710 Autobus Adler GmbH & Co. KG Kundendienst Tel. 03501 / 46 60-20 Fax 03501 / 46 60-20 01798 Plana Stempel des Fachbetriebs

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE SKODA

TMB: 1BNEZE002099 1/3.626.205

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 04.2022

a) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
b) Bestätigung der Unverehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 23.

**Service-Nachweis**

Datum: 23.03.2021

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>a</sup> Pannenset: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öfflerwechsel im automatischen Getriebe Zahnrämenwechsel Zahnrämen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 91.051

Durchgeführt ja nein

Service durchgeführt von: HdL-Nr. 8338710 Autobus Adler GmbH & Co. KG Kundendienst Tel. 03501 / 46 60-20 Fax 03501 / 46 60-20 01798 Plana Stempel des Fachbetriebs

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE SKODA

TMB: 1BNEZE002099 1/4.215.806

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 04.2022

a) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
b) Bestätigung der Unverehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 25.

**Service-Nachweis**

Datum: 26.03.22

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>a</sup> Pannenset: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öfflerwechsel im automatischen Getriebe Zahnrämenwechsel Zahnrämen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 103.360

Durchgeführt ja nein

Service durchgeführt von: HdL-Nr. 8338710 Autobus Adler GmbH & Co. KG Kundendienst Tel. 03501 / 46 60-20 Fax 03501 / 46 60-20 01798 Plana Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum:

a) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
b) Bestätigung der Unverehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 27.

**Service-Nachweis**

Datum: 21.03.2023

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service  
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft<sup>a</sup> Pannenset: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Öfflerwechsel im automatischen Getriebe Zahnrämenwechsel Zahnrämen-Spannrollenwechsel Haldex-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Bremsflüssigkeitswechsel

km-Stand: 114.274

Durchgeführt ja nein

Service durchgeführt von: MEISTER-SERVICE TSCHERSCH Großgasse 9c 24 01809 HEIDELBERG Tel. 0171 7010200 Stempel des Fachbetriebs

Mobilitätsgarantie

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 03.2024

a) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.  
b) Bestätigung der Unverehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 29.

5 Service-Nachweise

