

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TSI,RS,SERVISKA,TAŽNÉ
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	147 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	159 000 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	28.02.2012	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

PŮVOD D; SERVISNÍ KNÍŽKA; 4X VÝHŘEV; TEMPOMAT; TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ; DIGIKLIMA; KŮŽE VIN ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ; Garance původu vozidla. Možnost prohlídky v servisu. Možnost prodloužené záruky na mechanické a elektronické části vozidla. Možnost vyřízení úvěru ihned na místě. Vyřízení veškerých dokladů k přihlášení vč. STK a emisí na místě. Protiúčet i výměna možná. NEVYBRALI JSTE SI ? NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ DOVOZ DLE VAŠEHO VÝBĚRU A PŘÁNÍ !

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Bluetooth, CD měnič, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Kožené čalounění, LED denní svícení, Mlhovky, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač


KARTA VOZU


Fotografie













Service-Nachweis

Skoda Logo

Service-Nachweis

Datum: 14.6.13 km Stand: 17376

Durchgeführte Werke:

Motorschleif	☒	ja	☒	nein	
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI versetzen	☒	ja	☒	nein	
Inspektions-Service	☒	ja	☒	nein	
Intervall-Service	☒	ja	☒	nein	
Karosserie auf Lockschäden prüfen	☒	ja	☒	nein	
Bremsschleifenwechsel	☒	ja	☒	nein	
Zustandlich alle 60 000 km oder 2 Jahre	☒	ja	☒	nein	
Kraftstofffilterwechsel	☒	ja	☒	nein	
Zündkerzenwechsel	☒	ja	☒	nein	
Luftfilterersatzwechsel	☒	ja	☒	nein	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe 05G wechseln	☒	ja	☒	nein	
Zahnriemenwechsel	☒	ja	☒	nein	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	ja	☒	nein	

Werkstatt der Lambda Sonde ☒ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

Skoda Logo

HR-W. 65 118 80
ERHARDT AG
 21100 Lüneburg
 Am Markt 2
Telefon 04738 676
 Fax 04738 676 10
 E-Mail: info@erhardt-ag.de

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km Stand: 19020

Datum: 12.07.13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)

9 Bestätigen Sie die Unterzeichnung des Kassenstättensches der Kasse bzw. versehen Sie eventuelle Schäden = Seite 18, Kassenstättensches der Kasse prüfen.

[illegible]

Service-Nachweis

Service-Nachweise

Datum: 22.06.2018

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand: <u>85453</u>	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle (QS) verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Inspektions-Service	☒	☐			
Intervall-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen*	☒	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel i.O.	☒	☐			
Zustätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐	Nächster Inspektions-/Intervall-Service:		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐	km-Stand: <u>87.400</u>		
Zahnriemenwechsel	☒	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐			

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustands der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 06, Karosseriezustand der Karosserie prüfen.

W. Mängeln:

Service-Nachweis

Datum: 9.2020

Durchgeföhrt wurde:

Motorschwelch

Motoröl für variable Service-Intervalle (VO) wechseln die

Inspektions-Service

Intervall-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen

Bremsschwelligkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfilterwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahlerrahmenwechsel

Zahlerrahmen-Spannrollenwechsel

Ist-Stand: 114 200

Wechsel der Lambdasonde

Service durchgeführt:

NB-Fahrzeugtechnik
Vernberg / Regensburg
Keller-Technik
Radlagerwerkstatt
Hilfskraftfahrzeuge
Hilfskraftfahrzeuge

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions-/Intervall-Service:

im Stand: Rf. Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-/Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Übereinstimmung des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. versehen Sie eventuelle Schäden -> Seite 33, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 10.05.2023

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand: <u>132200</u>	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Winkel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle Q3 verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Intervall-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen!	☒	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Öl und Ölfitter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐			

Service durchgeführt:

NB-Fahrzeugtechnik
 Wartung & Reparatur
 Teile-Teufel
 Bremsendienst
 Alle Services mit Garantie
 24h Servicehotline - 0900 900 900
 Fax 02402 4281 - 0

Stempel:

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 14. Anzug

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.