

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2,0 TDi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	233 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	19.03.2012	STK	01.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	2 132 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,7 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; VOZIDLO VE VELMI DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU; PRAVIDELNÝ SERVIS; SERVISNÍ KNÍŽKA; ODPOČET DPH 21%; ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO KARTĚ VOZIDLA MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER. TATO INDIKATIVNÍ NABÍDKA NENÍ NABÍDKOU VE SMYSLU § 1731 NEBO § 1732 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU; ANI SE NEJEDNÁ O VEŘEJNÝ PŘÍSLIB DLE § 1733 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ANI NÁROK NA UZAVŘENÍ SMLOVY.

KARTA VOZU


Výbava

Airbag 6x, ABS, CD přehrávač, DVD přehrávač, USB, Klimatizace aut. , Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla



KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

km-Stand: 30692

Datum: 17.14

Geprüft wurde: ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Inspektion Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen: ☒ ja ☐ nein

Brandschutzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre: ☒ ja ☐ nein

Kraftstoffwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Geigner GmbH
2951 Kufmbach, Bundesstraße 34
Tel. 0364/42141, Fax 0364/73214153

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 31. August

Datum: 31. August

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unternehmung des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 17, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

km-Stand: 56222

Datum: 15.3.16

Geprüft wurde: ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Inspektion Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen: ☒ ja ☐ nein

Brandschutzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre: ☒ ja ☐ nein

Kraftstoffwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Geigner GmbH
2951 Kufmbach, Bundesstraße 34
Tel. 0364/42141, Fax 0364/73214153

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 57. August

Datum: 57. August

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unternehmung des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

km-Stand: 80347

Datum: 21.01.18

Geprüft wurde: ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Inspektion Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen: ☒ ja ☐ nein

Brandschutzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre: ☒ ja ☐ nein

Kraftstoffwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

6225
Autokas Hofbauer GmbH
71029 Stuttgart

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 81.000

Datum: 81.000

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unternehmung des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

km-Stand: 88317

Datum: 16.06.17

Geprüft wurde: ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Inspektion Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen: ☒ ja ☐ nein

Brandschutzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre: ☒ ja ☐ nein

Kraftstoffwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

6225
Autokas Hofbauer GmbH
71029 Stuttgart

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 89.000

Datum: 89.000

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unternehmung des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

