

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	439 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caravelle	Model - doplňující informace	2,0 TDI AUTOMAT,TAŽNÉ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	262 606 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	30.07.2014	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	3 000 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	8,3 l		
Počet míst k sezení	9	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	pouze osm sedadel; TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 2500 KG		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Klimatizace aut. , Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, ESP, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Wartungsliste

Auftrag-Nr.: 15847
 Fahrzeugnummer: WVG227702H12001
 Verkaufstyp: CCHH
 Kennzeichen: 30-00 4000
 MKS
 QMS
 Zulassung: 2014-06-25
 Servicehefter: 130207
 Datum: 2014-06-13

Inspektion mit Checkup (Result)

Fahrzeug von innen

Inspektion	1.0	1.5	1.8	2.0
Interieur - Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Steckdosen und Kontrollleuchten; Funktion prüfen	☒	☒	☒	☒
Schalter mit Sättigungsanzeige an Kofferraumraum prüfen	☒	☒	☒	☒

Fahrzeug von außen

Inspektion	1.0	1.5	1.8	2.0
Frontscheibe - Funktion prüfen: Standhöhe, Abblende, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Wandscheinwerfer, Scheinwerfer - Funktion prüfen: Brennstoffe (nach 3. Sternscheibe), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Wandscheinwerfer	☒	☒	☒	☒
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☒	☒	☒
Scheibenwischer (Waschanlage: Funktion, Spritzwasserabstreifung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen)	☒	☒	☒	☒
Scheibenwischerblätter auf Beschädigung und Endablage prüfen, ggf. einstellen	☒	☒	☒	☒
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☒	☒	☒
Türen: Türfestschloss schmeißen	☒	☒	☒	☒

Bereifung

Inspektion	1.0	1.5	1.8	2.0
Bereifung VL Zustand und Reifenaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☒	☒	☒
Reifenalter prüfen: Wir empfehlen, Sommer- und Winterreifen, die älter als 6 Jahre sind, nicht mehr zu verwenden	☒	☒	☒	☒
Bereifung VR Zustand und Reifenaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☒	☒	☒
Reifenluftdruck an allen 4 Rädern und Reservereife prüfen	☒	☒	☒	☒
Bereifung HR Zustand und Reifenaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☒	☒	☒

13.09.2014

Osenstätter Kraftfahrzeuge GmbH

Reparatur-Auftrag

11.08.2014 10:17 18.08.2014 17:00

Frau Maria Elena Hensel
 Traunsee 5
 83178 Traunsee

Österreich
 49 887 88871-145
 Nadine Schell

15.08.2014 WVG227702H12001 CCHH 1620 Automatik 1002264
 700037 Corrado Coroll KR103 AUT Diesel 1001 140 27 Deep Blue
 05.04.2014 30.07.2014 180007

Auftragsgeschichte

Nr.	Maße	Zi-Menge	Beschreibung	Mech.
1			KLIMA KUPPL. NICHT RICHTIG	
2			AUSSTEUERUNG AUSPUFFANLAGE INSTANDSETZEN / LÖSEN	
3			SOHN. DI 74000306	
4	100	100	VORAB-HECKAUFHÄNGEUNTERRUCHUNG	
5	100	100	BREMSESCHEIBEN VORH. ERSETZT	
6	100	100	BRUSCHSCHEIBEN VORH. ERSETZT	
7	100	100	BREMSSATTEL VORH. AUS- U. EINGEBAUT	
8	100	100	UNTERSCHEIBEN VORH. ERSETZT	
9	100	100	BRUSCHSCHEIBEN VORH. ERSETZT	
10	100	100	KALTEMITTEL ABGELASSEN U. AUFGEFÜLLT	
11	100	100	HAUPTLÖSCHSCHW. IN SR	
12	100	100	ALU SERVICE	
13	100	100	BATTERIE AUS- U. EINGEBAUT	
14	100	100	BATTERIE ERSETZT	
15	100	100	LACKAUFBEH. UND LACKVERBESSERUNG (PWR)	

Kundeneinschätzung

Chipsatz am FZS durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Auftragsgeschichte: ☒ ja ☐ nein

Gründ. & Einweisung: ☒ ja ☐ nein

Endkontrolle: ☒ ja ☐ nein

Problemlösung: ☒ ja ☐ nein

Preis: 150,- €

Arbeitszeit: 760,- €

Umsatzsteuer: 19%

Netto: 150,- €

Gesamt: 910,- €

Umsatzsteuer: 19%

Netto: 150,- €

Gesamt: 910,- €

[illegible]