

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1,2 TSi Serviska...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	158 430 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	29.09.2011	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 676 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Leasing možný; Spotřebitelský úvěr; Serviska; dovoz D; Originál ALU + Zimní Sada; Edice Family - Vyhřívaná Sedadla; Climatronic; ABS+ASR+ESP; Centrál; AUX; Denní Svícení; El. Okna + Zrcátka; Střešní nosič; Vyjímatelná zadní sedadla; Výškově nastavitelné sedadla; Mlhovky; Isofix__Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Autobazar AutoDEL s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie

















Service-Nachweis

Datum: 24.1.21

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OCA verwendet ☒ ja ☐ nein

Injektoren-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremssattelwechsel ☒ ja ☐ nein

Kupplungswechsel ☒ ja ☐ nein

Rollen der hinteren Bremse reinigen ☒ ja ☐ nein

Rändelrinnenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfilternasswechsel ☒ ja ☐ nein

AFI (OI) im automatischen Getriebe wechseln ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒ ja ☐ nein

Wischerblätter wechseln ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 143.887

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

ETH-KFZWERKSTATT GMBH
 Pilsener Str. 6
 85049 München
 Tel.: 089-300 91 11
 Fax: 089-306 57 424
 Tempel-Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 143.000

Datum: Februar 2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bitte Sie die Übersicht der Karosserieschäden der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

TUV SÜD

UC141K007579

(1) Fz-Id.Nr.: **TMBNM65J1B7020797**

(2) Amtl. Kennz.: **M HB7024 (D)**

(3) Ausstellungsdatum: 03.11.2025 14:11 Uhr

Prüfart: München

(4) km-Stand: 158050 km

(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Aufbau: Mehrzweckfahrzeug

Hersteller: SKODA (CZ)

Typ: 5J

Var./Ver./Ausf.: AFCBZAX01 / NFMSFM52T10614N

Antriebsart: Benzin

Emissionsschl: EURO5, A/PUCI; M, N1 I

zGM: 1676 kg

Letzte HU: 02.2023

FSD.HU/Mangel: 4.28.7.4/2.0.21

Kundenkennzeichen:

Kraftstoffart: Benzin

Abgas: BEA060

BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B

Gerätenummer: 0430146537

OBD bzw. nT: KTS515

Gerätenummer: 0320305838

KTS515 V3.20

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: I.O.#