

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	114 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Citigo	Model - doplňující informace	1.0 MPI
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	86 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	08.07.2013	STK	05.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
<input type="checkbox"/> První majitel	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen		
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> Protokol STK		
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava





ABS, Airbag 4x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, ESP, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Protiproluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis

Datum: 30.11.2020 km-Stand: 48521

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁶
Pannenset: Dichtungsmittelechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Öffliewchsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Brandschutzwechsel

Durchgeführt ja nein

Mobilitätsgarantie¹⁶

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicenetzwerk

Service durchgeführt von:
KFZ-Werkstatt Osman Kurban
Daimlerstr. 26
72793 Pfullingen
Tel. 07121/7086324, Fax 708638
Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum:

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner persönlich, oder durch einen Beauftragten nicht erfüllt werden.
* Beurteilung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 23.

Service-Nachweis

Datum: 13.07.2022 km-Stand: 53652

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁶
Pannenset: Dichtungsmittelechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Öffliewchsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Brandschutzwechsel

Durchgeführt ja nein

Mobilitätsgarantie¹⁶

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicenetzwerk

Service durchgeführt von:
KFZ-Werkstatt Osman Kurban
Daimlerstr. 26
72793 Pfullingen
Tel. 07121/7086324, Fax 708638
Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 01.10.2024

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner persönlich, oder durch einen Beauftragten nicht erfüllt werden.
* Beurteilung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 23.

Fahrzeugdaten

Service-Nachweis

Datum: 19.11.2022 km-Stand: 62268

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁶
Pannenset: Dichtungsmittelechsel

Zusätzliche Servicearbeiten
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Öffliewchsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Haldex-Kupplung: Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

Brandschutzwechsel

Durchgeführt ja nein

Mobilitätsgarantie¹⁶

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicenetzwerk

Service durchgeführt von:
KFZ-Werkstatt Osman Kurban
Daimlerstr. 26
72793 Pfullingen
Tel. 07121/7086324, Fax 708638
Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum:

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner persönlich, oder durch einen Beauftragten nicht erfüllt werden.
* Beurteilung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 23.