

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63 KW STK SK
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	162 471 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	02.05.2012	STK	22.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

DVA KLÍČE, SVIŽNÝ MOTOR, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, ZADNÍ PARK. SENZORY, NA VOZE ZIMNÍ OBUTÍ, VÝHŘEV SEADEL, KLIMATRONIC, LOKETNÍ OPĚRKA, PALUBNÍ PC, DOBRÉ POVINNÉ RUČENÍ, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 1/2028, PŘEPIS A SPZ 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie






















Service-Nachweis

Datum: 18.7.23 km-Stand: 146 372

Werkstoff der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Wasser für variable Service-Intervalle OTC verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremssattelwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trennen der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfilterwechsel ☐ ja ☒ nein

ASF (Öl im automatischen Getriebe wechseln) ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Lehrerinnen-Spannungswechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB.NH 667 627014381
 2/3.696.409
 SKODA
 5282160
 6hr Auto
 GZ GmbH
 55120
 Mainz

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach
 Datum: Antig

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeigen)

* Bräutig Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vorarbeiten Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 16.11.23 km-Stand: 159 407

Werkstoff der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Wasser für variable Service-Intervalle OTC verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremssattelwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trennen der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfilterwechsel ☐ ja ☒ nein

ASF (Öl im automatischen Getriebe wechseln) ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Lehrerinnen-Spannungswechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB.NH 667 627014381
 2/4.068.915
 SKODA
 5282160
 6hr Auto
 GZ GmbH
 55120
 Mainz

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach
 Datum: Antig

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeigen)

* Bräutig Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vorarbeiten Sie eventuelle Schäden in Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“