

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	98 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,4 i 63kW Serviska...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	184 320 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	22.10.2009	STK	01.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 575 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

První majitel; Leasing možný; Spotřebitelský úvěr; SERVISKA; NEHAVAROVÁNO - originál lak; první majitel; zánovní celoroční pneu; PO SERVISE- zánovní komplet brzdy; olej+filtry; climatic; tempomat; deaktivace airbagu spolujezdce; velmi zachovalé vozidlo; stavitelný volant+sedadlo; __Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Autobazar AutoDEL s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Alarm, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, DVD přehrávač, El. startér, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná příhrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Plnohodnotné rezervní kolo, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, ESP, Tempomat, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie
















Dokumentation der Fahrzeugübergabe	
1. Besitzer des Fahrzeugs Nr. Nr. 17941 Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen NL CC 8102 (Wird der Verkäufer aus) gehört: Fr. Name: Gerhild Kaven Straße: Haferkamp 66 Wohnort: 21217 Seevetal Telefon: Der Skoda Servicepartner Service-Meister: Hr. Drews Küstenbrügge Telefon: 040 7684083	
2. Besitzer des Fahrzeugs Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen gehört: Name: Straße: Wohnort: Telefon: Der Skoda Servicepartner Service-Meister: Telefon:	

Service-Nachweise

17

Service-Nachweise

Datum: 11.09.2013

Kilometerstand:

km-Stand: 40867

Durchgeführt wurde:

ja nein

ja nein

Motorölwechsel

☒

☐

Wechsel der Lambda-Sonde

☐

☒

Intervall für variable Service-Intervalle OQ1 verschieben

☒

☐

Bremsflüssigkeitswechsel

☒

☐

Inspektions-Service

☒

☐

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{*)}

☒

☒

Zusätzlich

für 10 000 km

☐

☐

für 40 000 km

☐

☐

für 90 000 km

☐

☐

Zündkerzenwechsel

☐

☒

Luftfilterersatzwechsel

☐

☒

Fußrastfilterwechsel

☐

☒

Zahnriemenwechsel

☐

☒

Zahnriemen-Spannrollewechsel

☐

☒

Service durchgeführt in

IKNeller
 Kfz-Service
 Wangelers Königstraße 43
 22041 Hamburg
 Tel.: 052 90 85 Fax: 052 11 80

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

nach
Anzahl

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestehen Sie die Unversehrtheit des Karosserieuschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Karosseriechutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweise		km-Stand:			
Datum:	12.01.2016	km-Stand:	60408 km		
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein	
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Intervall für variable Service-Intervalle OGC1 verrechnet	☒	☐	Bremsschlüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Kamerasse auf Lacksschaden prüfen	☐	☐	jKneller KFZ-Reparatur Wandsbeker Königsstraße 43 22041 Hamburg Tel.: 652 90 66 Fax.: 652 11 Stempel: Stedla Servicecenter		
Zusätzlich					
Ab 10.000 km	☐	☐			
Ab 10.000 km	☒	☐			
Ab 10.000 km	☐	☐			
Zylinderwechsel	☒	☐	Nächster Inspektions-Service:		
Luft/Wasserwechsel	☒	☐	km-Stand:	nach Anzeige	
Kupplungswechsel	☐	☒	Datum:		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	Ge nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige		
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐			

Bitte das er über längere
den Kerosinschichten
setzungsmöglichkeiten

Bitte des Kunden

Stempeln Sie die Unversehrtheit des Kerosinschutzens der Kammerse bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 22 „Kerosinschutz der Kammerse prüfen“

[illegible]