

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	2,0 TDi 125kW 4x4,po...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	201 889 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	17.02.2011	STK	01.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 080 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; po servisní prohlídce-motor.olej+filtry; AGR ventil; termostat; výměna rozvodů při 200.455km v 9/2025; 2.soukromý majitel od 3/2015; velmi hezký stav a bohatá výbava Experience-Webasto; bi-xenony; navigace; závěs na 2.000 kg!

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 9x, ABS, Klimatizace aut. , Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sítka mezistěny zavazadlového prostoru, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
















Service-Nachweis

Datum: 25.06.2013 Durchgeführt wurde: ja nein km-Stand: 61.258

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Service

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB: 1700009

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 91.000 Datum: 06.12.2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Karosseriezustand der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 17.02.15 Durchgeführt wurde: ja nein km-Stand: 85305

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Service

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB: 2314529

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 115305 Datum: 02.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Karosseriezustand der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.03.17 Durchgeführt wurde: ja nein km-Stand: 109566

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Service

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB: 2948965

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 139566 Datum: 09.03.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Karosseriezustand der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 11.3.19 Durchgeführt wurde: ja nein km-Stand: 128734

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

MBK AUTOSERVICE

KFZ-FACHHILFE FÜR ALLE MARKEN

Alfred-Nobel-Str. 1A

28057 Bremen

0421/49 85 18 6

www.mbk-tuning.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 03170 Datum: 03.170

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Karosseriezustand der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.03.2020 Durchgeführt wurde: ja nein km-Stand: 138096

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

MBK AUTOSERVICE

KFZ-FACHHILFE FÜR ALLE MARKEN

Alfred-Nobel-Str. 1A

28057 Bremen

0421/49 85 18 6

www.mbk-tuning.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 153000 Datum: 03/2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Karosseriezustand der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 03.03.2021 Durchgeführt wurde: ja nein km-Stand: 146720

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lack Schäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:

MBK AUTOSERVICE

KFZ-FACHHILFE FÜR ALLE MARKEN

Alfred-Nobel-Str. 1A

28057 Bremen

0421/49 85 18 6

www.mbk-tuning.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 166000 Datum: 03/2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Karosseriezustand der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 03.02.2025 km-Stand: 156173

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle (VSA) verwendet	ja	nein	Bremsschüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackschäden geprüft

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein

Zielerwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

MBK AUTOSERVICE
KZ-FACHSERVICE FÜR ALLE MARKEN
Alfred-Nebel-Str. 1A
28207 Bremen
0421/49 83 18 6
www.mbk-holding.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 16000 Datum: 3.06

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Benutzen Sie die Universalfähigkeit des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 12, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen"

Service-Nachweis

Datum: 22.02.24 km-Stand: 181925

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle (VSA) verwendet	ja	nein	Bremsschüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackschäden geprüft

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein

Zielerwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

MBK AUTOSERVICE
KZ-FACHSERVICE FÜR ALLE MARKEN
Alfred-Nebel-Str. 1A
28207 Bremen
0421/49 83 18 6
www.mbk-holding.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 20000 Datum: 02/2025

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Benutzen Sie die Universalfähigkeit des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 12, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen"

Service-Nachweis

Datum: 25.2.25 km-Stand: 156173

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle (VSA) verwendet	ja	nein	Bremsschüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackschäden geprüft

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein

Zielerwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

MBK AUTOSERVICE
KZ-FACHSERVICE FÜR ALLE MARKEN
Alfred-Nebel-Str. 1A
28207 Bremen
0421/49 83 18 6
www.mbk-holding.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 16000 Datum: 3.06

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Benutzen Sie die Universalfähigkeit des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 12, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen"

Service-Nachweis

Datum: 12.09.2025 km-Stand: 200467 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle (VSA) verwendet	ja	nein	Bremsschüssigkeitswechsel	ja	nein
Inspektions-Service	ja	nein			

Karosserie auf Lackschäden geprüft

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	ja	nein
Alle 60 000 km	ja	nein
Alle 90 000 km	ja	nein

Zielerwechsel

Luftfilterwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

MBK AUTOSERVICE
KZ-FACHSERVICE FÜR ALLE MARKEN
Alfred-Nebel-Str. 1A
28207 Bremen
0421/49 83 18 6
www.mbk-holding.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 20000 Datum: 02/2025

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Benutzen Sie die Universalfähigkeit des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden -> Seite 12, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen"

DEKRA

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (ID-18-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Fritz-Thiele-Str. 25, 28279 Bremen
Tel.: 0421/83002-0 Fax: 0421/83002-40

(1) FPN: **TMBLE95L0B6041718**
(2) Kennz.: **D HB WW148**
(3) Prüfart: **Prüfung**, 26.02.2025
(4) km-St.: **130863**
(5) Pr.-Kl.: **M1** Pr.-z. Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: **AC** Kombilimousine
Herat.: **8004** SKODA (CZ)
Typ: **AHS** SL
Vers.: **00009** ACCPJA1
Vers.: **NAM6AM20018**
ZSH: **2080 kg**
BZ: **17.02.2011**
Dat. letz. HU: **03/2023**
Prüfart-Nr.: **0000700412**

Werner Wacker
Holzdamm 69
28279 Bremen

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr.: **P071843004354**
vom 26.02.2025, 11:27
HU-Prüfziffer: **anwX7Em** (2015 D Stuttgart)
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Ihre nächste Hauptuntersuchung ist

(e) Festgestellte Mängel:
- 4.5.2 (GM)
Nebellicht links Einstellung zu niedrig
Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service

nächste HU fällig Februar 2027

DEKRA

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (ID-18-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Fritz-Thiele-Str. 25, 28279 Bremen
Tel.: 0421/83002-0 Fax: 0421/83002-40

(1) FPN: **TMBLE95L0B6041718**
(2) Kennz.: **D HB WW148**
(3) Prüfart: **Prüfung**, 16.09.2023
(4) km-St.: **169366**
(5) Pr.-Kl.: **M1** Pr.-z. Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: **AC** Kombilimousine
Herat.: **8004** SKODA (CZ)
Typ: **AHS** SL
Vers.: **00009** ACCPJA1
Vers.: **NAM6AM20018**
ZSH: **2080 kg**
BZ: **17.02.2011**
Dat. letz. HU: **03/2021**
Prüfart-Nr.: **0000700412**

Werner Wacker
Holzdamm 59
28279 Bremen

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr.: **P071843004354**
vom 16.09.2023, 13:28
HU-Prüfziffer: **LXMG3QJ**
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Ihre nächste Hauptuntersuchung ist

(e) Festgestellte Mängel:
- 4.5.2 (GM)
Nebellicht links Einstellung zu niedrig
Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service

nächste HU fällig März 2025