

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.4i 16V*63kW...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	154 858 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	30.04.2009	STK	19.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel <input type="checkbox"/> Nehavarané <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

K vozidlu zimní sada kol! Vozidlo na prodejně v OLOMOUCI. Ihned můžete odjet tímto vozem na splátky od 10 % akontace. Protiúčet za vaše původní vozidlo je možný A TO VŠE V TÝDNU OD 9 - 17 HODIN V soboto do 13.00 Neděle dle předchozí tel. domluvy. Více info na www.autosamson.cz Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 15

Datum: 02.12.2025 km-Stand: 754 700

Durchgeföhrt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserpumpe für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lack Schäden prüfen ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:		
Zusätzlich:			<p>MILOSLAV KEKELÁK IČO: 116197187, IČK: C50620171707 Registrace Úřad, s.r.o. z 26.11.2019, 19.02 AKOSERVIS TEL: 6544 4718, email: akos@akoservis.cz Stempel Skoda Servicepartner</p>		
Aber 30.000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aber 60.000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aber 90.000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>169 700</u>	Datum: <u>11/2026</u>
Luftfilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kohlstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

1) Bestimmen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 19

Datum: 17.12.2018 km-Stand: 86109

Durchgeföhrt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Wasserpumpe für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lack Schäden prüfen ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich:			<p>SKF VKMA IČO: 116197187, IČK: C50620171707 AKOSERVIS TEL: 6544 4718, email: akos@akoservis.cz</p>		
Aber 30.000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Aber 60.000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Aber 90.000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Luftfilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kohlstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Unterstützt durch den Kunden

1) Bestimmen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Zusätzliche Notizen:
 - VKMA (Vollkasko) logo
 - Datum: 17/12/18
 - km-Stand: 86109
 - Handwritten signature and notes.



