

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,2 TSI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	274 638 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	06.05.2010	STK	01.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 890 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie










SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMB-JF75L-5A-6D3D544

C82B

Typbeschreibung

5L72D5 YETI
LHX 9910

DS 77KW C82B

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

E0A 1D0 5SE 5R0 1KD 6FF 1AT 3FA
1N3 1NL H09 4UP 4R5 5KP 3QC 4X3
4A3 8L5 J1L 7AA 8GU 9AP 8RM
7GB 8DN BGL 8X0 4K3 B01 G02 QN2
3L3 9P3 7X1 9W0 BND 7AD 3GA
GG1 7MG L40 7P4 F0A 2UB 3S2

Datum der Fahrzeugübernahme:
29. APR. 2010



Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 10.03.2010 km-Stand: 24263

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒

Inspektions-Service:

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

2 Jahre Mot. LongLifeService
965522

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH
Lehracker 4 • 95526 Kumbach
Telefon (09221) 940388-40
Nächster Servicepartner H9-Nr. 52 159 80

km-Stand: 24263

Datum: 10.03.2010

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.01.2010 km-Stand: 41266

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒

Inspektions-Service:

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeföhrt:

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH
Lehracker 4 • 95526 Kumbach
Telefon (09221) 940388-40
Nächster Servicepartner H9-Nr. 52 159 80

km-Stand: 41266

Datum: 10.01.2010

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.1.13 km-Stand: 56591

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒

Inspektions-Service:

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeföhrt:

Auto Hartmann
Kfz-Service: 140
Neudrossenfeld
Tel. 09203 / 342

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 56591

Datum: 16.1.14

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 21.07.14 km-Stand: 74836

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒

Inspektions-Service:

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeföhrt:

Auto Hartmann
Kfz-Service: 140
Neudrossenfeld
Tel. 09203 / 342

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 74836

Datum: 21.07.14

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 01.12.2014 km-Stand: 75.263

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

☒ Service durchgeführt

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Stecher-Komplettwechsel ☒

Wasserpumpe ☒

Service durchgeführt:

Kult das Autohaus GmbH
 Longuener Straße 13
 01796 Pirna
 Telefon 03501 711 78 0
 Fax 03501 711 78 11
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 17.03.2016 km-Stand: 102.707

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

☒ Service durchgeführt

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

Kult das Autohaus GmbH
 Longuener Straße 13
 01796 Pirna
 Telefon 03501 711 78 0
 Fax 03501 711 78 11
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 122.707 Datum: 03.2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Datum: 3.11.2017 km-Stand: 133.300

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

☒ Service durchgeführt

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE HERTLING
 MEISTERFRIED
 HERBERT-LIEBICH-STR. 4
 01796 PIRNA-Sonnenstein
 TEL.: 03501 - 49 07 82 FAX: 03501 - 50 83 01
 Mobil: 0170 6 49 28 46
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 153.300 Datum: 01.13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 16.10.2018 km-Stand: 150.670

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

☒ Service durchgeführt

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☐ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE HERTLING
 MEISTERFRIED
 HERBERT-LIEBICH-STR. 4
 01796 PIRNA-Sonnenstein
 TEL.: 03501 - 49 07 82 FAX: 03501 - 50 83 01
 Mobil: 0170 6 49 28 46
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anzeige Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Datum: 02.04.19 km-Stand: 166.625

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

☒ Service durchgeführt

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE HERTLING
 MEISTERFRIED
 HERBERT-LIEBICH-STR. 4
 01796 PIRNA-Sonnenstein
 TEL.: 03501 - 49 07 82 FAX: 03501 - 50 83 01
 Mobil: 0170 6 49 28 46
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 186.625 Datum: 04.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 33

Datum: 11.10.2020 km-Stand: 190.030

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

☒ Service durchgeführt

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☒ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE HERTLING
 MEISTERFRIED
 HERBERT-LIEBICH-STR. 4
 01796 PIRNA-Sonnenstein
 TEL.: 03501 - 49 07 82 FAX: 03501 - 50 83 01
 Mobil: 0170 6 49 28 46
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 210.030 Datum: 10.21

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis Service-Nachweis 35

Datum: 13.12.2022 km-Stand: 228365

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschlagwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{*)}	☒	☐	Service durchgeführt		

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ☐

Alle 60 000 km ☐ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☐

Luftfilterersatzwechsel ☐ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☐

Zahnriemenwechsel ☐ ☐

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☐

KFZ-SERVICE HERTLIN
MEISTERSTREBE
 HERTLINSTR. 4
 01796 FIRNA-SONNENSTEIN
 TEL.: 03501 - 49 07 82 FAX: 03501 - 50 83 0
 MOBILE: 0170 4 44 29 44
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Eintragungen der Werkstatt Service-Nachweis 36

km-Stand: 24269

Datum: 23.12.2010

Benutzer: Aktion 83C3

Autobahn Tack
 Othmarstr. 41 D-10119 Berlin
 Tel.: 030 21 5 13 51 Fax: 030 21 5 13 54
 Skoda Servicepartner Tel. Nr. 52 116

Stempel Skoda Servicepartner

km-Stand: 83538

Datum: 30.04.2015

Benutzer: 66F1, 24W6

VERTRAGSGHÄBLER SKT (GmbH)
 HILFENSTR. 12 D-10119 BERLIN
 TEL.: 030 1 47 00 00
 FAX: 030 1 47 00 00
 HÄNDLER - Nummer: 8021001

Stempel Skoda Servicepartner

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 254742

Datum: 26.03.14

Benutzer: Profil 06.31.0000, kühn kühn

KFZ-SERVICE HERTLIN
MEISTERSTREBE
 HERTLINSTR. 4
 01796 FIRNA-SONNENSTEIN
 TEL.: 03501 - 49 07 82 FAX: 03501 - 50 83 0
 MOBILE: 0170 4 44 29 44
 Stempel Skoda Servicepartner

Stempel Skoda Servicepartner