

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	combi 3.6 FSI DSG 4x4...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	191 kW
Objem motoru	3597 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	227 256 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace		STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva
Provozní hmotnost	2 297 kg	Největší technicky přípustná hmotnost
Spotřeba		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené
Poznámka prodejce		

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Senzor tlaku v pneumatikách, Bi-xenony, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Ostřikovače světlometů, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Tažné zařízení, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Automatická uzávěrka diferenciálu

KARTA VOZU


Fotografie











Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. Datum der Fahrzeugübernahme: 27.09.17

Typbeschreibung Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Mehr-Ausstattung Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 2)

TMBL C93T1 C9020336 CDVA

3T53SX SUP CO 4X4

NHZ LF8H-4K4K TG 191KW CDVA

EOA 1D0 5SL 5R0 2EA 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL H7D 4UP 3NW 3BT 4X4
4A3 8ZF J1N 7AA 8GU 6Y0 9AK 9VJ
7G0 8AK 8GL 8X1 4K3 B01 654 GNO
3L4 9P3 G2A 7X5 9ZG 8WD 7A0 3GN
GG1 7MG L32 7P1 F0A 2UC 3S9

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 16.10.12 km-Stand: 29710

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: noch Datum: noch

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 17 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

FESER & BIEMANN
Felix-Klein-Str. 76 - 91058 Erlangen
Telefon: 09151160000 - Fax: 09151160001
Skoda-Servicepartner Nr. 551504
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1561504

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 05.11.13 km-Stand: 61121

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: noch Datum: noch

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 19 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

FESER & BIEMANN
Felix-Klein-Str. 76 - 91058 Erlangen
Telefon: 09151160000 - Fax: 09151160001
Skoda-Servicepartner Nr. 551504
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1864402

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 23.08.14 km-Stand: 81780

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☐	nein ☒	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒			
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Service-Intervall-Anzeige Datum: noch

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

FESER & BIEMANN
Felix-Klein-Str. 76 - 91058 Erlangen
Telefon: 09151160000 - Fax: 09151160001
Skoda-Servicepartner Nr. 551504
www.feser-bimann.de
Stempel Skoda Servicepartner

22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 24.11.2015 km-Stand: 88405

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Service-Intervall-Anzeige Datum: noch

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

SKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: Autohaus Thomas Herold GmbH
Ringsstraße 27 - 91058 Erlangen
Telefon: 09151160000 - Fax: 09151160001
www.skoda.de

24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 01.10.2014 km-Stand: 10579

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Service-Intervall-Anzeige Datum: noch

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

SKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: Autohaus Thomas Herold GmbH
Ringsstraße 27 - 91058 Erlangen
Telefon: 09151160000 - Fax: 09151160001
www.skoda.de

26 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 05.03.2014 km-Stand: 133787

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 153.200 Datum: 05.03.20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 27 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Autohaus
Sybille Wuttig GmbH
Gärtnerweg 4, 99047 Bad Langensalza
Telefon: 03603 81 33 13
Telefax: 03603 81 33 14
Stempel Skoda Servicepartner

29

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 18.12.2020

km-Stand: 162 100

	ja	nein		ja	nein
Durchgeführt wurde:	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motorölwechsel	☒	☐			
Motoröl für variable Service-Intervalle DQ1 verwenden	☒	☐	Service durchgeführt:		
Inspektions-Service	☒	☐	Kfz-Service Maschke Kfz-Meisterbetrieb Thalmanstraße 15 99974 Mühlhausen Telefon: 03601 443812 Telefax: 03601 956888 Stempel Skoda Servicepartner		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	Nächster Inspektions-Service:		
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	km-Stand: 17000		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒	Datum: 12/22		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 29, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.