

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.4 TSi AMBIENTE
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	170 779 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	03.06.2011	STK	19.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka, 4x ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU ! VOZIDLO PO SERVISU!			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla



KARTA VOZU

Fotografie









16 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 24.07.2015 Przebieg km: 53111

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obrotowego QCI	☒	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ⁴⁾	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg km: 53111 Data: 24.07.2015

H & V Kötting GmbH
 Mühlstr. 39 | 73257 Kötting
 Telefon 07024 / 83557 | Fax 07024 / 84453
 info@hv-koetting.de | www.hv-koetting.de

Pieczęć partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: 51A

⁴⁾ Potwierdzić nieobecność stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki → strona 17, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

18 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 07.04.2017 Przebieg km: 73392

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obrotowego QCI	☒	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ⁴⁾	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg km: 73392 Data: 07.04.2017

H & V Kötting GmbH
 Mühlstr. 39 | 73257 Kötting
 Telefon 07024 / 83557 | Fax 07024 / 84453
 info@hv-koetting.de | www.hv-koetting.de

Pieczęć partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: 51A

⁴⁾ Potwierdzić nieobecność stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki → strona 18, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

20 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 12.07.2018 Przebieg km: 88775

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obrotowego QCI	☒	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ⁴⁾	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg km: 88775 Data: 12.07.2018

H & V Kötting GmbH
 Mühlstr. 39 | 73257 Kötting
 Telefon 07024 / 83557 | Fax 07024 / 84453
 info@hv-koetting.de | www.hv-koetting.de

Pieczęć partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: 51A

⁴⁾ Potwierdzić nieobecność stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki → strona 21, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

22 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 11.5.20 Przebieg km: 110718

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obrotowego QCI	☒	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ⁴⁾	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg km: 110718 Data: 11.5.20

H & V Kötting GmbH
 Mühlstr. 39 | 73257 Kötting
 Telefon 07024 / 83557 | Fax 07024 / 84453
 info@hv-koetting.de | www.hv-koetting.de

Pieczęć partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: 51A

⁴⁾ Potwierdzić nieobecność stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki → strona 23, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

24 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 02.06.2022 Przebieg km: 135204

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obrotowego QCI	☒	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ⁴⁾	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg km: 135204 Data: 02.06.2022

H & V Kötting GmbH
 Mühlstr. 39 | 73257 Kötting
 Telefon 07024 / 83557 | Fax 07024 / 84453
 info@hv-koetting.de | www.hv-koetting.de

Pieczęć partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: 51A

⁴⁾ Potwierdzić nieobecność stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki → strona 25, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

27 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 24.07.2025 Przebieg km: 164506

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obrotowego QCI	☒	☐
Przebieg okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ⁴⁾	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg km: 164506 Data: 24.07.2025

H & V Kötting GmbH
 Mühlstr. 39 | 73257 Kötting
 Telefon 07024 / 83557 | Fax 07024 / 84453
 info@hv-koetting.de | www.hv-koetting.de

Pieczęć partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: 51A

⁴⁾ Potwierdzić nieobecność stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki → strona 27, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

AMTlich anerkannte Überwachungsstelle
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020
Betreuende Außenstelle:
Obertürkheimer Str. 22, 73733 KÖNIGS
Tel.: 0711/327791-6 Fax: 0711/327791-50
412583532

PC78379
Skoda Octavia

DEKRA

(1) PKW TMBHJ612482143394
(2) Kennz. D ES LM1012
(3) Prüfort KÖNIGS, 24.07.2024
(4) km-ct. 155646
(5) Fz.-kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AF Mehrzweckfahrzeug
Herat. 8004 SKODA (CZ)
Typ AGR 12
Var. 00026 AFCAAXA01
Vers. NFM5FM6AJ0080
zsm 1865 kg
SZ 03.06.2011
Dat. letzt. HU 07/2022
Prüfort-Wr. 0210217304

Sarah Rebekka KÖGLER
Hussengasse 12
73257 KÖNIGS

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. 2078614001678
vom 24.07.2024, 13:15
HU-Prüfziffer PHqYIBc5
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D ES LM1012
nächste HU fällig Juli 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2026.

HVV KÖNIGS GmbH, Mühlstraße 38 - 73257 KÖNIGS

Frau Sarah Kögler
Hussengasse 12
73257 KÖNIGS

Kfz-Kennzeichen ES LM 1012
Kfz-Typ SKODA OCTAVIA Octavia
Fahrgestellnr. TMBHJ612482143394
Erstzulassung 03.06.2011
Nächste HU 07.2024
km-Stand 136.682 km
Annahme Christoph Thomalla
Rechnungsdatum 01.08.2022
Leistungsdatum 01.08.2022
Seite 1 von 1

Rechnung Nr. 20221037
zu Auftrag Nr. 133897

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
1	83810385E	WELLENDICHTRING	31,10	1 Stck	V	31,10
2	83C1151217	KETTENRAD OELPUMPE	24,40	1 Stck	V	24,40
3	D 176589M	DICHTMITTEL/MASSE OELWANNE	12,40	1 Stck	V	12,40
4	83C185287G	DTG. STEUERGEHÄUSE	23,70	1 Stck	V	23,70
5	D 176581A1	DICHTMITTEL STEUERGEHÄUSE	21,40	1 Stck	V	21,40
6	83C198220C	REP. -SATZ STEUERKETTE	427,00	1 Stck	V	427,00
7	178238	ANTRIEBSKETTE OELPUMPE MIT KETTENSPIANNER	114,10	1 Stck	V	114,10
8	189219	MOTORÖL SW-30 8100 X-CLEAN+ 5W30	16,00	1 ltr	V	16,00
9	13 74 19 84	KURBELW. -DICHTRING V. A+E	84,00	0,2 AW	V	16,80
10	17 22 19 84	* VERBUNDARBEIT				
11	15 33 19 36	ANTRIEBSKETTE OELPUMPE A+E	84,00	0,2 AW	V	16,80
12	15 35 19 84	STEUERGEHÄUSE A+E	84,00	4,6 AW	V	386,40
13	ARBEITSAUFWAND	STEUERKETTE A+E	84,00	1,3 AW	V	109,20
14	13 78 19 84	KETTENRAD A+E	84,00	0,2 AW	V	16,80
15	15 36 19 84	KETTENSPIANNER A+E	84,00	0,2 AW	V	16,80
16	ARBEITSAUFWAND	FUEHRUNGSSCHIENE STEUERKETTE R. A+E	84,00	0,2 AW	V	16,80
17	ARBEITSAUFWAND	FUEHRUNGSSCHIENE STEUERKETTE L. A+E	84,00	0,2 AW	V	16,80
18	IFL 4	FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH DER REPARATUR)	84,00	0,5 AW	V	42,00

Wir wünschen allezeit gute Fahrt!

HVV KÖNIGS GmbH, Mühlstraße 38 - 73257 KÖNIGS

Frau Sarah Kögler
Hussengasse 12
73257 KÖNIGS

Kfz-Kennzeichen ES LM 1012
Kfz-Typ SKODA
Fahrgestellnr. TMBHJ612482143394
Erstzulassung 03.06.2011
Nächste HU 07.2022
km-Stand 110718
Kundenbeleg 12612024

Rechnung Nr. 20200783

Monteur Markon Proschinger
Belegdatum 11.05.2020
Leistungsdatum 11.05.2020

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Preis €	USt	Gesamt €
W71294	SCHMIERÖLWICHSSELFILTER	1,00 Stck	16,40	V	16,40
108219	MOTORÖL SW-30 8100 X-CLEAN+ 5W30	4,00 Ltr	16,00	V	64,00
CU 2939	INNENRAUMFILTERELEMENT	1,00 Stck	20,50	V	20,50
5758	ZUENDKERZE	4,00 Stck	20,90	V	83,60
GDB1841	SATZ BREMSBELÄGE H.	1,00 Stck	85,20	V	85,20
DF7911	BREMSSCHEIBE H.	2,00 Stck	69,60	V	139,20
2825	WSW W2, 1X9, 5D AUTOLAMPE	1,00 Stck	1,19	V	1,19
15374	ÖLKLASSSCHRAUBE	1,00 Stck	2,85	V	2,85
RPS5563	KÜHLERPROTECTOR MC40	0,50 Ltr	6,00	V	3,00
0328050	SCHREIBENREINIGER	1,00 Ltr	4,50	V	4,50
46 53 20 50	BREMSBELÄGE H. BD. A+E	11,00	7,50	V	82,50
E 01 35 00 00	LONGLIFE-SERVICE (30000 KM)	7,00	7,50	V	52,50
28 70 20 33	ZUENDKERZEN ALLE A+E	1,00	7,50	V	7,50
85 18 55 80	POLLENFILTER A+E	1,00	7,50	V	7,50

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

HVV KÖNIGS GmbH, Mühlstraße 38 - 73257 KÖNIGS

Frau Sarah Kögler
Hussengasse 12
73257 KÖNIGS

Kfz-Kennzeichen ES LM 1012
Kfz-Typ SKODA
Fahrgestellnr. TMBHJ612482143394
Erstzulassung 03.06.2011
Nächste HU 07.2022
km-Stand 99392
Kundenbeleg 12612014

Rechnung Nr. 20170573

Monteur Christoph Thomalla
Belegdatum 07.04.2017
Leistungsdatum 07.04.2017

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Preis €	USt	Gesamt €
W71294	SCHMIERÖLWICHSSELFILTER	1,00 Stck	14,20	V	14,20
102262	MOTORÖL SW-30 VW DB BMW	4,00 Ltr	15,50	V	62,00
CU 2939	INNENRAUMFILTERELEMENT	1,00 Stck	17,15	V	17,15
8MK 376 726	KUEHLER	1,00 Stck	213,00	V	213,00
2825	WSW W2, 1X9, 5D AUTOLAMPE	1,00 Stck	1,25	V	1,25
7506	P21W 12V 21W AUTOLAMPE	1,00 Stck	1,25	V	1,25
25114-298-19	BREMSPFLÜSSIGKEIT	1,00 Ltr	15,00	V	15,00
101 105 60 AC	KÜHLERPROTECTOR MC40	4,00 Ltr	6,00	V	24,00
332 805	SCHREIBENREINIGER ANTIFROST	4,50 Ltr	4,20	V	18,90
7	RÄDER UMSTECKEN	1,00	16,81	V	16,81
19 70 19 34	**BITTE NACH 50 KM DEN SICHEREN SITZ IHRER RADSCHRAUBEN/-BOLZEN ÜBERPRÜFEN**				
19 70 19 34	KUEHLER A+E	16,00	7,00	V	112,00
001 35 00 00	B 80L 35 00 00	11,00	7,00	V	77,00
85 18 55 80	LONGLIFE-SERVICE (30000 KM)	1,00	7,00	V	7,00
85 18 55 80	POLLENFILTER A+E	1,00	7,00	V	7,00

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Hussengasse 12
73257 KÖNIGS

Kfz-Kennzeichen ES LM 1012
Kfz-Typ SKODA OCTAVIA Octavia
Fahrgestellnr. TMBHJ612482143394
Erstzulassung 03.06.2011
Nächste HU 07.2022
km-Stand 136.205 km
Annahme Björn Schuler
Rechnungsdatum 03.06.2022
Leistungsdatum 03.06.2022
Seite 1 von 2

Rechnung Nr. 20220742
zu Auftrag Nr. 133495

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
1	44718	H7 12V 55W AUTOLAMPE	8,99	1 Stck	V	8,99
2	W71294	SCHMIERÖLWICHSSELFILTER	19,30	1 Stck	V	17,37
3	189219	MOTORÖL SW-30 8100 X-CLEAN+ 5W30	16,00	4 ltr	V	64,00
4	77 2939	INNENRAUMFILTER -FRECIOS PLUS	39,50	1 Stck	V	39,57
5	DF4294	BREMSSCHEIBE V.	83,70	2 Stck	V	167,40
6	GDB1658	SATZ BREMSBELÄGE V.	117,20	1 Set	V	117,20
7	TC1315	KOPPELSTANGE V.	46,70	2 Stck	V	93,40
8	DUNLOP BLUESPOON		83,19	2 Stck	V	166,38
9	7-1	ROLLWIDERSTAND: B				
10	5	NASSHAFTUNG: A				
11	AK	GERÄUSCHKLASSE: B				
		GERÄUSCHMISSION: 72 DB(A)				
		FAHRZEUGKLASSE: C1				
		SCHNEEGRIFFIGKEIT: NEIN				
		ETISCHGRIFFIGKEIT: NEIN				
		RÄDER UMSTECKEN BIS 17"	29,41	1	V	29,41
		RÄDER MASCHEN	12,00	1	V	12,00
		REIFEN VON FELGE TRENNEN, REIFEN NEU AUF FELGE ZIEHEN, VENTIL ERSETZEN, AUSKUCHTEN INWL. ALTRIFENENTSORGUNG.	14,71	2 AW	V	29,42
		BITTE NACH 50 KM DEN SICHEREN SITZ IHRER RADSCHRAUBEN/-BOLZEN ÜBERPRÜFEN				
12	54 15 19 88	SCHNITTWERFER R. A+E	84,00	0,2 AW	V	16,80
13	44 78 28 88	KOPPELSTANGEN V. BD. A+E	84,00	0,4 AW	V	33,60
14	41 15 88 88	LONGLIFE-SERVICE (30000 KM)	84,00	1,1 AW	V	92,40
15	85 18 55 88	POLLENFILTER A+E	84,00	0,1 AW	V	8,40
16	81 48 88 58	BREMSPFLÜSSIGKEITSSERVICE	84,00	0,5 AW	V	42,00
17	46 54 28 58	BREMSBELÄGE V. BD. A+E	84,00	1 AW	V	84,00

Wir wünschen allezeit gute Fahrt!

Zwischensumme: 931,18 €
Fortsetzung auf der nächsten Seite