

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	659 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla			Značka Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2.0 TSI 4x4 L&K 200kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí			Pohon 4x4
Palivo	Benzín	Výkon	200 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	127 689 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace	12.02.2020	STK	20.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Plně vybavené krásné vozidlo, nové brzdové destičky před koupí vozidla, bílá perleťová barva, Koupeno v D, servisní knížka, Vozidlo registrované jako nové Německu, pravidelně servisováno, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Fotografie


















ihre SKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugkennzeichen	TMBLPNNPL7034410
Typenbezeichnung	SUPCOM GILAK T3200-2 DATA
Datum der Ausfertigung	2020-01-08
Inspektion	
Datum	2020-01-08
Laufleistung	42024 km
Auftragsnummer	1920
Ausgangspunkte Zustandserfassung	✓ Sicht- und Prüfverfahren
Durchgeführt von	✓ Wasserablauf Fahrzeugtechnik Hilger GmbH Schmalzfeld 1 85653 Aying DE hoch

Ausfertiger: SKODA Service-Partner

Fahrzeugtechnik Hilger
Fahrzeugtechnik Hilger GmbH
Schmalzfeld 1 | 85653 Aying-Pöb
Tel. 08950 97 21 00-4 • Fax -29
85653 Aying, Bayern

Wartungsliste

Auftrags-Nr. 2020-01-08

Verkaufstyp: JVS3VZ

Kennzeichen: 1920

Zulassung: 2020-01-08

Fahrzeugkennzeichen: TMBLPNNPL7034410

MKB: Kilometerstand: 42024

DNUA: 1920

Verkaufstyp: SUPCOM GILAK T3200-2 DATA

GKB: Modelljahr: 2020

UAN: Datum: 01.01.2020

Inspektion

Bei Fahrzeugempfang

Connectivität prüfen und Werkstattmodus aktivieren

Fahrzeug von innen

Service-Intervall-Anzeige Zurücksetzen

Signalhorn: Funktion prüfen

Geruchs- und Allergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz

ersetzen

Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 9.2023

Verbandskasten, Wandreißer und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen

Fahrzeug von außen

Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage

Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremslicht), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage

Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen

Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen

Wartungsliste

Auftrags-Nr. 2020-01-08

Verkaufstyp: JVS3VZ

Kennzeichen: 1920

Zulassung: 2020-01-08

Fahrzeugkennzeichen: TMBLPNNPL7034410

MKB: Kilometerstand: 42024

DNUA: 1920

Verkaufstyp: SUPCOM GILAK T3200-2 DATA

GKB: Modelljahr: 2020

UAN: Datum: 11.12.2024

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Bei Fahrzeugempfang

Connectivität prüfen und Werkstattmodus aktivieren

Fahrzeug von innen

Service-Intervall-Anzeige Zurücksetzen

Signalhorn: Funktion prüfen

Geruchs- und Allergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz

ersetzen

Verbandskasten/Reißer, Wandreißer und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen; Ablaufdatum Verbandskasten/Reißer eintragen: 12.2024

Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen:

Fahrzeug von außen

Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage

Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremslicht), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage

Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen

Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen

Info zum Pannenschutzbedeck: Bei grauer Feststoffschmierpaste müssen die Führungsschienen gereinigt und geölt sowie der Windschutzscheibe gereinigt werden und eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe. Bei farblosem Spezialmittel darf nur eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe durchgeführt werden.