

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.9 TDI Navi,Serviska
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	250 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	23.07.2009	STK	12.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 400 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 985 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Po výměně rozvodů,oleje,všech filtrů.Servisní historie, velmi pěkný a zachovalý stav.Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU


Výbava


ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis

Datum: 08.12.10 km-Stand: 27774

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 977100

Autohaus Hackerott GmbH & Co. KG
 Münchener Straße 2, 30165 Hannover
 Tel.: 0511/977 07 0, Fax: 0511/973 97 23
 Skoda-Servicepartner HbL Nr. 5204260

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: LAUT ANZEIGE Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 28.09.2011 km-Stand: 40100

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Autopark Hackerott GmbH & Co Handels u. Service KG
 Schulenburg Landstr. 73 - 30165 Hannover
 Telefon: 0511/38814830 Telefax: 0511/38814850
 Skoda-Servicepartner HbL-Nr. 5202800

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 40100 Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 28.09.2011 km-Stand: 40100

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Autopark Hackerott GmbH & Co Handels u. Service KG
 Schulenburg Landstr. 73 - 30165 Hannover
 Telefon: 0511/38814830 Telefax: 0511/38814850
 Skoda-Servicepartner HbL-Nr. 5202800

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 40100 Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 24.5.2012 km-Stand: 42453

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Autopark Hackerott GmbH & Co Handels u. Service KG
 Schulenburg Landstr. 73 - 30165 Hannover
 Telefon: 0511/38814830 Telefax: 0511/38814850
 Skoda-Servicepartner HbL-Nr. 5202800

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 42453 Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 01.09.2013 km-Stand: 62424

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Auto Hepke
 (Lobbe)straße 2
 34327 Kalle-Lobenhausen
 Tel. 05661-9085135 Fax 9085154
 Mobil 0172-8838488

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 62424 Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 12 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 014SKZAZ4K17003365

Datum der Fahrzeugübernahme: 23.07.09

Typbeschreibung: 125254 OCT.COM DPF AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenanstattung/Motorleistung/Motornummer: JCR 9154 BK 77KW BLS

Mehr-Ausstattung: E0A 1D0 5SL 5RQ 1KD 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL H6T AUF 4R5 3NW 3GT 4X3 4A4 BL3 JON 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM 780 BYH 8GL 8X0 4K3 B01 902 8N2 3L3 9P1 7X1 9W0 8WB 7A0 3GN 6G1 7GG L07 7P4 F0A 3S2 2UA

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

SKZAZ4K1700336

Service-Nachweis

Datum: 08.12.10 km-Stand: 27774

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeföhrt:

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 977100

Autopark Hackerott GmbH & Co. KG
 Münchener Service-Partner
 Tel.: 0511 / 977 67 67 Fax: 0511 / 973 87 23
 Skoda-Servicepartner HDL-Nr. 5202600

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: LAUT ANZEIGE Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 28.09.2011 km-Stand: 40100

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☐	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeföhrt:

Autopark Hackerott GmbH & Co Handels u. Service KG
 Schölenburger Landstr. 73 - 30165 Hannover
 Telefon: 0511/38814300 Telefax: 0511/38814350
 Skoda-Servicepartner HDL-Nr. 5202600

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 28.09.2011 km-Stand: 40100

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☐	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeföhrt:

Autopark Hackerott GmbH & Co Handels u. Service KG
 Schölenburger Landstr. 73 - 30165 Hannover
 Telefon: 0511/38814300 Telefax: 0511/38814350
 Skoda-Servicepartner HDL-Nr. 5202600

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 28.09.2011 km-Stand: 62984

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☒	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☒	☐
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeföhrt:

Auto Hepke
 Uferstraße 2
 34327 Körle-Löbenhausen
 Tel. 05661-9085105 Fax 9085154
 Mobil 0172-9083488

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: 09/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“



Lubvo AUTODILY

Značka a typ oleje: 5W/40 75-8

Stav tachometru (v km): 24700

Datum: 11.10.25

Výměna filtrů a kapalin:

☒ Olejový filtr	☒ Palivový filtr
☒ Vzduchový filtr	☐ Kabinový filtr
☐ Brzdová kapalina	☐ Chladicí kapalina

Příští výměna:

Stav tachometru (v km): 26200

www.lubvoautodily.cz