

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	164 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1.2 TSi 77kw
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	150 014 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	27.09.2012	STK	31.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka ,PO SERVISU .			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie










Service-Nachweis 19

Datum: 08.12.2015 km-Stand: 50.327

Durchgeführt wurde:


Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Staub und Pollenfilter ersetzt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	 <p>2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: TF75L4C6043479 25580821</p>	
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	nach Anzeige	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 21

Datum: 20.07.19 km-Stand: 97760

Durchgeführt wurde:


Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	 <p>ARAL-CENTER Hedemündener Str. 10 34346 Hann.-Münden Tel. 0551-6423 Fax 0551-72651</p>	
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	nach Anzeige	
Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 23

Datum: 25.02.2021 km-Stand: 107.297

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	 <p>Automodus Inh. Urim Hoxha Heinkelstr. 27 30827 Garbsen Info@automodus-hannover.de</p>	
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	n. Anzeige	
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Report from TUV NORD

Report Nr.: D-10542141829001
Prüfziffer iKFZ: rP-Bem9N
(1) Fz-Ident.-Nr.: TMBJF75L4C6043479
(2) Antr. Kennz.: D HK GG123
(3) Ort, Datum: Bad Fallingb., 09.04.2024
(4) km-Stand: 136363
(5) Fz-Art: Fz-Pers.bef.b: 8 Spl Kombi/Caravane

(7) Ergebnis: Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU: April 2026

HU-Plakette: ja
Fz-Versteller: SKODA (CZ)
Fz-Typ: SL
Erszulassung: 27.09.1985
ZGM/24L (kg): 1885
Letzte HU: 04.2022
Auftrags-Nr./Intern: 09.04.2024, 10:11 Uhr
Ernde der HU: 10:00 Uhr
Mängel festgestellt: 10:11 Uhr
Mängelbehebung festgesetzt:

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer N15-37-0060-63 durchgeführt am 09.04.2024
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6) *) 4.2.1a Schlussleuchte links ohne Funktion Einstufung¹⁾ EM

(10) Ergänzende Hinweise:
- Schwingendämpfer Anschlaggummi hinten rechts und links leicht beschädigt

Die mit * gekennzeichneten Mängel waren zum oben angegebenen Zeitpunkt behoben. Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Prüfungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!