

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.4 16V
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	145 892 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	30.03.2011	STK	17.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel <input type="checkbox"/> Nehavarované <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, 1. Majitel			

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač






KARTA VOZU

Fotografie









ALCANTARA BELLESTEN Edler & GmbH GmbH - Heilbronn 71717 Bellest. Fr. Barbara Stephane Eden-Renner Justinus-Kerner-Str. 13 71717 Bellest

Rechnung - Service
 bitte stets angeben:
 Rechnungs-Nr.: **248.594**
 Rechnungsdatum: 07.11.2025
 Kunden-Nr.: 100246
 Auftrags-Nr.: 300436
 Annahmedatum: 06.11.2025
 Seite: 1 von 3

Fzg-Bez	Fpzt-Nr	Typ/Modell	545104	Erstzul.	30.03.2011
0120000		Dacia / Dacia			
14511		INSPEKTIONS SERVICE		283,70 €	1
01050000		DEFILTRER	22,43 €	1,00	26,69 €
030115061AN		SCHRAUBEN	6,68 €	1,00	7,85 €
N. 80613002		Motore	28,51 €	3,20	108,54 €
37806		Zusatze: Luftfiltersatz ersetzen 60.000 km / 48 Monate			
24243555		LUFTFILTEREINSATZ ERSETZEN			17,73 €
03010820H		LUFTFILTER	48,38 €	1,00	57,57 €
37809		Zusatze: Pollenfilter ersetzen 30.000 km / 24 Monate			
85185580		STAUB- / POLLENFILTER ERSETZEN			17,73 €
6R0819553		STAUBFILT	50,39 €	1,00	59,96 €
14674		Zusatze: Bremsflüssigkeits-Service 3624 Monate			
01400050		BREMSSCHLUSSEITENS SERVICE			88,05 €

Lohnkosten (brutto) 886,50 € Materialkosten (brutto) 530,24 €
 Es bezieht sich auf den Kundenvertrag: 11.03.2011 und 07.11.2025 für 11A bis 4.2m 6.000 € (einst.)
 Betrag netto: 1.180,59 €
 zzgl. MwSt: 228,21 €
 Gesamt: 1.408,80 €

TUV SÜD Auto Service GmbH
 Salzstraße 133
 DE 74076 Heilbronn
 Telefon +49 7131 1576 37

Bericht-Nr.: ODEOHENOKHJ008845
KFZ-Prüfz.: x6sb#zb5
Org.Code: 1011

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

BARBARA EDEN
 JUSTINUS-KERNER-STRASSE 13
 71717 Bellest

(1) Fz-Id.Nr.: **TMBJC25J7B3177655**
 (2) Amfl. Kennz.: **HN BR1078 (D)**
 (3) Ausstellungsdatum: **04.05.2024 13:04 Uhr**
 (4) km-Stand: **125600 km**
 (5) Klasse: **Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.**
 (6) Bauart: **Kombilimousine**
 Hersteller: **SKODA (CZ)**
 Typ: **5J**
 Var./Ver./Ausf.: **ACCGBX01 / NFM5FM52T08814N**
 Antriebsart: **Benzin**
 Emissionsschl.: **EURO5-A/PI/CI; M, N1 I**
 zGM: **1578 kg**
 Letzte HU: **12.2021 FSD.HU/Mangel: 4.25.2.1/2.0.18**
 Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: **geringe Mängel**
 (8) Nächste HU: **Mai 2026**
 Prüfplakette: **zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen - mit Ausnahme folgender Mängel - keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges:

(6) Festgestellte Mängel:
 4.7.1b Kennzeichenbeleuchtung links einseitig ohne Funktion
 Die Plakette wurde zugeteilt.
 Das Fahrzeug ist im Mai 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umwilverhaltens.
 (9) Es betreute Sie Herr Fechtel
 (TUV SÜD Auto Service GmbH)

asw. AUTOMOBILE Heilbronn
 Kreuzstr. 80
 74076 Heilbronn

Rechnung/RECHNUNG NR. 18759312
 Datum: 08.12.16
 Betrag: 610,81 €

Zahlungserfolg

ASW Automobile Heilbronn
 Kreuzstr. 80
 74076 Heilbronn

Rechnung/RECHNUNG NR. 18759312
 Datum: 08.12.16
 Betrag: 610,81 €

ASW Automobile Heilbronn
 Kreuzstr. 80
 74076 Heilbronn

asw. AUTOMOBILE Heilbronn
 Kreuzstr. 80
 74076 Heilbronn

Rechnung/RECHNUNG NR. 18759312
 Datum: 20.11.2019
 Uhrzeit: 15.26.54 Uhr
 Betrag: 8742
 Track-Nr.: 043201

Zahlung erfolgt

ASW Automobile Heilbronn
 Kreuzstr. 80
 74076 Heilbronn

Rechnung/RECHNUNG NR. 18759312
 Datum: 20.11.2019
 Uhrzeit: 15.26.54 Uhr
 Betrag: 8742
 Track-Nr.: 043201

ASW Automobile Heilbronn
 Kreuzstr. 80
 74076 Heilbronn