

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	425 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Karoq	Model - doplňující informace	2.0TDi LED Kamera...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	85 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	154 641 km	Rok výroby	2022
Datum první registrace	21.11.2022	STK	21.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 485 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 998 kg
Spotřeba	1.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model AMBIENTE - 85 KW - 116 PS - do provozu 21.11.2022 - koupeno nové v CZ - možnost odpočtu DPH - full LED světlomety - automatická klimatizace - tempomat - bezdrátový smartlink - příjem rádia DAB - vyhřev volant - parkovací kamera - 2* klíč, orig. AL. kola 16", letní pneu, elektronická servisní knížka, pravidelný servis pouze ŠKODA, poslední záznam 2/2026 při 146 500 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie











Seznam údržby 

Číslo zakázky 519350	Prodejní typ NU7335	Registrační značka 9AM 9875	Registrace 2022-11-29
VIN TMBJF7NU3P5025771	MKB (Kód mot.) DTRD	Stav kilometrů 29356	Servisní poradce
Prodejní typ KAROQ AMB TD85/2.0 M6F	GKB (Kód přev.) VCQ	Modelový rok 2023	Datum 17.07.2023

Prohlídka s výměnou oleje

Při příjmu vozidla

Kontrola služeb connect a aktivace dílenského režimu

Vozidlo zevnitř

Ukazatel servisních intervalů: vynulování

Seznam údržby 

Číslo zakázky 547972	Prodejní typ NU7335	Registrační značka 9AM 9875	Registrace 2022-11-29
VIN TMBJF7NU3P5025771	MKB (Kód mot.) DTRD	Stav kilometrů 118163	Servisní poradce
Prodejní typ KAROQ AMB TD85/2.0 M6F	GKB (Kód přev.) VCQ	Modelový rok 2023	Datum 18.06.2025

Prohlídka s výměnou oleje

Při příjmu vozidla

Kontrola služeb connect a aktivace dílenského režimu

Seznam údržby 

Číslo zakázky 558567	Prodejní typ NU7335	Registrační značka 9AM 9875	Registrace 2022-11-29
VIN TMBJF7NU3P5025771	MKB (Kód mot.) DTRD	Stav kilometrů 146500	Servisní poradce
Prodejní typ KAROQ AMB TD85/2.0 M6F	GKB (Kód přev.) VCQ	Modelový rok 2023	Datum 19.02.2026

Prohlídka s výměnou oleje

Při příjmu vozidla

Kontrola služeb connect a aktivace dílenského režimu

ŠKODA
Potvrzení servisních úkonů 

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJF7NU3P5025771
Označení typu	KAROQ AMB TD85/2.0 M6F
Datum prodeje	2022-11-29

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2026-02-19
Stav km	146500 km
Číslo zakázky	558567
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Marifred Schoner Křizkova 1624 356 05 Sokolov Česko
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

SKODA

Potvrzení servisních úkonů

SKODA

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN

TMBJF7N3P5025771

Označení typu

KAROQ AMB TD85/2.0 M6F

Datum prodeje

2022-11-29

Prohlídka s výměnou oleje

Datum

2024-10-11

Stav km

88533 km

Číslo zakázky

537457

Provedené dodatečné práce

✓ Čisticí paliva vzdušového motoru

✓ Vložka filtru vzduchu

✓ Servis výměny brzdové kapaliny

Provedeno

Manfred Schöner

Křivkova

356 05 Sokolov

Česko

Autorizovaný servisní partner SKODA

Ano

SKODA

SKODA

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN

TMBJF7N3P5025771

Označení typu

KAROQ AMB TD85/2.0 M6F

Datum prodeje

2022-11-29

Prohlídka s výměnou oleje

Datum

2023-07-17

Stav km

29356 km

Číslo zakázky

918350

Provedeno

Manfred Schöner

Křivkova 1624

356 05 Sokolov

Česko

Autorizovaný servisní partner SKODA

Ano

Záruka mobility

Ano (až do zobrazení Service)

8/10



