

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	99 000,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Škoda
<b>Model</b>	Fabia	<b>Model - doplňující informace</b>	1,4 i
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	63 kW
<b>Objem motoru</b>	1390 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	179 962 km	<b>Rok výroby</b>	2009
<b>Datum první registrace</b>	16.11.2009	<b>STK</b>	

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Černá metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>		<b>Počet dveří</b>	
<input type="checkbox"/> První majitel	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované		<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
<b>Poznámka prodejce</b>			
Doložené km! letní + zimní al kola			

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tempomat**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie





**auto reparatur** Dirk Böhm e.K. MEISTERBETRIEB

Unfallinstandsetzung + Schadensbegutachtung  
Bei uns alles aus einer Hand!

OFFIZIELLER PARTNER VON TÜV SÜD AUTOGLASS UND TÜV SÜD

Autoreparatur Dirk Böhm e.K. · Zeppelinstraße 6 · 71055 Herrenberg  
Herr Sven Fisch  
Mohnstraße 1/4 D-71083 Herrenberg

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben

Kunden-Tel	20252	Beleg-Nr.	512050
Kunden-Nr.	20252	Datum	02.09.2024
Seite	1	Leistungserstellung	30.08.2024 bis 02.09.2024
Erz.	16.11.2009	Kennz.	BB CF1008
Ident-Nr.	TMBGC65J6A3107080	Nächste HU	09/26
Hersteller	SKODA	Nächste AU	09/26
Modell	FABIA II Combi	KM-Stand	160044

### Rechnung

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	Mwst
1	3208334	Luftfilter - MAHLE	1,00	34,90	34,90 19,00 %
2	3208396	Ölfiter - MAHLE	1,00	14,90	14,90 19,00 %
3	3379972	Filter, Innenraumluft - MAHLE	1,00	34,95	34,95 19,00 %
4	5V30	Motorenöl 5 W 30 Castrol	3,20	19,95	63,84 19,00 %
5	10	Bremsflüssigkeit	1,00	19,00	19,00 19,00 %
6	4360069	Stoßdämpfer - SACHS	2,00	85,30	170,60 19,00 %
7	4430088	Keilrippenriemen - BOSCH	1,00	25,50	25,50 19,00 %
8	1011907	Zündkerze - NGK	3,00	11,50	34,50 19,00 %
9	KLM	Kleinmaterial/Entsorgung	1,00	7,96	7,96 19,00 %
10	HU	Hauptuntersuchung TÜV	1,00	99,50	99,50
11	AU	Abgasuntersuchung	1,00	52,00	52,00 19,00 %
12	KD	Kundendienst nach Herstellervorgaben durchgeführt	1,00	96,50	157,60 19,00 %
13	BR	Bremsflüssigkeit erneuern	0,50	96,50	49,25 19,00 %
14	1K09060000	Beide hinteren Stoßdämpfer erneuern -Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nachziehen -Stoßdämpfer hinten links aus-/einbauen -Laufrad hinten links ab-/anmontieren -Stoßdämpfer hinten rechts aus-/einbauen -Stoßdämpfer hinten links erneuern -Laufrad hinten rechts ab-/anmontieren -Stoßdämpfer hinten rechts erneuern	0,90	98,50	88,65 19,00 %
15	B1 0500	B1 0500 Zündkerzen - Aus- und Einbauen	0,50	98,50	49,25 19,00 %

Rechnungssumme 1.054,95EUR

Bankverbindung: DE81 6066 3084 0063 9720 18 | BIC: GENODE33RCW | Raiffeisenbank Calw  
Autoreparatur Dirk Böhm e.K. Inh. Issa Khalaf | Steuer-Nr. 56283/21507 | Ust-Id-Nr. DE3654715291 HRA 740964

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Heerstraße 2  
DE 71083 Herrenberg  
Telefon +49 7032 2295 805

Report-Nr.: 00E0HNG0IQ5012787  
Kfz-Prüf.-nr.: 19g3k08b  
Og Code: 2009

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

SVEN FISCH  
MOHNSTR. 14  
71083 Herrenberg

(1) Fz-Id Nr.: TMBGC65J6A3107080  
(2) Amtl. Kennz: BB CF1008 (D)  
(3) Ausstellungsdatum: 02.09.2024 12:11 Uhr  
(4) km-Stand: 160044 km  
(5) Klasse: Fz z. Pers bef. b. 8 Spl.  
Aufbau: Kombilimousine  
Hersteller: SKODA (C5)  
Typ: SJ  
Var./Ver./Ausf.: Benzin ACBXW01 / NFM5FM5210814  
Antriebsart: EURO 4  
Emissionsschl.: 1590 kg  
ZGM: 09/2022  
Letzte HU: 09/2022  
Kundenkennzeichen: FSD HU/Mangel: 4.26.2.1/2.0.19

Seite 1 von 1  
5011008973  
M1  
AC  
8004  
AF200021  
0001  
0462  
EZ 16.11.2009  
4.26.2.1/2.0.19

### Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel  
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

(8) Nächste HU: September 2026  
Prüfplakette zugeteilt

Die Plakette wurde zugeteilt  
Das Fahrzeug ist im September 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Herber  
TÜV SÜD Auto Service GmbH

(10) Hinweis:  
- Untersuchung des Abgasverhaltens am 02.09.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstatt, Kontrollnummer BW 7-03-4223-63

Messwerte:	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil Ist [%]	Anteil MIN [%]
Bremsleistung 1. Achse	254	258	512	243	34,78	73,3	52,5
Betriebsbremse 2. Achse	153	157	310	135	57,85	26,7	17,5
Feststellbremse 2. Achse	148	152	300				

Feststellbremse blockiert: Ja

Rechnung Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner  
Hauptuntersuchung § 29 StVZO 82,35 EUR  
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. Vllb zur StVZO 1,26 EUR  
Gesamt: Netto 83,61 EUR Brutto 99,50 EUR USt 19% 15,89 EUR  
USt-Id-Nr.: DE177565595 Leistungsdatum: 02.09.2024

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. Vllb StVZO  
Falls nicht anders ausgegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum  
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Antragsrichter Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Blichopkow, MBA/M.A., Stephan Jacoby  
Informationen gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum  
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8685822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.  
Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IB-11254-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH